

# Rustici di Palazzo Triulzi Longhi

Castiglione delle Stiviere (MN)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MN240-00006/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MN240-00006/>

## CODICI

Unità operativa: MN240

Numero scheda: 6

Codice scheda: MN240-00006

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Mantova

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 3

Codice IDK della scheda madre: MN240-00003

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: dipendenza

Denominazione: Rustici di Palazzo Triulzi Longhi

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Museo Internazionale della Croce Rossa

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MN

Nome provincia: Mantova

Codice ISTAT comune: 020017

Comune: Castiglione delle Stiviere

Indirizzo: Via Senigaglia

### **CENTRO STORICO**

Carattere amministrativo del centro storico: capoluogo municipale

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## **LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### **LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

Comune: Castiglione delle Stiviere

Foglio/Data: 55/ 1972

## **NOTIZIE STORICHE**

### **NOTIZIA [1 / 3]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: L'edificio fu rimaneggiato pesantemente nel XVIII secolo.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]**

Secolo: sec. XVIII

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]**

Secolo: sec. XVIII

### **NOTIZIA [2 / 3]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: L'edificio presenta un nucleo originario cinquecentesco.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]**

Secolo: sec. XVI

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]**

Secolo: sec. XVI

### **NOTIZIA [3 / 3]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: L'edificio fu ulteriormente rimaneggiato nella prima metà dell'Ottocento.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. t.; p. sottotetto

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

I rustici sono addossati sul lato corto dell'ala di servizio e proseguono anch'essi su Via Sinigallia. Sono costituiti da due corpi di fabbrica posti a L; il primo ha schema longitudinale, è formato dall'androne d'ingresso a doppia altezza, seguito dal portico con soprastante ambiente unico a tetto; il secondo ha forma quadrangolare con portico verso il giardino, 2 locali a p. t e 3 a p. sottotetto. Tutte le murature portanti sono di tipo misto laterizio-pietra, nel portico vi sono pilastri in muratura intonacati. I solai lignei sono ad orditura doppia, in uno dei locali a piano terra vi è una volta a schifo. La copertura è a due falde simmetriche con compluvio all'incrocio dei tetti dei due corpi di fabbrica; la struttura è a capriate nel corpo su via Sinigallia, a travatura su muri nel corpo tra i giardini. L'ultimo locale su Via Sinigallia è più basso e presenta una copertura a due falde simmetriche con una testa a padiglione. Tutti i manti di copertura sono in coppi di laterizio.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: a L

## FONDAZIONI

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: muratura mista

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: pietra (ciottoli, pietre sbozzate e squadrate)

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

### TIPO

Genere: solaio

### STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

## COPERTURE

Ubicazione: corpo su Via Senigallia

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a falde simmetriche

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 2]**

Ubicazione: esterna (androne)

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a chiocciola

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

### **SCALE [2 / 2]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a doppio incastro

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]**

Ubicazione: androne

Genere: rizzata

Schema del disegno: ciottoli di fiume e lastre di pietra

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]**

Ubicazione: portico

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti alternati

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]**

Ubicazione: metà p. t. corpo corto

Genere: in cotto

Schema del disegno: piastrelle quadrate posate in diagonale

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]**

Ubicazione: metà p. t e intero p. sottotetto corpo corto

Genere: in gres porcellanato (finto cotto)

Schema del disegno: piastrelle quadrate posate in diagonale

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]**

Ubicazione: p. sottotetto corpo lungo

Genere: a parquet

Schema del disegno: listelli rettangolari posati in diagonale

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]**

Ubicazione: facciate verso il cortile

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: laterizio, intonaco

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]**

Ubicazione: facciate verso il cortile

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: laterizio, intonaco

Qualificazione del tipo: cornice modanata aggettante

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2002

Stato di conservazione: ottimo

Indicazioni specifiche

Lo stato di conservazione dei rustici è ottimo. Sulle strutture verticali, sia pareti che pilasti, si riscontrano al piano terra alcuni fenomeni di degrado causati dall'umidità di risalita: macchie di umidità, efflorescenze, distacchi e rigonfiamenti della finitura.

Fonte: diretta

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI

Riferimento alla parte: sede del museo

Data inizio: 1988/00/00

Data fine: 1988/00/00

Descrizione intervento: Intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del museo.

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: corpo verso il giardino

Uso: museo

### USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: corpo verso l'ortaglia

Uso: abitazione

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria



Uso: rustici

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico non territoriale

Indicazione specifica: Croce Rossa Italiana

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1954/06/30

Data di registrazione o G.U.: 1954/06/30

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MN240-00006\_IMG-0000123588

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMCR13D01

Note: Vista da Via Sinigallia (2002)

Nome del file originale: MNMCR13D01

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MN240-00006\_IMG-0000123589

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMCR13D02

Note: Facciate Sud ed Ovest verso il giardino interno (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMCR13D02

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MN240-00006\_IMG-0000123590

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMCR13D03

Note: Piano terra: particolare del portico

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMCR13D03

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MN240-00006\_IMG-0000123591

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: MNMCR13F01

Note: Vista Ovest, prospetto verso il giardino (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMCR13F01

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale, scala 1:1000

Codice identificativo: MNMCR13T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMCR13T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta, scala 1:150

Codice identificativo: MNMCR13T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMCR13T02.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: sezione, scala 1:50

Codice identificativo: MNMCR13T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMCR13T03.pdf

#### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica - prospetto

Codice identificativo: MNMCR13G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMCR13G01.pdf

#### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica - mappatura prospetto

Codice identificativo: MNMCR13G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMCR13G02.pdf

#### **FONTI E DOCUMENTI**

Genere: documentazione esistente

Denominazione

Archivio della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Brescia, Mantova. e Cremona, Castiglione delle Siviere (MN), Museo della Croce Rossa, fasc 17/B I

Note: <CONV302> FNTH=A 1

#### **BIBLIOGRAFIA**

Autore: Voce Mantova

Titolo libro o rivista: La Voce di Mantova

Luogo di edizione: Mantova

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: MN200-00025

V., pp., nn.: p. 233

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2002

Ente compilatore: Provincia di Mantova

Nome [1 / 3]: Carlini, Federica

Nome [2 / 3]: Moioli, Rossella

Nome [3 / 3]: Catalano, Mara

Funzionario responsabile: Sbravati, Moira