

Villa Mirra

Cavriana (MN)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MN240-00008/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MN240-00008/>

CODICI

Unità operativa: MN240

Numero scheda: 8

Codice scheda: MN240-00008

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Mantova

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: MN240-00007

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: villa

Qualificazione: nobiliare

Denominazione: Villa Mirra

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Villa Siliprandi

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MN

Nome provincia: Mantova

Codice ISTAT comune: 020018

Comune: Cavriana

CENTRO STORICO

Carattere amministrativo del centro storico: capoluogo municipale

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cavriana

Particelle [1 / 4]: 160

Particelle [2 / 4]: 161

Particelle [3 / 4]: 736

Particelle [4 / 4]: 737

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione originaria

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: rifacimento

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Probabilmente l'edificio fu fatto costruire da Ludovico Gonzaga (secondo marchese di Mantova, 1448/1478), su una preesistenza risalente all'epoca di Francesco Gonzaga, che vi morì nel 1407, e fu fatto abbellire dal Fancelli.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1448/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1478/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

L'edificio fu fortemente rimaneggiato nel XVIII secolo. Un rogito notarile del 1755 ne attesta il passaggio di proprietà dai Conti d'Arco a Giovanni Amadei; vi è allegata una dettagliata descrizione dell'edificio e dei suoi contenuti stilata nel 1756. Da quest'ultima si ricava che il suo aspetto originario doveva essere abbastanza diverso da quello odierno, specialmente nella facciata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: villa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p. seminterrato; p. 1; p. sottotetto

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La villa appare come un organismo unitario, ma si articola in due porzioni (corpo centrale, ala destra) che risultano in parte autonome grazie anche alla conformazione del sito su cui sorge l'edificio: il fronte principale mostra i tre livelli del fabbricato, mentre dai prospetti est e nord si evince che i livelli completamente fuori terra sono due. Le strutture verticali sono costituite da murature completamente intonacate, pilastri e colonne. Le strutture orizzontali sono prevalentemente costituite da volte di vario tipo, vi sono poi solai lignei e solai piani (controsoffitti). La copertura nella parte ispezionabile mostra una struttura a travatura lignea su muri; il manto di copertura è in coppi.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: irregolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Materiali: calcare rosso di Verona

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: p. seminterrato, p. sottotetto

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO [1 / 10]

Genere: controsoffitto

STRUTTURA [1 / 10]

Riferimento: intero controsoffitto

Ubicazione: intero bene

TIPO [2 / 10]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 10]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero bene

TIPO [3 / 10]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 10]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero bene

TIPO [4 / 10]

Genere: solaio

STRUTTURA [4 / 10]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero bene

TIPO [5 / 10]

Genere: volta

Forma: a schifo

STRUTTURA [5 / 10]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene

TIPO [6 / 10]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [6 / 10]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene

TIPO [7 / 10]

Genere: volta

Forma: a ombrello

STRUTTURA [7 / 10]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene

TIPO [8 / 10]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [8 / 10]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene

TIPO [9 / 10]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [9 / 10]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene

TIPO [10 / 10]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [10 / 10]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a 5 falde a padiglione

Qualificazione della forma: pianta poligonale irregolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: ala destra

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scalone

Categoria: di rappresentanza

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a doppio incastro

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a doppio incastro

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a doppio incastro

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 7]

Ubicazione: intero bene

Genere: in ceramica

Schema del disegno [1 / 2]: a scacchiera

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti ortogonali

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 7]

Ubicazione: intero bene

Genere: a parquet

Schema del disegno [1 / 2]: a motivi geometrici

Schema del disegno [2 / 2]: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 7]

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 4]: a giunti sfalsati

Schema del disegno [2 / 4]: a giunti ortogonali

Schema del disegno [3 / 4]: piastrelle quadrate posate in diagonale

Schema del disegno [4 / 4]: a spiga

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 7]

Ubicazione: intero bene

Genere: in battuto di cemento

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 7]

Ubicazione: intero bene

Genere: marmette di cemento

Schema del disegno: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 7]

Ubicazione: portico

Genere: in pietra, calcare bianco di Verona

Schema del disegno: a giunti ortogonali

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 7]

Ubicazione: intero bene

Genere: in pietra, ciottoli

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 22]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: cornice modanata

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 22]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: cornice modanata

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 22]

Ubicazione: prospetti est e sud

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcadavanzali

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: cornice aggettante

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 22]

Ubicazione: prospetti est e sud

Collocazione: esterna

Tipo: cornice finestra

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: cornici finestre con semplici modanature e timpano triangolare

ELEMENTI DECORATIVI [20 / 22]

Ubicazione: prospetto Sud

Collocazione: esterna

Tipo: rivestimento

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: finto bugnato

ELEMENTI DECORATIVI [21 / 22]

Ubicazione: prospetto Sud

Collocazione: esterna

Tipo: decorazione a secco

Materiali: intonaco, pellicola pittorica

Qualificazione del tipo: a motivi vegetali

ELEMENTI DECORATIVI [22 / 22]

Ubicazione: prospetto Est

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: materiale lapideo

Qualificazione del tipo: cornice portone d'ingresso ad arco a tutto sesto

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: p.t. ala destra

Genere: stemma

Tipo: scudo

Trascrizione testo: ISA
ESTEN.
MAR.

Tecnica: rilievo

Materiali: intonaco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: p.t. ala destra

Genere: lapide

Tipo: lapide rettangolare

Trascrizione testo: QUESTA VILLA
AD ISABELLA D'ESTE
PIU' VOLTE OFFERSE
LIETO E SERENO OSPIZIO

Tecnica: incisa/o

Materiali: pietra naturale di colore bianco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 10]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Lo stato di conservazione si riferisce alla parte ispezionabile, per la restante parte si considera solo il manto di copertura, che appare comunque in buono stato di conservazione.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 10]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Gli elementi decorativi interessati da fenomeni di degrado sono le tempere dei solai lignei, a causa di infiltrazioni ed umidità, e le decorazioni esterne che subiscono l'azione degli agenti atmosferici.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 10]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 10]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

In generale lo stato di conservazione è buono. Si rilevano situazioni di degrado dovuto alla presenza di umidità, anche avanzato, concentrato in alcuni ambienti e nella parte bassa delle murature.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 10]

Riferimento alla parte: paramenti

Stato di conservazione: ottimo

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 10]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Si riscontrano danni e degradi puntuali.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 10]

Riferimento alla parte: soffitti

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Le condizioni son ogeneralmente buone; è presente una rottura della strutture nel vano d'ingresso al museo nell'ala destra del bene.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 10]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

I solai presentano alcune piccole lesioni di lieve entità e fenomeni di marcescenza su alcuni elementi lignei.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 10]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Le strutture verticali sono interessate dalla presenza di piccole lesioni non passanti.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 10]

Riferimento alla parte: volte

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: Dicembre 2000

Data fine: 2001/00/00

Descrizione intervento: Lavori di restauro. Progetto preliminare del luglio 1997.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: corpo centrale

Uso: rappresentanza

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: ala destra

Uso: museo

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Cavriana

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: VILLA MIRRA (OSILIPRANDI) SEDE DEL MUSEO CIVICO

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN240-00008_IMG-0000123612

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMCV11D01

Note: Vista Sud, prospetto principale (2002)

Nome del file originale: MNMCV11D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN240-00008_IMG-0000123613

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMCV11D02

Note: Museo, interno (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMCV11D02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN240-00008_IMG-0000123614

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMCV11D03

Note: Museo, degrado solaio (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMCV11D03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN240-00008_IMG-0000123615

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: MNMCV11F01

Note: Vista Ovest, prospetto verso il giardino (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMCV11F01

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale, scala 1:1000

Codice identificativo: MNMCV11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMCV11T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta, scala 1:200

Codice identificativo: MNMCV11T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMCV11T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: sezione, scala 1:100

Codice identificativo: MNMCV11T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMCV11T03.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica - prospetto

Codice identificativo: MNMCV11G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMCV11G01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica - mappatura prospetto

Codice identificativo: MNMCV11G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMCV11G02.pdf

FONTI E DOCUMENTI

Genere: documentazione esistente

Tipo: Progetto di restauro

Denominazione

archivio della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Brescia, Mantova. e Cremona, Cavriana (Mn), Villa Mirra con parco e bosco, fasc. 18/t

Note: <CONV302> FNTH=A1

BIBLIOGRAFIA

Autore: Voce Mantova

Titolo libro o rivista: La Voce di Mantova

Luogo di edizione: Mantova

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: MN200-00025

V., pp., nn.: 218-219

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2002

Ente compilatore: Provincia di Mantova

Nome [1 / 3]: Carlini, Federica

Nome [2 / 3]: Moioli, Rossella

Nome [3 / 3]: Catalano, Mara

Funzionario responsabile: Sbravati, Moira

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2006

Nome: Comin, Isabella

Ente compilatore: Provincia di Mantova

Funzionario responsabile: Sbravati, Moira