

Museo della Fondazione Francioli Nuvolari

Villimpenta (MN)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MN240-00016/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MN240-00016/>

CODICI

Unità operativa: MN240

Numero scheda: 16

Codice scheda: MN240-00016

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Mantova

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: MN240-00015

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: dipendenza

Denominazione: Museo della Fondazione Francioli Nuvolari

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Rustico di Palazzo Francioli Nuvolari

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MN

Nome provincia: Mantova

Codice ISTAT comune: 020068

Comune: Villimpenta

Indirizzo: Via Roma, 65

CENTRO STORICO

Carattere amministrativo del centro storico: capoluogo municipale

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Villimpenta

Particelle [1 / 2]: 165

Particelle [2 / 2]: 169

Foglio/Data: 8

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: incerta

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: costruzione del complesso

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVII

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. t.; p. sottotetto

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. 1

Forma: a L

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: locale angolo Nord Est p. t

Tipo di struttura: pilastro

Genere: in muratura

Materiali: cemento armato

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio (mattoni pieni)

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: metà p. 1

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio (mattoni pieni)

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: meta p. t.

TIPO [1 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: meta p. t.

TIPO [2 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: ingresso p. t. e meta p. 1

TIPO [3 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: locale angolo Nord Est p. 1

TIPO [4 / 4]

Genere: controsoffitto

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intero controsoffitto

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a falde simmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: ala settentrionale

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a doppio incastro

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: travi rampanti

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: intero bene

Genere: in battuto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: bagno, locale angolo Nord Est p. t

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti ortogonali

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: prospetti verso la corte centrale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: laterizio, intonaco

Qualificazione del tipo: cornice modanata aggettante

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Le pareti del piano terra vi sono danni dovuti all'umidità di risalita, che provoca anche distacchi e rigonfiamenti dell'intonaco; sono state rilevate lesioni diffuse. Macchie di umidità sono presenti anche sulle pareti del primo piano. Gli interventi provvisori e permanenti di sostegno e consolidamento dei solai dimostrano che le strutture lignee presentano dissesti con flessione delle travi principali e secondarie, dove vi sono anche fenomeni di marcescenza e attacco di insetti xilofagi.

Fonte: diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 3]

Riferimento alla parte: ala settentrionale

Descrizione intervento: Interventi provvisori e permanenti di sostegno e consolidamento dei solai.

RESTAURI [2 / 3]

Riferimento alla parte: copertura

Descrizione intervento

Interventi di manutenzione ordinaria del tetto sono eseguiti regolarmente per ovviare allo scivolamento dei coppi.

RESTAURI [3 / 3]

Riferimento alla parte: locale all'angolo Mord Est p.

Data inizio: 2002/00/00

Descrizione intervento: Realizzazione del controsoffitto in cartongesso, rifacimento pavimento, tinteggiatura pareti

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: museo

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: ricovero animali, fienili, rimessa attrezzi

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, adeguamento igienico e tecnologico
ristrutturazione edilizia

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN240-00016_IMG-0000123911

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMVL11D01

Note: Vista Sud, prospetto principale (2002)

Nome del file originale: MNMVL11D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN240-00016_IMG-0000123912

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMVL11D02

Note: Interno: sala a piano terra con intervento di sostegno del solaio (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMVL11D02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN240-00016_IMG-0000123913

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMVL11D03

Note: Interno corridoio piano terra: particolare del degrado pareti e pavimenti (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMVL11D03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN240-00016_IMG-0000123914

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: MNMVL11F01

Note: Vista Sud, prospetto principale (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMVL11F01

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale, scala 1:1000

Codice identificativo: MNMVL11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMVL11T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta, scala 1:100

Codice identificativo: MNMVL11T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMVL11T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: sezione, scala 1:100

Codice identificativo: MNMVL11T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMVL11T03.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica - prospetto

Codice identificativo: MNMVL11G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMVL11G01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica - mappatura prospetto

Codice identificativo: MNMVL11G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMVL11G02.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2002

Ente compilatore: Provincia di Mantova

Nome [1 / 3]: Carlini, Federica

Nome [2 / 3]: Moioli, Rossella

Nome [3 / 3]: Catalano, Mara

Funzionario responsabile: Sbravati, Moira