

Biblioteca di Suzzara

Suzzara (MN)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MN240-00023/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MN240-00023/>

CODICI

Unità operativa: MN240

Numero scheda: 23

Codice scheda: MN240-00023

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Mantova

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: MN240-00022

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Qualificazione: comunale

Denominazione: Biblioteca di Suzzara

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MN

Nome provincia: Mantova

Codice ISTAT comune: 020065

Comune: Suzzara

Indirizzo: Via Guido da Suzzara, 48/A

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Suzzara

Particelle: 107

Foglio/Data: 50

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: Il museo é situato in un edificio dei primi anni trenta del XX secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p. interrato-1; p. t.; p. 1; p. 2

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: irregolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

TIPO [1 / 3]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero bene

TIPO [2 / 3]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero bene

TIPO [3 / 3]

Genere: controsoffitto

STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intero controsoffitto

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a falde asimmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: non accertabile

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 2

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: gradini d'accesso

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di sicurezza

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]

Ubicazione: intero bene

Genere: in graniglia

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]

Ubicazione: intero bene

Genere: in ceramica

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti sfalsati

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti ortogonali

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]

Ubicazione: intero bene

Genere: a parquet

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]

Ubicazione: intero bene

Genere: in battuto di cemento

Schema del disegno: finitura superficiale in resina acrilica

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]

Ubicazione: intero bene

Genere: linoleum

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Ubicazione: prospetti nord, sud, est

Collocazione: esterna

Tipo: cornici ingressi

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo
cornice modanata, spalle con specchiatura centrale e architrave costituita da una mensola aggettante

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]

Ubicazione: prospetti nord, sud, est

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: cornice modanata

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]

Ubicazione: prospetto Sud

Collocazione: esterna

Tipo: specchiature

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: specchiature rettangolari poste tra le finestre del primo e secondo piano

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]

Ubicazione: prospetti nord, sud, est

Collocazione: esterna

Tipo: zoccolatura

Materiali: cemento

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: cornice modanata aggettante

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]

Ubicazione: prospetti nord, sud, est

Collocazione: esterna

Tipo: rivestimento

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: finto bugnato

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]

Ubicazione: prospetti nord, sud, est

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestre

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: cornici finestre con semplici modanature e base simile al tipo inginocchiata

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Si rilevano solo alcuni fenomeni di degrado di lieve entità concentrati in pochi punti dell'edificio. Si tratta per lo più di macchie di umidità dovute ad infiltrazioni pregresse e di rotture e sconessioni di qualche elemento della pavimentazione.

Fonte: diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: biblioteca

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Suzzara

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, art. 5

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN240-00023_IMG-0000123891

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMSU11D01

Note: Vista Nord Ovest, prospetto principale (2002)

Nome del file originale: MNMSU11D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN240-00023_IMG-0000123892

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMSU11D02

Note: Scala esterna sul retro (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMSU11D02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN240-00023_IMG-0000123893

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMSU11D03

Note: Interno uffici

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMSU11D03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN240-00023_IMG-0000123894

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: MNMSU11F01

Note: Vista Nord Ovest, prospetto principale (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMSU11F01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN240-00023_IMG-0000123895

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MN240-00023_D01

Note: Vista di insieme da est tra via Don Bosco e Via Guido

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MN240-00023_D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN240-00023_IMG-0000123896

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MN240-00023_D02

Note: Prospetto principale su via Guido della facciata storica

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MN240-00023_D02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN240-00023_IMG-0000123897

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MN240-00023_D03

Note: Scorcio della facciata e del prospetto laterale da ovest da via Guido

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MN240-00023_D03

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale, scala 1:1000

Codice identificativo: MNMSU11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMSU11T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta, scala 1:200

Codice identificativo: MNMSU11T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMSU11T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: sezione, scala 1:200

Codice identificativo: MNMSU11T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMSU11T03.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica - prospetto

Codice identificativo: MNMSU11G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMSU11G01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica - mappatura prospetto

Codice identificativo: MNMSU11G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMSU11G02.pdf

BIBLIOGRAFIA

Autore: Voce Mantova

Titolo libro o rivista: La Voce di Mantova

Luogo di edizione: Mantova

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: MN200-00025

V., pp., nn.: p. 80

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2002

Ente compilatore: Provincia di Mantova

Nome [1 / 3]: Carlini, Federica

Nome [2 / 3]: Moioli, Rossella

Nome [3 / 3]: Catalano, Mara

Funzionario responsabile: Sbravati, Moira

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2006

Nome: Comin, Isabella

Ente compilatore: Provincia di Mantova

Funzionario responsabile: Sbravati, Moira