

# Collegio delle Nobili Vergini di GesÀ¹

Castiglione delle Stiviere (MN)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MN240-00025/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MN240-00025/>

## CODICI

Unità operativa: MN240

Numero scheda: 25

Codice scheda: MN240-00025

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Mantova

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Qualificazione: nobiliare

Denominazione: Collegio delle Nobili Vergini di Gesù

### ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Palazzo Aliprandi

### ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Denominazione: Museo Storico Aloisiano

Fonte dell'altra denominazione: consuetudine

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MN

Nome provincia: Mantova

Codice ISTAT comune: 020017

Comune: Castiglione delle Stiviere

Indirizzo: Via Perati, 6

### **CENTRO STORICO**

Carattere amministrativo del centro storico: capoluogo municipale

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## **LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### **LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

Comune: Castiglione delle Stiviere

Particelle [1 / 8]: 111

Particelle [2 / 8]: 112

Particelle [3 / 8]: 113

Particelle [4 / 8]: 114

Particelle [5 / 8]: 115

Particelle [6 / 8]: 116

Particelle [7 / 8]: 117

Particelle [8 / 8]: 119

Foglio/Data: 15

## **DEFINIZIONE CULTURALE**

### **AMBITO CULTURALE**

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

## **NOTIZIE STORICHE**

### **NOTIZIA [1 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Il nucleo originale dell'edificio risale alla seconda metà del '500, quale residenza signorile della famiglia Aliprandi, a cui apparteneva Elena, sposa di Rodolfo Gonzaga e madre delle fondatrici del Collegio.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

**NOTIZIA [2 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Il collegio fu fondato nel 1608 da Cinzia, Olimpia e Gridonia Gonzaga, nipoti di S. Luigi, nella dimora della famiglia materna degli Aliprandi. L'edificio dovette dunque subire delle modifiche in relazione alla nuova destinazione d'uso.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

Data: 1608/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

Data: 1608/00/00

**NOTIZIA [3 / 4]**

Riferimento: ala nord

Notizia sintetica: completamento

Notizia: L'edificio fu ampliato con il refettorio, il chiostro, il loggiato e la cappella.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

**NOTIZIA [4 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]**

Secolo: sec. XVII

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]**

Riferimento: corpo principale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2

### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]**

Riferimento: ala destra

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p. interrato-1; p. t.; p. 1

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Il complesso è composto da vari corpi di fabbrica internamente collegati il cui impianto planimetrico risulta articolato ed irregolare, con un alternanza di pieni e vuoti dovuta alla presenza di due cortili interni ed un terzo ampio giardino destinato a frutteto. Le strutture verticali sono di diverso tipo, risalendo ad epoche differenti; vi sono per lo più murature in muratura mista e colonne in materiale lapideo naturale. Le strutture orizzontali sono costituite da solai lignei, ad orditura semplice e doppia, da volte a crociera in muratura, solai piani e controsoffitti lignei. Le coperture probabilmente hanno una struttura costituita sia da travatura su muri che da capriate.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: corpo principale

### **PIANTA [1 / 2]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: ala destra

### **PIANTA [2 / 2]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo doppio

Forma: a L

## **FONDAZIONI**

### **STRUTTURE**

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## **STRUTTURE VERTICALI**

### **TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: muratura mista

Materiali [1 / 2]: laterizio (mattoni pieni)

Materiali [2 / 2]: pietra

### **TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Materiali: pietra

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: intero bene

### **TIPO [1 / 6]**

Genere: solaio

**STRUTTURA [1 / 6]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero bene

**TIPO [2 / 6]**

Genere: controsoffitto

**STRUTTURA [2 / 6]**

Riferimento: intero controsoffitto

Ubicazione: intero bene

**TIPO [3 / 6]**

Genere: volta

Forma: a crociera

**STRUTTURA [3 / 6]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene

**TIPO [4 / 6]**

Genere: solaio

**STRUTTURA [4 / 6]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero bene

**TIPO [5 / 6]**

Genere: solaio

**STRUTTURA [5 / 6]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero bene

**TIPO [6 / 6]**

Genere: solaio

**STRUTTURA [6 / 6]**

Riferimento: intero solaio

---

**COPERTURE**

Ubicazione: corpo principale

**CONFIGURAZIONE ESTERNA**

---

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: non accertabile

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 2]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a doppio incastro

### **SCALE [2 / 2]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a doppio incastro

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Genere: in graniglia

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 3]: a spina di pesce

Schema del disegno [2 / 3]: piastrelle quadrate posate in diagonale

Schema del disegno [3 / 3]: a giunti sfalsati

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: intero bene

Genere: in battuto di cemento

Schema del disegno: fughe incise ad imitazione di piastrelle 30x30

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]

Ubicazione: corpo principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesena angolare

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: intonaco

Qualificazione del tipo [1 / 2]: lesena a finto bugnato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: lesena con specchiatura centrale in cemento decorativo

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]

Ubicazione: corpo principale

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: cornice aggettante

#### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]**

Ubicazione: corpo principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornici porte

Materiali: materiale lapideo naturale

Qualificazione del tipo: cornici bugnate ad arco a tutto sesto.

#### **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]**

Ubicazione: corpo principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: materiale lapideo naturale

Qualificazione del tipo

cornicione costituito nella porzione inferiore da una serie di modanature soprastanti una fascia di dentelli e da una mensola aggettante soprastante anch'essa

## **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

Ubicazione: p.1 ala destra

Genere: lapide

Tipo: lapide rettangolare

Trascrizione testo

Capella della Santissima

Vergine Maria, che già fu stan

za Sig.ra Donna Cintia Gonza

ga, la prima delle tre Fondatrici

della Compagnia Delle V.V. di Giesù

Restaurata L'anno MDCCXXI

Tecnica: incisa/o

Materiali: stucco

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: diretta

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato parzialmente

### USO ATTUALE [1 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: scuola

### USO ATTUALE [2 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: convento

### USO ATTUALE [3 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: museo

### USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: convento

### USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Collegio delle Nobili Vergini di Gesù

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, art. 5

## **PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]**

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1950/05/24

Data di registrazione o G.U.: 1950/05/24

## **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MN240-00025\_IMG-0000123592

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMCS10D01

Note: Vista Est, facciata verso Via Boschetti (2002)

Nome del file originale: MNMCS10D01

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MN240-00025\_IMG-0000123593

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMCS10D02

Note: Vista Sud, prospetto principale (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMCS10D02

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MN240-00025\_IMG-0000123594

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MNMCS10D03

Note: Vista dal giardino interno (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMCS10D03

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MN240-00025\_IMG-0000123595

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: MNMCS10F01

Note: Vista Sud, particolare del prospetto principale (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MNMCS10F01

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale, scala 1:1000

Codice identificativo: MNMCS10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMCS10T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica - prospetto

Codice identificativo: MNMCS10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMCS10G01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica - mappatura prospetto

Codice identificativo: MNMCS10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: MNMCS10G02.pdf

**FONTI E DOCUMENTI**

Genere: documentazione esistente

Tipo: relazione tecnica

Denominazione

Archivio della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Brescia, Mantova. e Cremona, Castiglione delle Stiviere, Collegio Signore Vergini di Gesù, fasc. 17/ A V

Note: <CONV302> FNTH=A 1

#### **BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Autore: Voce Mantova

Titolo libro o rivista: La Voce di Mantova

Titolo contributo: Itinerari attraverso le terre dei Gonzaga

Luogo di edizione: Viadana

Anno di edizione: 1995

V., pp., nn.: 229-231

#### **BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Autore: Musei Lombardia

Titolo libro o rivista: Musei in Lombardia

Luogo di edizione: Como

Anno di edizione: 1989

### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2002

Ente compilatore: Provincia di Mantova

Nome [1 / 3]: Carlini, Federica

Nome [2 / 3]: Moioli, Rossella

Nome [3 / 3]: Catalano, Mara

Funzionario responsabile: Sbravati, Moira