

# Mura e bastioni di Bozzolo (resti)

Bozzolo (MN)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MN360-00169/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MN360-00169/>

## CODICI

Unità operativa: MN360

Numero scheda: 169

Codice scheda: MN360-00169

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Mantova

Ente competente: S74

## RELAZIONI

Relazione con schede VAL: MN360-00033

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: mura difensive

Denominazione: Mura e bastioni di Bozzolo (resti)

Fonte della denominazione: consuetudine

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MN

Nome provincia: Mantova

Codice ISTAT comune: 020007

Comune: Bozzolo

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bozzolo

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia

La costruzione delle mura volute da Giulio Cesare Gonzaga ha inizio nella seconda metà del XVI secolo. Era dotata di tre porte di accesso di cui due - Porta Gonzaga e Porta San Martino - costruite insieme alle mura e la terza - Porta Nuova - costruita nel 1786. Delle tre porte rimane solo Porta San Martino nella ricostruzione ottocentesca.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

### NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia

Le mura di cinta furono parzialmente demolite nel Novecento con diverse motivazioni. Nel 1909 viene demolito un tratto per la realizzazione del macello comunale, tra il 1920 ed il 1922 altri tratti ad ovest del paese per motivi igienico sanitari, per dare lavoro ai cittadini e per recuperare materiale. Alcune demolizioni sono state causate dal primo conflitto mondiale. Infine negli anni Sessanta la scelta di continuare le demolizioni lasciando l'unico tratto che oggi è ancora visibile.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Data: 1909/00/00

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Data: 1965/00/00

Validità: ca.

### NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: crollo

Notizia

In seguito al sisma e alla carenza di manutenzione crolla una porzione di mura. Parte delle mura è attualmente sostenuta da opere provvisorie di messa in sicurezza (2014)

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]**

Data: 2013/00/00

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]**

Data: 2014/00/00

#### **NOTIZIA [4 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia

Il 28/04/1916 un progetto a firma dell'Ing. Fausto Beccari propone un piano di demolizione delle mura storiche. Un anno più tardi il comune è al lavoro per le demolizioni. Viene proposto l'acquisto ai frontisti al costo del solo materiale ed in caso la proposta non trovi risposta il muro viene demolito generando tra le altre cose problemi di dissesto nelle proprietà private contigue. Le demolizioni hanno inizio nella parte sud ed ovest del paese.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]**

Data: 1916/04/28

Validità: post

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]**

Data: 1917/00/00

Validità: ante

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Delel mura del paese rimane solo un tratto ad est. Si tratta di mura in laterizio a sezione rastremata verso l'alto che contengono il terrapieno dei giardini privati. Il processo di demolizione e di vendita ai cittadini ha avuto inizio sul termine dell'Ottocento. A seguito del sisma del 2012 e di parziali crolli sono ora puntellate in diversi punti per evitare ulteriori crolli.

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE**

Stato di conservazione: cattivo

## **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: non utilizzato

## USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: servizio

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: MURA CITTADINE

Indirizzo da vincolo: DA PORTA CREMONA AL CASTELLO O PORTA MANTOVA

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n - cartolina storica

Autore: s.a.

Data: 1970/00/00

Ente proprietario: privata

Collocazione: stampa su libro

Codice identificativo: MN360-00169\_C01

Specifiche: AAVV, Saluti da Bozzolo, 1991

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: MN360-00169\_C01

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n - cartolina storica

Autore: Giovanni Dapari

Data: 1903/00/00

Ente proprietario: privata

Collocazione: stampa su libro

Codice identificativo: MN360-00169\_C02

Specifiche: AAVV, Saluti da Bozzolo, 1991, p81

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: MN360-00169\_C02

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 13]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n - cartolina storica

Autore: Giovanni Dapari

Data: 1908/00/00

Ente proprietario: privata

Collocazione: stampa su libro

Codice identificativo: MN360-00169\_C03

Specifiche: AAVV, Saluti da Bozzolo, 1991, p82

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: MN360-00169\_C03

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MN360-00169\_IMG-0000185237

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Comin, Isabella

Data: 2012/10/21

Codice identificativo: MN360-00169\_RD03

Note: Mura sul lato est: vista urbana verso sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MN360-00169\_RD03

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MN360-00169\_IMG-0000185238

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Comin, Isabella

Data: 2012/10/21

Codice identificativo: MN360-00169\_RD04

Note: Mura sul lato est: dettaglio del bastione

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MN360-00169\_RD04

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MN360-00169\_IMG-0000185239

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Comin, Isabella

Data: 2012/10/21

Codice identificativo: MN360-00169\_RD05

Note: Mura sul lato est: dettaglio del bastione

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MN360-00169\_RD05

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MN360-00169\_IMG-0000185240

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Comin, Isabella

Data: 2012/10/21

Codice identificativo: MN360-00169\_RD06

Note: Mura sul lato est: dettaglio

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MN360-00169\_RD06

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MN360-00169\_IMG-0000185241

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Comin, Isabella

Data: 2012/10/21

Codice identificativo: MN360-00169\_RD07

Note: Mura nei pressi di Porta San Martino

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MN360-00169\_RD07

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MN360-00169\_IMG-0000185242

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Comin, Isabella

Data: 2012/10/21

Codice identificativo: MN360-00169\_RD08

Note: Mura nei pressi di Porta San Martino

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MN360-00169\_RD08

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MN360-00169\_IMG-0000185233

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Autore: (vecchio Bacam)

Codice identificativo: F0701901

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: F0701901

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MN360-00169\_IMG-0000185234

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MN004002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MN004002

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MN360-00169\_IMG-0000185235

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Comin, Isabella

Data: 2012/10/21

Codice identificativo: MN360-00169\_RD01

Note: Mura sul lato est: vista urbanistica verso sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MN360-00169\_RD01

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MN360-00169\_IMG-0000185236

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Comin, Isabella

Data: 2012/10/21

Codice identificativo: MN360-00169\_RD02

Note: Mura sul lato est: vista urbanistica verso nord

Nome del file originale: MN360-00169\_RD02

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Ente compilatore: Provincia di Mantova

Funzionario responsabile: Sbravati, Moira

### **AGGIORNAMENTO-REVISIONE**

Anno di aggiornamento/revisione: 2012

Nome: Comin, Isabella

Ente compilatore: Provincia di Mantova

Referente scientifico: Comin, Isabella

Funzionario responsabile: Sbravati, Moira