

Oratorio della Villa Grassetti

Suzzara (MN)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MN360-02147/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MN360-02147/>

CODICI

Unità operativa: MN360

Numero scheda: 2147

Codice scheda: MN360-02147

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 01932133

Ente schedatore: R03/ Provincia di Mantova

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice IDK della scheda madre: MN360-02924

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: oratorio

Denominazione: Oratorio della Villa Grassetti

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MN

Nome provincia: Mantova

Codice ISTAT comune: 020065

Comune: Suzzara

Località: Salletto

Indirizzo: Strada Zara

Altra località: SAILETTO (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Suzzara

Particelle: B

Foglio/Data: 4 - Svi.: A

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1899/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1903/00/00

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Il 23 aprile 1898 fu posta la prima pietra della chiesetta situata ad est del palazzo; alla cerimonia parteciparono tutti i chierici giunti da Mantova a Salletto appositamente, insieme al Vescovo Paolo Carlo Origo. Il progettista fu un ingegnere di Milano, il Chiappetta, e il pittore che decorò gli interni fu anch'egli milanese, un certo Malinverni. Il capo-mastro fu il mantovano Mozzini Tersilio di Cerese. La chiesetta fu costruita tra le due ali laterali poste ad est del palazzo, in modo da creare un piccolo cortile interno.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1898/00/00

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: degrado

Notizia

Dopo la metà degli anni '80 del XX secolo, in seguito all'abbandono dell'intero complesso di Villa Grassetti, la situazione di degrado è andata peggiorando sempre più; dalla chiesa sono stati asportati tutti gli arredi, compreso l'altare, per cui attualmente la struttura è ridotta alla sola scatola muraria interessata da gravi fenomeni di degrado.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XXI

Data: 2010/00/00

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Piccolo edificio a pianta a croce greca ad un solo piano. Il vano centrale è coperto da una cupola, con finti costoloni, non visibile all'esterno mentre i bracci presentano volte a crociera eccetto quello rivolto ad est in cui si apre un'abside dove era collocato l'altare. A sud si trova un deambulatorio a corridoio coperto con piccole volte a vela e con due cappelle terminali. Verso il cortile interno vi è un piccolo portico coperto con volte a crociera. Murature in laterizio intonacate. Coperture a tetto con manto in coppi.

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2010

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

La mancanza dei serramenti e le infiltrazioni di acque meteoriche hanno danneggiato le decorazioni pittoriche e gli intonaci: si notano distacchi, depositi biologici, efflorescenze.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2010

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Crollo parziale delle volte del piccolo portico d'ingresso

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2010

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

In generale lo stato di conservazione è cattivo: infiltrazioni di acque meteoriche hanno danneggiato le decorazioni pittoriche e gli intonaci, vi sono crolli di parte delle volte del piccolo portico d'ingresso e la vegetazione infestante, che occupa l'intero cortile interno, è causa di danni alle strutture ed alle coperture.

Fonte: sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1981/00/00

Data fine: 1982/00/00

Descrizione intervento: Rifacimento delle strutture lignee del tetto

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Suzzara

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN360-02147_IMG-0000126884

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MN360-02147_D01

Note: Facciata

Nome del file originale: MN360-02147_D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN360-02147_IMG-0000126885

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: MN360-02147_F01

Note: Vista interna: l'abside

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MN360-02147_F01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN360-02147_IMG-0000126886

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: MN360-02147_F02

Note: Vista interna: "transetto"

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MN360-02147_F02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN360-02147_IMG-0000126887

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: MN360-02147_F03

Note: Vista interna: particolare della volta del transetto

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MN360-02147_F03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN360-02147_IMG-0000126888

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: MN360-02147_F04

Note: Vista interna: particolare della cupola

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MN360-02147_F04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN360-02147_IMG-0000126889

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: MN360-02147_F05

Note: Vista interna: particolare di un transetto

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MN360-02147_F05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN360-02147_IMG-0000126890

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: MN360-02147_F06

Note: Vista dal cortile interno occupato ormai interamente dalla vegetazione.

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MN360-02147_F06

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN360-02147_IMG-0000126891

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: MN360-02147_F07

Note: Vista dal cortile interno verso il portico d'ingresso all'oratorio

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MN360-02147_F07

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MN360-02147_IMG-0000126892

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: MN360-02147_F08

Note: Portico d'ingresso all'oratorio: crollo di parte delle volte

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MN360-02147_F08

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Parmigiani C.

Titolo libro o rivista: Villa Grassetti o del Seminario a Salletto

Luogo di edizione: Mantova

Anno di edizione: 1998

Codice scheda bibliografia: MN070-00017

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2010

Ente compilatore: Provincia di Mantova

Nome: Ascari, Silvia

Funzionario responsabile: Sbravati, Moira

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2010

Nome: Ascari, Silvia

Ente compilatore: Provincia di Mantova

Funzionario responsabile: Sbravati, Moira