

# Palazzo della Certosa CantÃ¹ - complesso

Casteggio (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/PV110-00001/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/PV110-00001/>

## CODICI

Unità operativa: PV110

Numero scheda: 1

Codice scheda: PV110-00001

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Pavia

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: PV110-00001

Relazione con schede VAL: PV260-00009

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Qualificazione: signorile

Denominazione: Palazzo della Certosa Cantù - complesso

### ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Denominazione: Biblioteca Civica di Casteggio

Fonte dell'altra denominazione: consuetudine

### ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Denominazione: Civico Museo Archeologico di Casteggio e dell'Oltrepò pavese

Fonte dell'altra denominazione: bibliografia

Specificazione della fonte dell'altra denominazione: L'Italia, Lombardia, Touring Club Italiano, 2005

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018037

Comune: Casteggio

Indirizzo: Via Circonvallazione Cantù, 62

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via Vigorelli

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Casteggio

Particelle [1 / 5]: 255

Particelle [2 / 5]: 256

Particelle [3 / 5]: 257

Particelle [4 / 5]: 258

Particelle [5 / 5]: 314

Foglio/Data: 11/ 1960

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE

Ruolo: costruzione

Nome di persona o ente: Fraschina, Francesco

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: ala destra

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Costruzione della parte rustica a forma di L rovesciata a destra dell'entrata principale.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

### NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Costruzione del grande fabbricato rettangolare che fu unito con un androne sormontato da vani abitativi alla parte rustica precedentemente edificata.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1705/00/00

Validità: ante

### NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Costruzione della cappella, al termine del grande corridoio del piano superiore, con altare in marmo policromo preceduta da balaustrata e sormontata da grande pala raffigurante San Bruno e San Francesco. Contemporaneamente

viene costruito lo scalone di accesso al piano nobile.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1700/00/00

Validità: post

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1708/00/00

Validità: ante

#### **NOTIZIA [4 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1705/00/00

Validità: ante

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Il nucleo centrale, chiuso intorno ad un cortile, è il centro di una struttura più ampia circondata da mura di cinta che comprendono un vasto parco di piante secolari. La Certosa esternamente in mattoni a vista si articola con pianta ad "U" con il fronte principale sulla strada di circonvallazione, dalla quale si accede ai fabbricati attraverso l'androne carraio. Intorno al cortile prospetta su di un lato il corpo di fabbrica principale e sugli altri due gli edifici un tempo adibiti a rustici e tinaia. Il palazzo principale, ubicato sul lato est del complesso, presenta un "corpo di fabbrica doppio" a due piani fuori terra parzialmente cantinati con strutture verticali in muratura continua. Gli edifici un tempo adibiti a rustici, all'interno dei quali è stato ricavato il museo, occupano l'ala a due piani fuori terra in corrispondenza del lato ovest ed un corpo di fabbrica di notevole ampiezza posto sul lato nord. Hanno strutture verticali in laterizio lasciate a vista.

## **CONSERVAZIONE**

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]**

Riferimento alla parte: Palazzo Certosa

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Il palazzo si presenta in generali buone condizioni di conservazione. Nonostante i recenti restauri già affiorano alcuni problemi dovuti alla presenza di umidità di risalita nella muratura, ben visibile soprattutto nel piano interrato, e che riguardano sia la struttura in laterizio che l'intonaco di rivestimento con conseguenti distacchi ed affioramento di efflorescenze saline. Un danno di tipo strutturale non grave ma da tenere controllato riguarda una fessura ancora attiva nella ghiacciaia.

Fonte: diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]**

Riferimento alla parte: Rustici

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

All'esterno sulla parete ovest della parte rustica riaffiorano problemi d'umidità con disgregazione dei mattoni e presenza di muschi connessa al cattivo funzionamento di un pluviale di scarico.

### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]**

Riferimento alla parte: Belvedere

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

Il Belvedere non ancora restaurato presenta diffuse croste e depositi superficiali e danni dovuti all'umidità oltre che un fuori piombo del muro di contenimento. La balaustra è in parte erosa con depositi, croste e attacchi biologici.

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI [1 / 5]**

Riferimento alla parte: recinzione

Data inizio: 1997

Note

rifacimento della recinzione, sul lato prospiciente la Circonvallazione, previa demolizione del muro esistente, con recupero e pulitura con sabbiatura dei cappelli dei pilastri e copertine del muro in granito; scavo a mezzacosta e realizzazione di fondazioni a trave rovescia in calcestruzzo armato; costruzione di muratura di mattoni a vista del tipo antico, fatti a mano e riposizionamento degli elementi in granito; fornitura e posa di cancellate in ferro

### **RESTAURI [2 / 5]**

Riferimento alla parte: ala N

Data inizio: 2001

Note

recupero delle volte a vela della scala N, danneggiate da infiltrazioni; restauro delle decorazioni del soffitto delle stanze al p.t. che presentavano crepe e lacune; restauro delle decorazioni delle volte a vela del corridoio d'ingresso che presentavano distacco della pellicola pittorica; restauro dei soffitti a cassettoni al p.t e al p.1; restauro della cappella al p.1; scala N integrazione lacune; restauro scala belvedere; rifacimento porta ingresso alla proprietà.

### **RESTAURI [3 / 5]**

Riferimento alla parte: corpo di fabbrica principale

Data inizio: 2001

Note

- 1) lavori di consolidamento e recupero delle strutture ammalorate
- 2) riorganizzazione interna e adeguamento igienico e tecnologico in osservanza delle normative in materia di barriere architettoniche e prevenzione degli incendi
- 3) sistemazione del cortile interno e del belvedere
- 4) sostituzione di buona parte dei solai in legno e delle sovrastrutture
- 5) recupero delle pavimentazioni in seminato poste al piano terreno, degli originari gradini in granito rosa di Baveno
- 6) restituzione della

**RESTAURI [4 / 5]**

Riferimento alla parte: prospetto principale

Data inizio: 2001

Descrizione intervento

pulitura e rappezzi delle facciate lasciate in muratura a vista,, con stuccatura degli interstizi dei corsi e ricucitura ove la tessitura muraria a vista evidenziava consunzione o manomissioni inadeguate

**RESTAURI [5 / 5]**

Riferimento alla parte: cortile principale

Data inizio: 2001

Note

- 1) sistemazione dell'acciottolato con raccolta e razionalizzazione delle acque piovane
- 2) realizzazione di marciapiedi in beola
- 3) pulizia e stuccatura del pozzo in granito con copertura in rame anch'essa riparata
- 4) sistemazione del belvedere con consolidamento e ripristino del muro di contenimento del terreno e della sovrastante balaustra

## UTILIZZAZIONI

**USO ATTUALE [1 / 2]**

Riferimento alla parte: ala destra

Uso: museo

**USO ATTUALE [2 / 2]**

Riferimento alla parte: nucleo centrale

Uso: biblioteca

**USO STORICO [1 / 2]**

Riferimento alla parte: ala destra

Riferimento cronologico: secc. XVIII-XX

Uso: tinaia e sede del torchio

**USO STORICO [2 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: 1851

Uso: abitazione di villeggiatura

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Casteggio

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CERTOSA E PARCO CANTU'

Indirizzo da vincolo: CIRCONV.(Via)-STR.COM.DELLA CERTOSA-STR.PROV.DA CASTEGGIO a MONTALTO PAVESE

Dati catastali: FOGLIO 9 MAPP. 258 - 257 - 256 - 255 - 314

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, artt. 1, 4

Estremi provvedimento: 1989/02/03

Estensione del vincolo: intero bene

Codice ICR: 2RTI0180087AAAA

Nome del file originale: 03012780301281.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_PV110-00001\_NVC-0000000029

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_PV110-00001\_IMG-0000042540

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PCA10D01.jpg

Note: Vista est, belvedere

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PCA10D01.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_PV110-00001\_IMG-0000042541

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PCA10D02.jpg

Note: Vista est, belvedere

Nome del file originale: PCA10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_PV110-00001\_IMG-0000042542

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PCA10D03.jpg

Note: Vista fronte est sul giardino

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PCA10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_PV110-00001\_IMG-0000042543

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PCA10D04.jpg

Note: Particolare muro di cinta su via Cignoli

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PCA10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_PV110-00001\_DRA-0000000191

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Codice identificativo: PCA10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: PCA\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_PV110-00001\_DRA-0000000192

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: individuazione beni componenti

Codice identificativo: PCA10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: PCA\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_PV110-00001\_DRA-0000000193

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto est

Codice identificativo: PCA10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: PCA\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_PV110-00001\_DRA-0000000194

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Relazione sul bene

Codice identificativo: PCAREL

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo DVA

Nome del file originale: PCAREL.rtf

**BIBLIOGRAFIA [1 / 9]**

Autore: convegno Casteggio

Titolo contribuito: Il Convegno Archeologico di Casteggio. Ritrovamenti archeologici della provincia di Pavia. Atti

Luogo di edizione: Lissone

Anno di edizione: 1979

**BIBLIOGRAFIA [2 / 9]**

Autore: Arslan E.A.

Titolo contribuito: Itinerari archeologici. Lombardia

Luogo di edizione: Roma

Anno di edizione: 1982

V., pp., nn.: 216-217

**BIBLIOGRAFIA [3 / 9]**

Autore: tutela ambientale

Titolo contribuito: Vincoli di tutela ambientale: Pavia e provincia. Aggiornamento 1985

Luogo di edizione: PAVia

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: 25-27

**BIBLIOGRAFIA [4 / 9]**

Autore: Inzaghi C.

Titolo contribuito: Civico Museo di Casteggio e dell'Oltrepò pavese

Luogo di edizione: Casteggio

Anno di edizione: 1988

**BIBLIOGRAFIA [5 / 9]**

Autore: Vannacci Lunazzi G.

Titolo contribuito

Il civico Museo archeologico di Casteggio. Il Museo: un bel modo per imparare la storia "Vigevano mese" 14

Luogo di edizione: Vigevano

Anno di edizione: 1988

V., pp., nn.: 44-45

**BIBLIOGRAFIA [6 / 9]**

Autore: Musselli L.

Titolo contribuito: Casteggio. Ventitre secoli di storia

Luogo di edizione: Casteggio

Anno di edizione: 1989

**BIBLIOGRAFIA [7 / 9]**

Autore: Pearce M.

Titolo contribuito: Il Convegno Archeologico di Casteggio: nuove ricerche archeologiche in provincia di Pavia.

Luogo di edizione: Pieve del Cairo

Anno di edizione: 1992

**BIBLIOGRAFIA [8 / 9]**

Autore: Bernini F./ Dazzan G.

Titolo contributo: Il Palazzo Certosa Cantù di Casteggio.  
1696-1996 tre secoli fra luci ed ombre

Luogo di edizione: Casteggio

Anno di edizione: 1996

**BIBLIOGRAFIA [9 / 9]**

Autore: Vecchi L.

Titolo contributo

Rocce , fossili, reperti preistorici, celtici, romani e medievali nelle sale del Civico Museo Archeologico di Casteggio e dell'Oltrepò pavese "Pavia economica" 2

Anno di edizione: 1999

V., pp., nn.: 69-72

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: Provincia di Pavia

Nome [1 / 3]: Marino, Nadia

Nome [2 / 3]: Vergani, Cristina

Nome [3 / 3]: Perani, Germana

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2005

Nome: Vergani, Cristina