

# Canonica (ex) della Chiesa di S. Maria Cisterna

Montalto Pavese (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/PV110-00007/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/PV110-00007/>

## CODICI

Unità operativa: PV110

Numero scheda: 7

Codice scheda: PV110-00007

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Pavia

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Canonica (ex) della Chiesa di S. Maria Cisterna

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Museo Contadino

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018094

Comune: Montalto Pavese

Località: Villa

Indirizzo: Strada Vicinale di Villa

Collocazione: Fuori dal centro abitato, non distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Montalto Pavese

Particelle: 104

Foglio/Data: 3/ 1908

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Edificio di recente costruzione, con tre piani fuori terra costruito a ridosso della chiesa parrocchiale della località Villa Illibardi, ad uso casa parrocchiale.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio, situato in località Villa Illibardi sopra il comune di Montalto Pavese, è collocato accanto alla chiesa e funge da casa parrocchiale. Il lato sud è adiacente al piazzale della chiesa, sopraelevato rispetto al piano stradale, dove si trova l'accesso principale al piano primo. Il lato nord-est è addossato ad un vecchio edificio, la ex casa canonica, ormai fatiscente perché abbandonato. Il bene in esame è una costruzione in cemento armato, a pianta rettangolare, che si eleva per tre piani fuori terra. Presenta solai in cemento con travi armate, visibili a piano terra, dove ha sede il museo contadino. La costruzione termina con un tetto piano.

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

L'edificio non si trova in buono stato di conservazione a causa della poca manutenzione. L'impianto di smaltimento dell'acqua piovana reca danni all'edificio. L'intonaco esterno è visibilmente degradato con fenomeni di disgregazione distacchi, croste nere ed attacchi biologici. Le parti più danneggiate sono quelle sotto i davanzali delle finestre ed il terrazzo, in corrispondenza delle tettoie esterne sopra gli accessi e su tutto il lato nord-est.

Fonte: diretta

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: p. 1, p. 2

Uso: abitazione

### USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: p. t.

Uso: museo contadino

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Maria Cisterna

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_PV110-00007\_IMG-0000044709

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PMO10D07.jpg

Note: Interno, p.t.

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PMO10D07.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_PV110-00007\_IMG-0000044703

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PMO10D01.jpg

Note: Vista fronte sud-ovest

Nome del file originale: PMO10D01.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_PV110-00007\_IMG-0000044704

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PMO10D02.jpg

Note: Vista fronte nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PMO10D02.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_PV110-00007\_IMG-0000044705

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PMO10D03.jpg

Note: Vista fronte ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PMO10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_PV110-00007\_IMG-0000044706

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PMO10D04.jpg

Note: Vista fronte nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PMO10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_PV110-00007\_IMG-0000044707

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PMO10D05.jpg

Note: Particolare degrado fronte nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PMO10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_PV110-00007\_IMG-0000044708

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PMO10D06.jpg

Note: Vista fronte sud, particolare ingresso al museo

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PMO10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_PV110-00007\_IMG-0000044710

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PMO10F01.jpg

Note: Vista fronte nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PMO10F01.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_PV110-00007\_DRA-0000001894

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Codice identificativo: PMO10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: PMO\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_PV110-00007\_DRA-0000001895

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta

Codice identificativo: PMO10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: PMO\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_PV110-00007\_DRA-0000001896

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto nord-ovest

Codice identificativo: PMO10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: PMO\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_PV110-00007\_DRA-0000001897

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto nord-ovest mappato

Codice identificativo: PMO10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: PMO\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_PV110-00007\_DRA-0000001898

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Relazione sul bene

Codice identificativo: PMOREL

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo DVA

Nome del file originale: PMOREL.rtf

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: Provincia di Pavia

Nome [1 / 3]: Marino, Nadia

Nome [2 / 3]: Vergani, Cristina

Nome [3 / 3]: Perani, Germana