

Mulino del sec. XVIII

Villanterio (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/PV240-01091/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/PV240-01091/>

CODICI

Unità operativa: PV240

Numero scheda: 1091

Codice scheda: PV240-01091

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Pavia

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: mulino

Denominazione: Mulino del sec. XVIII

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specificazione della fonte della denominazione: decreto di vincolo

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Mulino Via S. Giorgio 94

Fonte dell'altra denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018180

Comune: Villanterio

Indirizzo: Via San Giorgio, 94

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Villanterio

Particelle ed altri elementi di confine: 237, 238, 234 (roggia)

Particelle: 235, 236, 234 parte

Foglio/Data: 8

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: origine

Notizia

La nascita del borgo di Villanterio affonda le sue origini in tempi anteriori al Mille. Il suo sviluppo fu conseguenza della fondazione di un ospizio tenuto dall'ordine di S. Giovanni Gerosolomitano, che dava asilo ai pellegrini di passaggio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XI

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: origine

Notizia: Fin dal sec. XI la zona dove sorgerà il mulino è molto ricca di corsi d'acqua e già costellata di mulini.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XVIII

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio è a due piani con copertura a due falde allungata che forma da un lato una loggia aperta e dall'altra un riparo alle ruote d'acqua. All'interno rustici solai in legno.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: in legno

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: prospetto su via San Giorgio

Collocazione: esterna

Tipo: dipinto murale (resti)

Materiali: malta di calce

Qualificazione del tipo: figurati, soggetto sacro

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2011

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Il prospetto su strada si presenta in buono stato di conservazione, mentre sul lato opposto, il prospetto sud-est, appare degradato con ampie lacune di intonaco; la parte bassa della muratura dove l'intonaco non è più presente evidenzia erosione dei mattoni e della malta di allettamento.

Fonte: 2011, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione orig. (XVIII)

Uso: mulino

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: Mulino del XVIII secolo --- D.M. 10.06.80

Indirizzo da vincolo: Via San Giorgio

Dati catastali: FOGLIO 8 MAPP. 235 -236-234 parte

Tipo provvedimento: L. 1089/1939

Estremi provvedimento: 1981/01/14

Data notificazione: 1981/03/02

Data di registrazione o G.U.: 1981/04/02

Codice ICR: 2RTI0180795AAAA

Nome del file originale: 03007020300705.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_PV240-01091_NVC-0000025695

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo: Mulino del XVIII secolo

Indirizzo da vincolo: Via San Giorgio

Dati catastali: FOGLIO 8 MAPP. 235 -236-234 parte

Tipo provvedimento: L. 1089/1939

Estremi provvedimento: 1980/06/10

Data notificazione: 1980/07/05

Data di registrazione o G.U.: 1980/09/20

Codice ICR: 2RTI0180795AAAA

Nome del file originale: 03007060300711.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_PV240-01091_NVC-0000025696

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_PV240-01091_IMG-0000178337

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Autore: Marino, Nadia

Data: 2011/01/21

Codice identificativo: PV240-01091_01

Note: Vista da via San Giorgio

Nome del file originale: PV240-01091_01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_PV240-01091_IMG-0000178338

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Autore: Marino, Nadia

Data: 2011/01/21

Codice identificativo: PV240-01091_02

Note: Vista da via San Giorgio

Nome del file originale: PV240-01091_02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_PV240-01091_IMG-0000178339

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Autore: Marino, Nadia

Data: 2011/01/21

Codice identificativo: PV240-01091_03

Note: Prospetto sud-est

Nome del file originale: PV240-01091_03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_PV240-01091_IMG-0000178340

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Autore: Marino, Nadia

Data: 2011/01/21

Codice identificativo: PV240-01091_04

Note: Vista prospetto sulla roggia

Nome del file originale: PV240-01091_04

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2011

Ente compilatore: Provincia di Pavia

Data del sopralluogo: 2011/01/21

Nome: Marino, Nadia