

Casa Pellegrini

Corna Imagna (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/RL560-00042/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/RL560-00042/>

CODICI

Unità operativa: RL560

Numero scheda: 42

Codice scheda: RL560-00042

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: casaforte

Qualificazione: rurale

Denominazione: Casa Pellegrini

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Casaforte località Canito

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016082

Comune: Corna Imagna

Località: Canito

Indirizzo: Via Canito 12

Altre vie di comunicazione

Il bene è sullo slargo della mulattiera che conduce dalla contrada di Canito alla contrada Butella.

Collocazione: Nel centro abitato, non distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Corna Imagna

Particelle ed altri elementi di confine: Foglio/Data=1allegato E dal foglio 8/ 1903

Particelle [1 / 2]: 925

Particelle [2 / 2]: ex 924

Foglio/Data: 1allegato E dal foglio 8/

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Il Signor Todeschini Carlo detto il "Bacicia" con atto di vendita del 1936 cede al padre dell'attuale proprietario Pellegrini Carlo nato a Canito nel 1919 che la eredita negli anni cinquanta e la riadatta alle esigenze familiari demolendo stalla e fienile.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1936/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1936/00/00

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XIII

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. seminterrato; p. t.; p. 1; p. 2; p. 3

Suddivisione verticale: corpo doppio con tre vani

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio composto da tre livelli abitativi, due piani fuori terra ed uno seminterrato, in passato destinato a più nuclei familiari, conserva il tetto originario in piode, la lobbia originaria situata al primo piano della facciata principale Ovest col bel portale originario ad arco al livello inferiore. Scatola muraria suddivisa da partiture verticali a tutt'altezza e collegate dall'impalcato ligneo fra piano seminterrato e piano terra oltre che tra p.terra e p. primo e tra piano primo e p. secondo e da due monaci tra il piano terzo ed il tetto.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non rilevabili

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: pareti esterne

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: Corsi semi regolari a vista

Materiali

Pietra calcarea grigia con malta di allettamento, il lato Nord dell'edificio presenta due colonne di rinforzo realizzate in concomitanza della demolizione di una parte dell'edificio pericolante, il lato Sud è stilato a rilievo con malta cementizia.

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: pareti interne

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata e tinteggiata

Materiali: Muratura in pietra intonacata.

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene, a tutti i piani

TIPO

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: 2 falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Collocazione: di fronte all'ingresso

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]

Ubicazione: p. t.

Genere: in pietra calcarea e cemento che copre la pietra

Schema del disegno: a lastre

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]

Ubicazione: p.t. avancorpo

Genere: in pietra calcarea

Schema del disegno: selciato con gradoni con cordoli

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]

Ubicazione: p. seminterrato

Genere: in pietra calcarea

Schema del disegno: a lastre

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]

Ubicazione: p. primo

Genere: assito in legno di castagno e cotto

Schema del disegno: assi parallele ed a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]

Ubicazione: p. secondo

Genere: assito in legno di castagno

Schema del disegno: assi parallele

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: prospetto principale Ovest p.1

Collocazione: esterna

Tipo: loggiato

Materiali: legno di castagno

Qualificazione del tipo

Ballatoio sostenuto da travetti con assito in legno, barriera con tre elementi orizzontali, tre montanti verticali fino al travetto di gronda.

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Ubicazione: prospetto principale Ovest p.t.

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per portale d'accesso alla casa

Materiali: pietra calcarea e legno.

Qualificazione del tipo

Con arco a tutto sesto composto da più elementi in pietra calcarea irregolari, colore grigio giallo, stipiti in più elementi in pietra alternati verticali ed orizzontali irregolari inseriti nella muratura, porta a due battenti in legno originaria.

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Ubicazione: prospetto principale Ovest p.t.

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per finestra

Materiali: pietra arenaria, ferro, legno e vetro

Qualificazione del tipo

Con cornici in pietra regolari e davanzale sporgente, serramento interno in legno e vetro ed inferriata recente a maglie regolari.

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Ubicazione: prospetto Sud p. secondo

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per finestra

Materiali: pietra calcarea, legno e vetro

Qualificazione del tipo

Cornice in pietra a sette elementi irregolari, di piccola dimensione.

Dalla fattura deve essere stata realizzata od allargata nel novecento con elementi di recupero, serramento interno recente.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: parete esterna lato Sud

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Lesione passante nella parte sommitale del prospetto per cedimento.

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene parti interne

Data inizio: 1950/00/00

Data fine: 1950/00/00

Note

<CONV302> RSTT=Rifacimento di alcune pavimentazioni interne e realizzazione della rampa di scale in pietra serena e della parte interna al camino settecentesco al piano terra ad opera del proprietario. Demolizione della stalla e del fienile sul lato Nord con due pilastri di rinforzo in cemento armato a tutta altezza ed ancora in vista inadeguati, sempre realizzati dal proprietario

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene copertura e parti esterne

Data inizio: 1950/00/00

Data fine: 1950/00/00

Descrizione intervento

Sistemazione della copertura in piode e stilatura dei giunti in pietra nel lato Sud, realizzati ad opera del proprietario.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: deposito

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione, stalla-fienile

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona A, nuclei storici

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: COD10F10

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: COD10F12

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: COD10F13

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Ente proprietario: Istituto Italiano dei Castelli

Codice identificativo: BG124001

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: BG124001.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_RL560-00042_IMG-0000171107

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare scala e pavimentazione interna

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: COD10F07

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_RL560-00042_IMG-0000171108

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Cornice apertura e cantonali

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: COD10F08

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_RL560-00042_IMG-0000171109

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare prospetto nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: COD10F09

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_RL560-00042_IMG-0000171110

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare arco e distacchi d'intonaco

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: COD10F11

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_RL560-00042_IMG-0000171111

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare arco e portale d'accesso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: COD10F01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_RL560-00042_IMG-0000171112

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Ente proprietario: Istituto Italiano dei Castelli

Codice identificativo: BG124002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG124002.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_RL560-00042_IMG-00001711102

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Copertura e prospetti nord-ovest

Nome del file originale: COD10F02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_RL560-00042_IMG-00001711103

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Prospetto sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: COD10F03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_RL560-00042_IMG-00001711104

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare aperture prospetto sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: COD10F04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_RL560-00042_IMG-0000171105

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Prospetto principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: COD10F05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_RL560-00042_IMG-0000171106

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare cornice apertura ed inferriata

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: COD10F06

BIBLIOGRAFIA

Autore: Conti F./ Hybsch V./ Vincenti A.

Titolo contributo: I castelli della Lombardia

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: v. IV, pp. 72

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1999

Ente compilatore: Istituto Italiano dei Castelli

Nome: Carabelli, R.

Referente scientifico: Conti, Flavio

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2003

Nome: Serra, Luca

Ente compilatore: Provincia di Bergamo