

# Chiesa di S. Giuseppe (ex)

Urgnano (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/RL560-00109/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/RL560-00109/>

## CODICI

Unità operativa: RL560

Numero scheda: 109

Codice scheda: RL560-00109

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00104695

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Giuseppe (ex)

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specifica della fonte della denominazione: PTCP\_Allegato E5 - Repertori

### ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 3]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Oratorio della Beata Vergine del Palazzo

### ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 3]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Oratorio di Madonna di Piazza

### ALTRA DENOMINAZIONE [3 / 3]

Denominazione: Chiesa della B.V. del Palazzo

Fonte dell'altra denominazione: elenchi enti locali

Specifica della fonte dell'altra denominazione: PTCP\_Allegato E5 - Repertori

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016222

Comune: Urgnano

Indirizzo: Piazza Libertà 1

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via G. Matteotti

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Urgnano

Particelle: 101

Foglio/Data: 24

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La fondazione dell'oratorio della Beata Vergine del Palazzo, antico nome della chiesa di San Giuseppe, sito nella piazza principale di Urgnano, risale alla fine del secolo XIV e risulta legata all'omonima confraternita medievale.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: seconda metà

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: fine

### NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: sacrestia

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Nel 1910 la sacrestia venne venduta ad un privato ed abbattuta per fare posto ad una scala nel cortile adiacente.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]**

Secolo: sec. XX

Data: 1910/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]**

Secolo: sec. XX

Data: 1910/00/00

**NOTIZIA [3 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Gli ultimi interventi manutentivi riguardano il rifacimento del tetto nel 1980-1985.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]**

Secolo: sec. XX

Data: 1980/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]**

Secolo: sec. XX

Data: 1985/00/00

**NOTIZIA [4 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]**

Secolo: sec. XIV

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]**

Secolo: sec. XVI

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Possiede un'elegante facciata con portale e finestre sagomate in pietra di Sarnico, e un interno con caratteristica volta a vela e lunette; importante l'affresco esistente dietro l'altare.

## PIANTA

## PIANTA

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Materiali: laterizio

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Materiali: ciottoli di fiume

### TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Materiali: pietra da taglio

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

### TIPO

Genere: volta

Forma: a botte

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Uso: spazio espositivo

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia dei Santi Nazaro e Celso - Urgnano

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: ORATORIO DI S.GIUSEPPE PRESSO LA CHIESA DEI SS..NAZARIO E CELSO

Indirizzo da vincolo: LIBERTA' (PIAZZA DELLA) ANGOLO VIA MATTEOTTI

Dati catastali: MAPP. 101

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 4)

Estremi provvedimento: 1958/09/01

Codice ICR: 2RTI0160958AAAA

Nome del file originale: 01475430147544.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_RL560-00109\_NVC-0000040025

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]**

Denominazione da vincolo: CHIESETTA DI S. GIUSEPPE CON AFFRESCHI DEL 1488

Indirizzo da vincolo: LIBERTA' (PIAZZA DELLA) ANGOLO VIA MATTEOTTI

Dati catastali: MAPP. 101

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1958/09/01

Codice ICR: 2RTI0160961AAAA

Nome del file originale: 01475450147545.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_RL560-00109\_NVC-0000040026

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 13]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VMO10D04

Note: interno, da abside verso ingresso (2001)

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 13]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VMO10D05

Note: esterno, particolare prospetto a dx ingresso: degrado e lacune d'intonaco, erosione materiale lapide (2001)

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 13]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VMO10D06

Note: esterno, particolare prospetto laterale nord, lesioni intonaco (2001)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 13]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: VMO10F06

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: VMO10F06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 13]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: VMO10F02

Note: prospetto laterale nord (2001)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 13]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: VMO10F05

Note: esterno, particolare prospetto a dx ingresso: degrado e lacune d'intonaco, erosione materiale lapide (2001)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 13]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VMO10D01

Note: facciata ovest (2001)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 13]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VMO10D02

Note: prospetto laterale nord (2001)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 13]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VMO10D03

Note: interno, da ingresso verso abside (2001)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_RL560-00109\_IMG-0000171339

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: 650\_b

Note: Veduta

Nome del file originale: 650\_b.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_RL560-00109\_IMG-0000171340

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: VMO10F01

Note: facciata ovest (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VMO10F01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_RL560-00109\_IMG-0000171341

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: VMO10F03

Note: interno, da ingresso verso abside (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VMO10F03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_RL560-00109\_IMG-0000171342

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: VMO10F04

Note: interno, da abside verso ingresso (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VMO10F04.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: VMO10T01

Note: stralcio foglio catastale

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: VMO10T02

Note: pianta

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: VMO10T03

Note: prospetto

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: VMO10G01

Note: rilievo danni

**COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: EDS informatica e cultura

Nome: Sacchi, R.

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE**

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Nome: Scaburri, Luca

Ente compilatore: Provincia di Bergamo