

Casaforte Via IV Novembre 2

Vilminore di Scalve (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/RL560-00118/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/RL560-00118/>

CODICI

Unità operativa: RL560

Numero scheda: 118

Codice scheda: RL560-00118

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00104768

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: casaforte

Denominazione: Casaforte Via IV Novembre 2

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specificazione della fonte della denominazione: PTCP_Allegato E5 - Repertori

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016243

Comune: Vilminore di Scalve

Località: Vilminore

Indirizzo: Via IV Novembre 2

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Vilminore di Scalve

Particelle [1 / 2]: 1296

Particelle [2 / 2]: 2145

Foglio/Data: 8

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIV

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Presumibilmente ridotto in altezza sino agli attuali tre piani, presenta una robusta muratura a corsi regolari di pietra squadrate e bugnate. Nel corpo murario sono tuttora visibili feritoie e piccole finestre originali murate.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: quadrilatera

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Genere: in muratura stilata

Materiali: pietra lavorata

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: difensivo

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: COSTRUZIONE MEDIEVALE

Indirizzo da vincolo: VIA 4 NOVEMBRE, 2

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1938/11/13

Codice ICR: 2RTI0161013AAAA

Nome del file originale: 00382390038239.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_RL560-00118_NVC-0000040060

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_RL560-00118_IMG-0000171374

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Ente proprietario: Istituto Italiano dei Castelli

Codice identificativo: BG321001

Nome del file originale: BG321001.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_RL560-00118_IMG-0000171375

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: 502_c

Note: Veduta

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 502_c.JPG

BIBLIOGRAFIA

Autore: Conti F./ Hybsch V./ Vincenti A.

Titolo contributo: I castelli della Lombardia

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: v. IV, pp. 132

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1999

Ente compilatore: Istituto Italiano dei Castelli

Nome: Carabelli, R.

Referente scientifico: Conti, Flavio

TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

Anno di trascrizione/informatizzazione: 2003

Nome: Mascione, Maria

Ente compilatore: Istituto Italiano dei Castelli

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Nome: Scaburri, Luca

Ente compilatore: Provincia di Bergamo