

La Torraccia

Abbadia Lariana (LC)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/RL560-00135/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/RL560-00135/>

CODICI

Unità operativa: RL560

Numero scheda: 135

Codice scheda: RL560-00135

Tipo scheda: A

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102625

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: torre

Qualificazione: fortilizia

Denominazione: La Torraccia

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Torraccia

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097001

Comune: Abbadia Lariana

Indirizzo: SS36 del lago di Como e dello Spluga, 58

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Abbadia Lariana

Particelle: 2351

Foglio/Data: 6

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: mestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XII

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: carattere generale

Notizia

Una fotografia presso l'archivio dei Musei di Lecco riproduce la Torre con un grande muro (antemurale) che si estende sino a lago; si trattava certamente di una fortificazione, forse di un piccolo castello.

Gli Annali Sacri di Como e della Diocesi fanno cenno alla presenza sulla sponda orientale del ramo di Lecco di un Castello Francione (sec. X); non ci sono documentazioni che lo possano comprovare, resta però il fatto che l'unico castello si poteva trovare dove ora è la Torraccia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. X

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XII

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origine

Notizia

Eretta probabilmente attorno al XII secolo (con affinità costruttive con la torre di Teglio e con la torre Fiorenzana di Grono (CH)), la sua funzione è tra le più sconosciute del territorio e tra le più difficili da interpretare, soprattutto proprio perché non c'è più la possibilità di realizzare una adeguata indagine archeologica in quanto il terreno circostante è stato completamente compromesso con la costruzione dello svincolo della superstrada. Come posto di avvistamento era assolutamente inutile in quanto esistono dei luoghi vicini sicuramente più idonei a tale funzione probabilmente controllava l'accesso ai territori a nord di Lecco forse con funzioni di difesa e di dazio, bloccando il passaggio a valle mediante una struttura in muratura fino alla riva del lago (ancora parzialmente visibile nelle vecchie foto prima della costruzione del nuovo sistema viario) e a monte mediante una palizzata (di cui se ne sono perse le tracce).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XII

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: spigolo sud-ovest

Notizia sintetica: franamento

Notizia

Nel corso della prima metà del XIX secolo l'edificio ha subito il franamento dello spigolo sud-ovest a causa dell'apertura della strada napoleonica adiacente.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: metà

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Al 1968 risale il restauro che ha 'congelato' la situazione di rudere del monumento, consolidandone le strutture.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1968/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1968/00/00

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La struttura di forma quadrangolare è parzialmente diroccata ed è stata soggetta a pesanti interventi di restauro: di pianta rettangolare di m 8,2x7,6, con mura spesse alla base poco più di m 1 ed una altezza di circa m 14,2, era organizzata in 5, massimo 6 piani; la sommità era protetta da una copertura a capanna con le falde a spiovente verso nord e sud. Sui lati superstiti si aprono alcune ferritoie alte e strette, la parete nord ha due aperture poste in stretta diagonale, la parete a monte ha invece una singola apertura centrale, in prossimità della cima, tutte terminano con un arco a tutto sesto in materiale lapideo chiaro, probabilmente una maiolica. Gli elementi lapidei esterni, composti principalmente da materiale calcareo e di cava non locale, sono ben lavorati e ben squadriati; alcuni massi angolari sono bugnati. I numerosi fori fungevano da incastro per le travi utilizzate per la costruzione o per sostenere i piani in cui era suddivisa e le strutture esterne di difesa.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: a blocco quadrata

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura stilata

Materiali: pietra a spacco

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura stilata

Materiali: pietra lavorata

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: interventi di restauro

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: mattoni pieni in laterizio

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2014

Stato di conservazione: discreto

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: non usufruito

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: difensivo

Consistenza: consistenza scarsa

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico non territoriale

Indicazione specifica: Ferrovie dello Stato

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 4]

Denominazione da vincolo: TORRE MEDIOEVALE DETTA "TORRAZZA"

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1913/10/18

Codice ICR: 2ICR0009455AAAA

Nome del file originale: 03193960319396.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_RL560-00135_NVC-0000043255

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 4]

Denominazione da vincolo: TORRE MEDIOEVALE QUADRATA IN PARTE DIROCCATA

Indirizzo da vincolo: FRAZIONE GESSIMA

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1914/01/30

Codice ICR: 2ICR0009455AAAA

Nome del file originale: 03193970319397.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_RL560-00135_NVC-0000043256

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 4]

Denominazione da vincolo: TORRE MEDIOEVALE QUADRATA IN PARTE DIROCCATA

Indirizzo da vincolo: FRAZIONE GESSIMA

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1913/12/29

Codice ICR: 2ICR0009455AAAA

Nome del file originale: 03193980319398.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_RL560-00135_NVC-0000043257

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [4 / 4]

Denominazione da vincolo: LA TORRACCIA AVANZI DI CASTELLO MED.

Indirizzo da vincolo: ABBADIA SOPRI ADDA

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1921/10/11

Codice ICR: 2ICR0009455AAAA

Nome del file originale: 03199930319993.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_RL560-00135_NVC-0000043258

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.G.T.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: LC001001

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: LC001001.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: LC001002

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: LC001002.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_RL560-00135_IMG-0000195913

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LAC10F01

Note: prospetto laterale

Nome del file originale: LAC10F01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_RL560-00135_IMG-0000195914

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LAC10F04

Note: prospetto laterale

Nome del file originale: LAC10F04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_RL560-00135_IMG-0000195915

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LAC10F02

Note: prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LAC10F02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_RL560-00135_IMG-0000195916

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LAC10F03

Note: prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LAC10F03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_RL560-00135_IMG-0000195917

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LAC10F05

Note: degrado muratura

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LAC10F05.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_RL560-00135_DRA-0000030945

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Scala per elaborati grafici: 1:2000

Codice identificativo: LAC10T01

Nome del file originale: LAC10T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_RL560-00135_DRA-0000030946

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: LAC10T03

Nome del file originale: LAC10T03.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_RL560-00135_DRA-0000030943

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: rilievo danni

Codice identificativo: LAC10G01

Nome del file originale: LAC10G01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_RL560-00135_DRA-0000030944

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta

Scala per elaborati grafici: 1:100

Codice identificativo: LAC10T02

Nome del file originale: LAC10T02_dwg.zip

FONTI E DOCUMENTI

Codice univoco della risorsa: SC_A_RL560-00135_FNT-0000032422

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Data: 2001

Note: Relazione storico descrittiva e stato di conservazione

Nome del file originale: LAC.rtf

BIBLIOGRAFIA

Autore: Conti F./ Hybsch V./ Vincenti A.

Titolo contribuito: I castelli della Lombardia

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1991

V., pp., nn.: [vol. 2], pp. 32-32

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1999

Ente compilatore: Istituto Italiano dei Castelli

Nome: Mascione, Maria

Referente scientifico: Conti, Flavio

TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

Anno di trascrizione/informatizzazione: 2003

Nome: Mascione, Maria

Ente compilatore: Istituto Italiano dei Castelli

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Bergese, R.

Ente compilatore: EDS informatica e cultura

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2014

Nome: Piefermi, Antonio

Ente compilatore: Provincia di Lecco

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde