

Chiesa di S. Vitale

Bormio (SO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/SO010-00041/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/SO010-00041/>

CODICI

Unità operativa: SO010

Numero scheda: 41

Codice scheda: SO010-00041

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Sondrio

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Vitale

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: SO

Nome provincia: Sondrio

Codice ISTAT comune: 014009

Comune: Bormio

Indirizzo: Via Roma

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

Specifiche: La chiesa è generalmente aperta

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia: La chiesa è documentata nel 1196

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XII

Data: 1196/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XII

Data: 1196/00/00

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: sopraelevazione

Notizia: Nel '400 vennero sopraelevati i muri esterni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XV

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XV

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta quadrata con copertura a volta e abside semicircolare. Facciata a capanna

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia dei SS. Gervasio e Protasio, Bormio

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 4]

Denominazione da vincolo: CHIESA E TORRIONE DI S. VITALE

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909)

Estremi provvedimento: 1912/03/06

Codice ICR: 2ICR0026284AAAA

Nome del file originale: 03183800318380.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 4]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. VITALE

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, art. 21)

Estremi provvedimento: 1957/04/10

Data di registrazione o G.U.: 1957/05/31

Codice ICR: 2ICR0026284AAAA

Nome del file originale: 03183810318383.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 4]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. VITALE

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, art. 21)

Estremi provvedimento: 1957/04/10

Data di registrazione o G.U.: 1957/05/31

Codice ICR: 2ICR0026284AAAA

Nome del file originale: 03183840318387.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [4 / 4]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. VITALE

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1942/03/28

Data di registrazione o G.U.: 1942/04/24

Codice ICR: 2ICR0026284AAAA

Nome del file originale: 03183780318379.pdf

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_SO010-00041_IMG-0000186239

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Bonetti, Luca

Data: 2014/00/00

Codice identificativo: Expo_A_SO010-00041_01

Note: Veduta d'insieme

Nome del file originale: Expo_A_SO010-00041_01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_SO010-00041_IMG-0000186240

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Bonetti, Luca

Data: 2014/00/00

Codice identificativo: Expo_A_SO010-00041_02

Note: Particolare della facciata

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: Expo_A_SO010-00041_02.jpg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2014

Ente compilatore: Provincia di Sondrio

Data del sopralluogo: 2014/12/09

Nome: Ballarino, Elena

ISPEZIONI