

# Municipio di Mazzo

Mazzo di Valtellina (SO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/SO230-00034/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/SO230-00034/>

## CODICI

Unità operativa: SO230

Numero scheda: 34

Codice scheda: SO230-00034

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Sondrio

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Denominazione: Municipio di Mazzo

Fonte della denominazione: bibliografia

Specifiche della fonte della denominazione: Gianasso M., Guida turistica della provincia di Sondrio, Sondrio, 2000

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Palazzo del Comune

Fonte dell'altra denominazione: consuetudine

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: SO

Nome provincia: Sondrio

Codice ISTAT comune: 014040

Comune: Mazzo di Valtellina

Indirizzo: Via Mortirolo, 3,5(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Santo Stefano

CAP: 23030

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Mazzo di Valtellina

Particelle [1 / 2]: 143

Particelle [2 / 2]: 145

Foglio/Data: 12

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze valtelinesi

Motivazione/fonte: elementi architettonici databili per confronto (n.d.c.)

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

L'edificio viene costruito tra il XVI e il XVII secolo. La tipologia di alcuni elementi come le cornici delle aperture sono ascrivibili a questo periodo.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVI

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVII

**NOTIZIA [2 / 5]**

Riferimento: p. 1, stua

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Nel 1979 vengono eseguiti lavori di ristrutturazione in particolare nel locale stua al p. 1 con la sostituzione della pavimentazione.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 1979

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 1979

**NOTIZIA [3 / 5]**

Riferimento: p. 2

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Tra il 1986 e il 1987 vengono sostituiti i solai in legno con solai in cemento armato. Al p. sottotetto attualmente si può notare come il nuovo solaio sia stato abbassato rispetto al precedente.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 1986

Validità: ca.

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 1987

Validità: ca.

**NOTIZIA [4 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia: L'edificio fu proprietà della famiglia Bonacorsi di cui restano le iniziali sulla ringhiera del balcone al p. 1.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]**

Secolo: sec. XIX

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]**

Secolo: sec. XIX

## NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

## CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XVI

## CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XVII

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2; p. sottotetto

### SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: -1

Tipo di piani: p. interrato-1

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio, con pianta ad L, si sviluppa su tre piani fuori terra. Al nucleo principale, corrispondente al corpo su via Mortirolo, si aggiunge un corpo più rustico entro cui è stata ricavata la sala polifunzionale. Attraversato il portale a tutto sesto si accede ad un androne, parte lastricato e parte acciottolato, coperto da volte a crociera, che conduce al cortile interno aperto su via Santo Stefano. Le strutture verticali sono costituite da muratura continua in pietra intonacata, a vista nel p. sottotetto, e da colonne in pietra verde al p. t. nel portico sul cortile. Le strutture orizzontali risultano voltate a p. t. e parte al p. 1, mentre sono costituite da solai piani in laterocemento al p. 2. La copertura a due falde ha struttura in legno a capriate e travi su muri. Il manto è in lastre di ardesia.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: composto

Forma: a L

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: p. t.

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: doriche

Materiali: pietra verde

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p. t.

### TIPO [1 / 12]

Genere: volta

Forma: a crociera

### STRUTTURA [1 / 12]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. t.

### TIPO [2 / 12]

Genere: volta

Forma: a crociera

### STRUTTURA [2 / 12]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. 2

### TIPO [3 / 12]

Genere: volta

Forma: a crociera

**STRUTTURA [3 / 12]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. 2

**TIPO [4 / 12]**

Genere: solaio

**STRUTTURA [4 / 12]**

Riferimento: intera struttura

Ubicazione: p. 2

**TIPO [5 / 12]**

Genere: controsoffitto

**STRUTTURA [5 / 12]**

Riferimento: intero controsoffitto

Ubicazione: corpo scala

**TIPO [6 / 12]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [6 / 12]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: corpo scala, pianerottolo

**TIPO [7 / 12]**

Genere: volta

Forma: a crociera

**STRUTTURA [7 / 12]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. 1

**TIPO [8 / 12]**

Genere: volta

Forma: a crociera

**STRUTTURA [8 / 12]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. 1

**TIPO [9 / 12]**

Genere: volta

Forma: alla toscana

**STRUTTURA [9 / 12]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. 1

**TIPO [10 / 12]**

Genere: controsoffitto

**STRUTTURA [10 / 12]**

Riferimento: intero controsoffitto

Ubicazione: p. t.

**TIPO [11 / 12]**

Genere: volta

Forma: alla toscana

**STRUTTURA [11 / 12]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. t., sala consigliare

**TIPO [12 / 12]**

Genere: controsoffitto

**STRUTTURA [12 / 12]**

Riferimento: intero controsoffitto

## COPERTURE

Ubicazione: corpo centrale

**CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

**STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: capriate/ travi su muri

**MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

## SCALE

### SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: a due rampe

### SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a doppio incastro

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 8]

Ubicazione: p. 1, stua

Genere: in legno

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 8]

Ubicazione: p. 1

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti alternati

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 8]

Ubicazione: p. 1

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a correre

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 8]

Ubicazione: p. 2

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a correre

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 8]

Ubicazione: p. t., sala consigliare

Genere: in moquette

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 8]**

Ubicazione: p. t.

Genere: acciottolato

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 8]**

Ubicazione: p. t.

Genere: in pietra

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [8 / 8]**

Ubicazione: p. t.

Genere: in gres

Schema del disegno: a giunti sfalsati

## **ELEMENTI DECORATIVI**

**ELEMENTI DECORATIVI [1 / 10]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 10]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 10]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 10]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 10]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 10]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 10]**

Ubicazione: prospetto principale, p. 1, aperture

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: pietra verde

Qualificazione del tipo: con trabeazione

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 10]**

Ubicazione: prospetto principale, p. 2, aperture, cornice

Collocazione: esterna

Tipo: dipinto murale

Materiali: malta di calce

Qualificazione del tipo: con trabeazione

### **ELEMENTI DECORATIVI [9 / 10]**

Ubicazione: prospetto principale, p. t.

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra verde

Qualificazione del tipo [1 / 4]: a tutto sesto

Qualificazione del tipo [2 / 4]: ad arco

Qualificazione del tipo [3 / 4]: con stemma

Qualificazione del tipo [4 / 4]: con piedritti

### **ELEMENTI DECORATIVI [10 / 10]**

Ubicazione: prospetto principale, p. 1, ballatoio

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

## **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]**

Ubicazione: prospetto principale, p. 1, ringhiera balcone

Genere: iscrizione

Tipo: Iniziali della famiglia Bonacorsi (Angelo) / Lavizzari (?)

Trascrizione testo: BL

Materiali: ferro

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]**

Ubicazione: prospetto principale, portale

Genere: stemma

Tipo: Scudo ovale abraso, incorniciato da cartiglio con volute.

Tecnica: scolpita/o

Materiali: pietra verde

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2005/03/25

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2005, analisi visiva

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI

Riferimento alla parte: p. 1, solai

Data inizio: 1990/00/00

Data fine: 1990/00/00

Descrizione intervento: Intervento di rinforzo del solaio del locale stua e del solaio decorato nel locale annesso.

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: p. 1; p. 2

Uso: uffici

### USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: p. t.

Uso: latteria sociale

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Mazzo di Valtellina

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs n. 42/2004, art. 10, com. 1

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 28]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SO230-00034\_D25

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: SO230-00034\_D25

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 28]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00034\_D07

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: SO230-00034\_D07

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 28]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00034\_D08

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: SO230-00034\_D08

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 28]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00034\_D09

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: SO230-00034\_D09

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 28]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00034\_D10

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: SO230-00034\_D10

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 28]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00034\_D11

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: SO230-00034\_D11

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 28]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00034\_D12

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: SO230-00034\_D12

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 28]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00034\_D13

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: SO230-00034\_D13

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 28]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00034\_D14

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: SO230-00034\_D14

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 28]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00034\_D15

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: SO230-00034\_D15

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 28]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00034\_D16

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: SO230-00034\_D16

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 28]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00034\_D17

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: SO230-00034\_D17

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 28]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SO230-00034\_D24

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: SO230-00034\_D24

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 28]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_SO230-00034\_IMG-0000051568

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00034\_D01

Note: (2005)

Nome del file originale: SO230-00034\_D01

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 28]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_SO230-00034\_IMG-0000051569

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00034\_D02

Note: (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SO230-00034\_D02

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [16 / 28]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_SO230-00034\_IMG-0000051570

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00034\_D03

Note: (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SO230-00034\_D03

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [17 / 28]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_SO230-00034\_IMG-0000051571

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00034\_D04

Note: (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SO230-00034\_D04

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [18 / 28]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_SO230-00034\_IMG-0000051572

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00034\_D05

Note: (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SO230-00034\_D05

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [19 / 28]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_SO230-00034\_IMG-0000051573

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00034\_D06

Note: (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SO230-00034\_D06

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [20 / 28]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_SO230-00034\_IMG-0000051585

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: SO230-00034\_D18

Note: (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SO230-00034\_D18

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [21 / 28]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_SO230-00034\_IMG-0000051586

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SO230-00034\_D19

Note: (1984)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SO230-00034\_D19

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [22 / 28]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_SO230-00034\_IMG-0000051587

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SO230-00034\_D20

Note: (1984)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SO230-00034\_D20

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [23 / 28]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_SO230-00034\_IMG-0000051588

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SO230-00034\_D21

Note: (1984)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SO230-00034\_D21

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [24 / 28]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_SO230-00034\_IMG-0000051589

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SO230-00034\_D22

Note: (1984)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SO230-00034\_D22

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [25 / 28]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_SO230-00034\_IMG-0000051590

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SO230-00034\_D23

Note: (1984)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SO230-00034\_D23

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [26 / 28]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_SO230-00034\_IMG-0000051593

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SO230-00034\_D26

Note: (1984)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SO230-00034\_D26

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [27 / 28]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_SO230-00034\_IMG-0000051594

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SO230-00034\_D27

Note: (1984)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SO230-00034\_D27

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [28 / 28]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_SO230-00034\_IMG-0000051595

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SO230-00034\_D28

Note: (1984)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SO230-00034\_D28

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_SO230-00034\_DRA-0000006989

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: SO230-00034\_1.pdf

**BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Genere: bibliografia specifica

Autore: Gianasso M.

Titolo libro o rivista: Guida turistica della provincia di Sondrio

Luogo di edizione: Sondrio

Anno di edizione: 2000

Codice scheda bibliografia: SO230-00009

V., pp., nn.: p. 342

**BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Genere: bibliografia specifica

Autore: Giatti R.

Titolo libro o rivista: Quaderni della Provincia

Titolo contributo: Censimento dei beni culturali e architettonici: Mazzo

Luogo di edizione: Sondrio

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: SO230-00087

V., pp., nn.: p. 21

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Provincia di Sondrio

Data del sopralluogo: 2005/03/25

Nome [1 / 2]: Marino, Nadia

Nome [2 / 2]: Vergani, Cristina

Funzionario responsabile: Sassella, Maria