

Palazzo Sassi De' Lavizzari

Sondrio (SO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/SO240-00057/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/SO240-00057/>

CODICI

Unità operativa: SO240

Numero scheda: 57

Codice scheda: SO240-00057

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00103942

Ente schedatore: R03/ Provincia di Sondrio

Ente competente: S26

RELAZIONI

RELAZIONI CON ALTRI BENI [1 / 2]

Tipo relazione: correlazione

Specifiche tipo relazione: ha sede in

Tipo scheda: AUT

Codice IDK della scheda correlata: RL440-00022

RELAZIONI CON ALTRI BENI [2 / 2]

Tipo relazione: relazione urbanistico ambientale

Tipo scheda: A

Codice IDK della scheda correlata: SO010-00017

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Qualificazione: nobiliare

Denominazione: Palazzo Sassi De' Lavizzari

Fonte della denominazione: bibliografia

Specifica della fonte della denominazione: Gianasso M., Guida turistica della provincia di Sondrio, Sondrio, 2000

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 3]

Genere denominazione: storica (XIX)

Denominazione: Museo Valtellinese di Storia e Arte

Fonte dell'altra denominazione: consuetudine

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 3]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Palazzo Sassi (già)

Fonte dell'altra denominazione: fonti archivistiche

Specifica della fonte dell'altra denominazione: Archivio ICCD

ALTRA DENOMINAZIONE [3 / 3]

Denominazione: Museo Valtellinese di Storia e Arte

Fonte dell'altra denominazione: bibliografia

Specifica della fonte dell'altra denominazione: Gianasso M., Guida turistica della provincia di Sondrio, Sondrio, 2000

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: SO

Nome provincia: Sondrio

Codice ISTAT comune: 014061

Comune: Sondrio

Indirizzo: Via Maurizio Quadrio, 27/ p

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via Lavizzari 20

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

Specifiche

Il Museo è aperto dal martedì alla domenica, gli uffici dal lunedì al venerdì.

Informazioni: museo 0342.526553, uffici: 0342.526269

www.comune.sondrio.it

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sondrio

Particelle: 499

Foglio/Data: 32

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze valtelinesi

Motivazione/fonte: B 9

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: sopraelevazione

Denominazione: maestranze valtelinesi

Motivazione/fonte: B 9

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 7]

Riferimento: porzione sud

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia: La parte più antica del palazzo, individuata nella porzione sud del primo piano, risalirebbe al XVI secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 7]

Secolo: sec. XVI

NOTIZIA [2 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Nel secolo XVII il palazzo viene edificato fino a livello del terzo piano.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [3 / 7]

Riferimento: piano secondo

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Al XIX secolo appartengono le decorazioni in stucco e pittoriche del secondo piano.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]

Secolo: sec. XIX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]

Secolo: sec. XIX

NOTIZIA [4 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: sopraelevazione

Notizia: Nel 1840 al palazzo vengono aggiunti il quarto piano ed il sottotetto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 7]

Secolo: sec. XIX

Data: 1840/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 7]

Secolo: sec. XIX

Data: 1840/00/00

NOTIZIA [5 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Intorno alla metà dell'ottocento, il palazzo è adibito a sede municipale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 7]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: metà

NOTIZIA [6 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Nel 1922 l'ingegner Francesco Sassi De' Lavizzari dona il palazzo ed il giardino, di sua proprietà, al Comune di Sondrio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1922/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1922/00/00

NOTIZIA [7 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]

Secolo: sec. XVII

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +5

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2; p. 3; p. sottotetto

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Numero di piani: -2

Tipo di piani: p. interrato-1; p. interrato-2

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio in muratura di pietra intonacata a pianta trapezoidale, si sviluppa su quattro piani più sottotetto. All'interno l'androne lastricato voltato a crociera immette nel cortile rettangolare acciottolato e porticato su due lati, coperto da volte a crociera. Dal portale posteriore si accede ad una larga gradinata coperta da un'ampia volta a botte. I locali che si trovano sulla sinistra del cortile sono coperti da volte unghiate. Dal porticato sud, sulla sinistra, sale la scala principale. Al p.1 i corridoi sono coperti da volte a crociera e a botte. Una stanza presenta soffitto a cassettoni e, altre due, soffitti in

legno. Il sottotetto è coperto da capriate in legno. Il tetto è a padiglione con manto in ardesia.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: trapezoidale

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: p. t., portico

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p. t., portico; p. t., androne

TIPO [1 / 8]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [1 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. t., portico

TIPO [2 / 8]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: ala sud, p. 1; p. 2

TIPO [3 / 8]

Genere: soffitto

STRUTTURA [3 / 8]

Riferimento: intero soffitto

Ubicazione: p. 1

TIPO [4 / 8]

Genere: solaio

Ubicazione: prospetti sul cortile, angolo sud-ovest

TIPO [5 / 8]

Genere: ballatoio

STRUTTURA [5 / 8]

Riferimento: intera struttura

Ubicazione: p. t., ala ovest

TIPO [6 / 8]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [6 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: ala sud, p. 1, corridoio

TIPO [7 / 8]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [7 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: ala sud, p. 1, corridoio

TIPO [8 / 8]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [8 / 8]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scalone

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: p. t., androne; portico

Genere: lastricato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: cortile

Genere: acciottolato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Genere: in legno

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Genere: in cotto

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 21]

Ubicazione: prospetto su Via Quadrio

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 5]: ad arco

Qualificazione del tipo [2 / 5]: a sesto ribassato

Qualificazione del tipo [3 / 5]: con piedritti a bugna a punta di diamante

Qualificazione del tipo [4 / 5]: pennacchi con bugne a piramide

Qualificazione del tipo [5 / 5]: con timpano curvilineo spezzato

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 21]

Ubicazione: prospetto su Via Quadrio, finestre p. 1

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 3]: modanata

Qualificazione del tipo [2 / 3]: con architrave aggettante

Qualificazione del tipo [3 / 3]: con piedritti

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 21]

Ubicazione: prospetto su Via Quadrio, finestre p. 2

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanata

Qualificazione del tipo [2 / 2]: con piedritti

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 21]

Ubicazione: prospetto su Via Lavizzari

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 4]: ad arco

Qualificazione del tipo [2 / 4]: a sesto ribassato

Qualificazione del tipo [3 / 4]: con lesene con capitelli

Qualificazione del tipo [4 / 4]: con architrave aggettante

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 21]

Ubicazione: prospetto su Via Lavizzari, p. t.

Collocazione: esterna

Tipo: rivestimento

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: a bugnato

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 21]

Ubicazione: p. t., portico

Collocazione: esterna

Tipo: colonna

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 4]: binata

Qualificazione del tipo [2 / 4]: con capitelli modanati

Qualificazione del tipo [3 / 4]: con basamenti modanati

Qualificazione del tipo [4 / 4]: con architrave modanata

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 21]

Ubicazione: prospetto su Via Quadrio; prospetti su cortile

Collocazione: esterna

Tipo: davanzale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [20 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [21 / 21]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 4]

Ubicazione: p. t., camino

Genere: stemma

Tipo: Sulla cappa sono scolpiti tre stemmi.

Tecnica: scolpita/o

Materiali: pietra

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 4]

Ubicazione: p. 1., camino

Genere: stemma

Tipo: Cappa decorata da uno stemma e da ghirlande in stucco.

Tecnica: a fresco

Materiali: malta di calce

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 4]

Ubicazione: p. 1, stua

Genere: stemma

Tipo: Soffitto diviso in riquadri contenenti ciascuno uno stemma.

Tecnica: a intaglio

Materiali: legno

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [4 / 4]

Ubicazione: p. t., androne

Genere: lapide

Tipo: Lapide rettangolare.

Trascrizione testo

IL N.H.ING COM FRANCESCO SASSI DE' LAVIZZARI/ (N.1857 M.1922)/ LEGAVA QUESTO PALAZZO/ AL COMUNE DI SONDRIO PER OPERE CULTURALI/ LA VEDOVA N.D. CAMILLA PRATOLONGO/ (N.1875 M.1957)/ LASCIAVA I SUOI BENI IN VALTELLINA ALLA CASA/ DI RICOVERO DI SONDRIO/ IL COMUNE DI SONDRIO A RICORDO DEL MUNIFICO GESTO/ DEI CONIUGI SASSI DE' LAVIZZARI/ RICONOSCENTE/ SONDRIO MARZO 1960

Tecnica: applicata

Materiali: granito

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

Fonte: 1995, foto

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2005

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2005, analisi visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2014

Stato di conservazione: buono

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1986/00/00

Data fine: 1989/00/00

Descrizione intervento: Lavori di restauro degli esterni, del terzo e quarto piano fuori terra e del sottotetto.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: museo

USO STORICO [1 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

USO STORICO [2 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico (XIX)

Uso: municipio

USO STORICO [3 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: scuola

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Sondrio

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: PALAZZO EX SASSI CON ANTICA STUFA ED OGGETTI D'ARTE

Indirizzo da vincolo: QUADRIO (VIA) ORA VIA LAVEZZARI,5

Dati catastali: (FOGLIO 32 MAPP.499)

Tipo provvedimento: L. n. 364/1909

Estremi provvedimento: 1931/07/22

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_SO240-00057_IMG-0000191194

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2005/00/00

Codice identificativo: SO240-00057_D05

Note: Prospetto principale

Specifiche: #EXPO#

Nome del file originale: SO240-00057_D05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_SO240-00057_IMG-0000191195

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale b/n

Data: 1995/00/00

Codice identificativo: SO240-00057_D01

Note: Prospetto principale

Specifiche: #EXPO#

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SO240-00057_D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_SO240-00057_IMG-0000191196

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale b/n

Data: 1995/00/00

Codice identificativo: SO240-00057_D02

Note: Prospetto nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SO240-00057_D02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_SO240-00057_IMG-0000191197

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale b/n

Data: 1995/00/00

Codice identificativo: SO240-00057_D03

Note: Corte interna

Specifiche: #EXPO#

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SO240-00057_D03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_SO240-00057_IMG-0000191198

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale b/n

Data: 1995/00/00

Codice identificativo: SO240-00057_D04

Note: Corte interna, scala ovest

Specifiche: #EXPO#

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SO240-00057_D04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_SO240-00057_IMG-0000191199

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2005/00/00

Codice identificativo: SO240-00057_D06

Note: Prospetto principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SO240-00057_D06

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_SO240-00057_IMG-0000191200

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2005/00/00

Codice identificativo: SO240-00057_D07

Note: Prospetto nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SO240-00057_D07

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_SO240-00057_IMG-0000191201

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2005/00/00

Codice identificativo: SO240-00057_D08

Note: Interno androne

Specifiche: #EXPO#

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SO240-00057_D08

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_SO240-00057_IMG-0000191202

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2005/00/00

Codice identificativo: SO240-00057_D09

Note: Prospetto interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SO240-00057_D09

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_SO240-00057_IMG-0000191203

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Ballarino, Elena

Data: 2014/11/02

Codice identificativo: Expo_A_SO240-00057_01

Note: Facciata

Specifiche: #EXPO#

Nome del file originale: Expo_A_SO240-00057_01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_SO240-00057_IMG-0000191204

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Ballarino, Elena

Data: 2014/11/02

Codice identificativo: Expo_A_SO240-00057_02

Note: Drone di ingresso

Specifiche: #EXPO#

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: Expo_A_SO240-00057_02.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_SO240-00057_DRA-0000009359

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale, scala 1:1000

Codice identificativo: 1

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: SO240-00057_1.PDF

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Disegno di progetto

Data: 1840

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio storico del comune di Sondrio, busta 37, fasc. 1

Note: <CONV302> recuperato da campo DIS
piante, prospetti, sezioni

FONTI E DOCUMENTI

Tipo: disegno di progetto

Denominazione

Archivio storico del comune di Sondrio, busta 37, fasc. 1. Progetto di sopraelevazione del prospetto ovest, 1840.

Note: <CONV302> FNTH=A 1

BIBLIOGRAFIA [1 / 6]

Autore: Bascapè G. C./ Perogalli C.

Titolo libro o rivista: Palazzi privati di Lombardia

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1964

Codice scheda bibliografia: SO230-00041

BIBLIOGRAFIA [2 / 6]

Autore: Monteforte F./ Pedrini U.

Titolo libro o rivista: Sondrio : volti di una città

Luogo di edizione: Bergamo

Anno di edizione: 1990

Codice scheda bibliografia: SO230-00013

BIBLIOGRAFIA [3 / 6]

Autore: Benetti A.

Titolo libro o rivista: Ca' de sass

Titolo contributo: Palazzo Sassi, nuovo museo storico-artistico del capoluogo valtellinese

Luogo di edizione: Sondrio

Anno di edizione: 1990

Codice scheda bibliografia: SO240-00017

V., pp., nn.: pp. 68-71

BIBLIOGRAFIA [4 / 6]

Autore: Gianasso M.

Titolo libro o rivista: Guida turistica della provincia di Sondrio

Luogo di edizione: Sondrio

Anno di edizione: 2000

Codice scheda bibliografia: SO230-00009

V., pp., nn.: pp. 187-188

BIBLIOGRAFIA [5 / 6]

Autore: Romegialli F.

Titolo libro o rivista: Lo Stelvio

Titolo contributo: A zonzo per le vie di Sondrio nel 1500

Anno di edizione: 1872

Codice scheda bibliografia: SO230-00002

BIBLIOGRAFIA [6 / 6]

Autore: Gianoli G. B.

Titolo libro o rivista: La Valtellina

Titolo contributo: Per la nuova destinazione di Palazzo Sassi

Luogo di edizione: Sondrio

Anno di edizione: 1922

Codice scheda bibliografia: SO240-00016

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1995

Ente compilatore: Provincia di Sondrio

Data del sopralluogo: 2005/04/12

Funzionario responsabile: Sassella, Maria

TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

Anno di trascrizione/informatizzazione: 2005

Nome: Marino, Nadia

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2005

Nome: Marino, Nadia

Ente compilatore: Provincia di Sondrio

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2014

Nome: Ballarino, Elena

Ente compilatore: Provincia di Sondrio

ISPEZIONI