

Villa Geltrude

Varese (VA)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/SWCF1-00014/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/SWCF1-00014/>

CODICI

Unità operativa: SWCF1

Numero scheda: 14

Codice scheda: SWCF1-00014

Tipo scheda: A

Livello ricerca: C

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Ente Parco Campo dei Fiori

Ente competente: S26

RELAZIONI

RELAZIONI CON ALTRI BENI

Tipo relazione: correlazione

Specifiche tipo relazione: correlazione stilistica

Tipo scheda: A

Codice IDK della scheda correlata: SWCF1-00007

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: villa

Denominazione: Villa Geltrude

Fonte della denominazione: consuetudine

Specifiche della fonte della denominazione: iscrizione sopra la porta di ingresso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: VA

Nome provincia: Varese

Codice ISTAT comune: 012133

Comune: Varese

Località: Fogliaro/ Prima Cappella

Indirizzo: Via Campo dei Fiori, 7

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: NO

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Varese

Particelle: 537

Foglio/Data: 907/ 2018

LOCALIZZAZIONE STORICA

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE STORICA

Area di appartenenza territoriale: Comune di Varese

Data: 1934

Fonte: Nistri (F.4, S. Maria del Monte)

LOCALIZZAZIONE CATASTALE STORICA

Denominazione e tipologia del catasto: Catasto Regio Italiano (1905-1960), geometrico-particellare

Denominazione dell'unità cartografica catastale

Comune Amministrativo di S. Maria del Monte, Mandamento di Varese, Provincia di Como, F.7

Particelle: 537

Data: 1948

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: architettura liberty

Motivazione/fonte: fonti bibliografiche

Denominazione: architettura liberty

DATA DI RIFERIMENTO

Secolo estremo remoto: XX

Secolo estremo recente: XX

Anno estremo remoto: 1910

Anno estremo recente: 1915

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: progettazione

Notizia

La villa viene progettata e costruita probabilmente tra il 1910 e il 1915, contemporaneamente alla vicina Villa Iris che presenta caratteristiche assimilabili sia nell'impianto strutturale che nelle soluzioni decorative.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: XX

Data: 1910/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: XX

Data: 1915/00/00

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Numero di piani: -1

Tipo di piani: p. seminterrato

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio presenta un impianto planimetrico articolato, sviluppato su tre piani. Le strutture verticali sono probabilmente realizzate in muratura. La copertura in laterizio è suddivisa in diverse falde.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: irregolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. 1

Schema: articolato

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a falde

Qualificazione della forma: a pianta articolata

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 13]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: sagomata e lavorata/ con modanature

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 13]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fascia basamentale

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: semplice

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 13]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fascia sottogronda

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: sagomata e lavorata

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 13]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: architravi aperture

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: lievemente sporgenti con medaglioni circolari lavorati e sagomati

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 13]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: colonnine parapetti balconi

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: a sezione quadrata

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 13]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli colonnine parapetti balconi

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: a motivi floreali

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 13]

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: cancello

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: a motivi floreali

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 13]

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: recinzione

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: a motivi floreali

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 13]

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: pilastri recinzione

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: quadrilobati ornati con fregio

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 13]

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: grata sopraporta

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: a motivi floreali

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 13]

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: pensilina

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: a motivi floreali

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 13]

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: lesene portone

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: sagomate e lavorate a strisce

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 13]

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli lesene

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: a motivi floreali

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto su via

Genere: iscrizione

Tipo: iscrizione verde scuro su fondo verde chiaro collocata sopra la porta d'ingresso

Trascrizione testo: Villa Geltrude

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2018

Stato di conservazione: buono

Modalità di conservazione: manutenzione programmata

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2018

Stato di conservazione: buono

Modalità di conservazione: manutenzione programmata

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2018

Stato di conservazione: buono

Modalità di conservazione: manutenzione programmata

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2018

Stato di conservazione: buono

Modalità di conservazione: manutenzione programmata

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Niglia, Davide

Codice identificativo: SWCF1-00014-0000000002

Formato: 12x18

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: Villa_Geltrude_Particolare_Fronte_Nord.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SW_A_SWCF1-00014_IMG-0000000001

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Niglia, Davide

Codice identificativo: SWCF1-00014-0000000001

Didascalia: Villa Geltrude, vista nord-est

Formato: 12x18

Nome del file originale: Villa_Geltrude_Vista_Nord-Est.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Genere: bibliografia di confronto

Codice ISBN: 88-916-0411-8

Autore: Baila A./ Caramel C./ Penazzi D.

Curatore: Baila A./ Anzani A./ Caramel C.

Tipo fonte: libro

Titolo collana: Politecnica

Titolo libro o rivista: Nutrendo anima e corpo: itinerari di delizia tra le ville del Sacro Monte sopra Varese

Titolo contributo: Villa Geltrude

Luogo di edizione: Santarcangelo di Romagna

Anno di edizione: 2015

V., pp., nn.: pp. 114-117

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Genere: bibliografia di confronto

Codice ISBN: 88-8340-165-4

Autore: Ferrario G.F.

Tipo fonte: libro

Titolo libro o rivista: Varese trionfo del Liberty. Viaggio nell'arte del primo Novecento nella provincia di Varese

Luogo di edizione: Varese

Anno di edizione: 2003

V., pp., nn.: pp. 42-44

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2019

Ente compilatore: Ente Parco Campo dei Fiori

Nome [1 / 2]: Caramel, Claudia

Nome [2 / 2]: Manzo, Antonella

Referente scientifico: Baila, Angela

Referente scientifico: Condoleo, Paola

Funzionario responsabile: Gigante, Rita