

Villa Crugnola

Induno Olona (VA)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/SWCF1-00027/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/SWCF1-00027/>

CODICI

Unità operativa: SWCF1

Numero scheda: 27

Codice scheda: SWCF1-00027

Tipo scheda: A

Livello ricerca: C

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Ente Parco Campo dei Fiori

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: SWCF1-00034

RELAZIONI CON ALTRI BENI

Tipo relazione: correlazione

Specifiche tipo relazione: correlazione funzionale

Tipo scheda: A

Codice IDK della scheda correlata: SWCF1-00028

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: villa

Denominazione: Villa Crugnola

Fonte della denominazione: consuetudine

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Villa Valli

Fonte dell'altra denominazione: fonti archivistiche

Specificazione della fonte dell'altra denominazione: 1922 (?), Archivio Storico Comunale di Induno Olona

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: VA

Nome provincia: Varese

Codice ISTAT comune: 012083

Comune: Induno Olona

Indirizzo: Via Francesco Negri, 1

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: NO

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Induno Olona

Particelle: 4169

Foglio/Data: 14/ 2018

LOCALIZZAZIONE STORICA

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE STORICA

Area di appartenenza territoriale: Comune di Varese

Data: 1934

Fonte: Nistri (F.5, Induno Olona)

LOCALIZZAZIONE CATASTALE STORICA

Denominazione e tipologia del catasto: Catasto Regio Italiano (1905-1960), geometrico-particellare

Denominazione dell'unità cartografica catastale
Comune Censuario di Induno Olona, Mandamento di Arcisate, Provincia di Como, F.14

Particelle: 4169

Data: 1954 (?)

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 4]

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Magnani, Francesco

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: notizie 1917

Note: ingegnere

Motivazione/fonte: fonti bibliografiche

AUTORE [2 / 4]

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Rondoni, Mario

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: notizie 1917

Note: ingegnere

Motivazione/fonte: fonti bibliografiche

AUTORE [3 / 4]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Grolla, Ottavio

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1888-1923

Specifiche: decorazioni interne di soffitti e pareti

Note: pittore

Motivazione/fonte: fonti bibliografiche

AUTORE [4 / 4]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Grossoni, Orazio

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: notizie 1917

Specifiche: sculture camino

Note: scultore

Motivazione/fonte: fonti bibliografiche

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: architettura eclettica

Motivazione/fonte: osservazione diretta

COMMITTENZA

Data: sec. XX primo quarto

Nome: Crugnola, Gaetano

Fonte: fonti orali

Denominazione: architettura eclettica

DATA DI RIFERIMENTO

Secolo estremo remoto: XX

Secolo estremo recente: XX

Anno estremo remoto: 1911

Anno estremo recente: 1922

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La villa viene costruita su progetto degli ingegneri Francesco Magnani e Mario Rondoni, probabilmente a partire dal 1911, data riportata sul fronte principale dell'edificio. Nel 1917 la villa è terminata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1911/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1917/00/00

Validità: ca.

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Numero di piani: -1

Tipo di piani: p. seminterrato

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. rialzato, p.1

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: nucleo centrale

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. rialzato, p.1; p. sottotetto

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La villa presenta un'articolazione planimetrica di forma complessivamente rettangolare, sviluppata su di un livello seminterrato e due piani fuori terra, cui si aggiunge un ulteriore livello con copertura a terrazza nella parte centrale dell'edificio. Le strutture verticali sono costituite da murature portanti. Il tetto è articolato in diverse falde.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p. rialzato

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: p. 1

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: nucleo centrale

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: p. sottotetto

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a n falde

SCALE

SCALE [1 / 4]

Ubicazione: esterna

Genere: scalone doppio

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Forma planimetrica: a tre rampe

SCALE [2 / 4]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCALE [3 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: scalone

Categoria: di rappresentanza

Quantità: 1

Forma planimetrica: a tre rampe

SCALE [4 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Forma planimetrica: a tre rampe

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: p. rialzato

Genere: a parquet

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: p. rialzato

Genere: cementine

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: p. rialzato

Genere: seminato

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 22]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: architravi aperture

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici/ con volute

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 22]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornici aperture

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: semplici, lievemente sporgenti

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 22]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fascia orizzontale

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: semplice, sporgente/ con volute

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 22]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: mensole sottogronda

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: con volute/ a motivi decorativi

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 22]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fascia sottogronda

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: a motivi floreali

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 22]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: ampia fascia orizzontale

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: a strisce orizzontali lievemente sporgenti

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 22]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: basamento

Materiali: Pietra di Moltrasio, giunti di malta tra gli elementi

Qualificazione del tipo: elementi rettangolari di varie dimensioni con apparecchiatura regolare

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 22]

Ubicazione: prospetto su giardino, p.1

Collocazione: esterna

Tipo: pilastrini terrazzi

Materiali [1 / 2]: cemento decorativo

Materiali [2 / 2]: pietra

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici, con sfere di pietra sulla parte sommitale

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 22]

Ubicazione: prospetto su giardino

Collocazione: esterna

Tipo: grata

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: a motivi fitomorfi

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 22]

Ubicazione: prospetto su giardino

Collocazione: esterna

Tipo: portalampada

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: a motivi fitomorfi

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 22]

Ubicazione: prospetto su giardino

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli colonne

Materiali: Serizzo

Qualificazione del tipo: ionici

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 22]

Ubicazione: prospetto su giardino

Collocazione: esterna

Tipo: colonne

Materiali: Serizzo

Qualificazione del tipo: a sezione circolare

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 22]

Ubicazione: prospetto su giardino

Collocazione: esterna

Tipo: balaustre terrazzi

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: semplici, a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 22]

Ubicazione: prospetto su giardino

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 22]

Ubicazione: prospetto Nord/ Est

Collocazione: esterna

Tipo: grata sopraporta

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: a motivi fitomorfi

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 22]

Ubicazione: prospetto Nord/ Est

Collocazione: esterna

Tipo: pilastrini balcone

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici, con sfere di pietra sulla parte sommitale

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 22]

Ubicazione: prospetto Nord/ Est

Collocazione: esterna

Tipo: mensole balcone

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici/ con volute

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 22]

Ubicazione: prospetto Nord/ Est

Collocazione: esterna

Tipo: balaustra balcone

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: semplice, a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 22]

Ubicazione: giardino

Collocazione: esterna

Tipo: fontana

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: con superficie irregolare lavorata a finto bugnato con martellina e/o gradina

ELEMENTI DECORATIVI [20 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [21 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [22 / 22]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: prospetto Nord/ Est

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: Salve

Materiali: cemento decorativo

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: prospetto su giardino

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: A.D. MCMXI

Materiali: cemento decorativo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2018

Stato di conservazione: buono

Modalità di conservazione: manutenzione programmata

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2018

Stato di conservazione: discreto

Modalità di conservazione: manutenzione programmata

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2018

Stato di conservazione: buono

Modalità di conservazione: manutenzione programmata

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2018

Stato di conservazione: discreto

Modalità di conservazione: manutenzione programmata

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: paramenti

Data: 2018

Stato di conservazione: buono

Modalità di conservazione: manutenzione programmata

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2018

Stato di conservazione: buono

Modalità di conservazione: manutenzione ordinaria

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2018

Stato di conservazione: buono

Modalità di conservazione: manutenzione ordinaria

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]

Riferimento alla parte: soffitti

Data: 2018

Stato di conservazione: discreto

Modalità di conservazione: manutenzione programmata

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Niglia, Davide

Codice identificativo: SWCF1-00027-0000000002

Formato: 13,5x18

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: Villa_Crugnola_Vista_Nord-Est.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Niglia, Davide

Codice identificativo: SWCF1-00027-0000000004

Formato: 13,5x18

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: Villa_Crugnola_Particolare_Prospetto_Sud.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Codice univoco della risorsa: SW_A_SWCF1-00027_IMG-0000000003

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Niglia, Davide

Codice identificativo: SWCF1-00027-0000000003

Didascalia: Villa Crugnola, vista sud-ovest

Formato: 18x13,5

Nome del file originale: Villa_Crugnola_Vista_Sud-Ovest.jpg

FONTI E DOCUMENTI

Genere: documentazione esistente

Tipo: carta sciolta

Denominazione: Fabbricato di portineria e nuovo cancello che il Sig. C.M. Romeo Valli intende di costruire in Induno Olona

Data: 1922 (?)

Nome dell'archivio: Archivio Storico Comunale di Induno Olona

Posizione: Comune di Induno Olona, Categoria X

Lingua: ITA

Note

La tavola di progetto, relativa alla portineria, fornisce informazioni utili alla denominazione storica della villa, qui indicata come Villa Valli.

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Villa dintorni

Tipo fonte: periodico

Titolo libro o rivista: L'edilizia moderna

Titolo contributo: Villa nei dintorni di Varese

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: anno XXVI, pp. 50-52

V., tavv., figg.: tavv. XXXVIII-XLII

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2019

Ente compilatore: Ente Parco Campo dei Fiori

Nome [1 / 2]: Caramel, Claudia

Nome [2 / 2]: Manzo, Antonella

Referente scientifico: Baila, Angela

Referente scientifico: Condoleo, Paola

Funzionario responsabile: Gigante, Rita