

Villa Crugnola - Portineria

Induno Olona (VA)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/SWCF1-00028/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/SWCF1-00028/>

CODICI

Unità operativa: SWCF1

Numero scheda: 28

Codice scheda: SWCF1-00028

Tipo scheda: A

Livello ricerca: C

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Ente Parco Campo dei Fiori

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice IDK della scheda madre: SWCF1-00034

RELAZIONI CON ALTRI BENI

Tipo relazione: correlazione

Specifiche tipo relazione: correlazione funzionale

Tipo scheda: A

Codice IDK della scheda correlata: SWCF1-00027

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: dipendenza

Denominazione: Villa Crugnola - Portineria

Fonte della denominazione: consuetudine

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Villa Valli - Portineria

Fonte dell'altra denominazione: fonti archivistiche

Specificazione della fonte dell'altra denominazione: 1922 (?), Archivio Storico Comunale di Induno Olona

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: VA

Nome provincia: Varese

Codice ISTAT comune: 012083

Comune: Induno Olona

Indirizzo: Via Francesco Negri, 1

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: NO

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Induno Olona

Particelle: 7680, 9242

Foglio/Data: 14/ 2018

LOCALIZZAZIONE STORICA

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE STORICA

Area di appartenenza territoriale: Comune di Varese

Data: 1934

Fonte: Nistri (F.5, Induno Olona)

LOCALIZZAZIONE CATASTALE STORICA

Denominazione e tipologia del catasto: Catasto Regio Italiano (1905-1960), geometrico-particellare

Denominazione dell'unità cartografica catastale

Comune Censuario di Induno Olona, Mandamento di Arcisate, Provincia di Como, F.14

Particelle: 4169

Data: 1954 (?)

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: architettura eclettica

Motivazione/fonte: osservazione diretta

COMMITTENZA

Data: sec. XX primo quarto

Nome: Valli, Romeo

Fonte: fonti archivistiche

Denominazione: architettura eclettica

DATA DI RIFERIMENTO

Secolo estremo remoto: XX

Secolo estremo recente: XX

Anno estremo remoto: 1917

Anno estremo recente: 1922

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

L'edificio viene costruito nei primi anni del Novecento, probabilmente nello stesso periodo in cui viene edificata la villa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1917/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1917/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: L'edificio viene costruito secondo il progetto presentato in Comune, probabilmente nel 1922.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1922/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1922/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Nel corso degli anni l'edificio è stato interessato da alcuni interventi tra cui l'aggiunta di un volume verso Nord, coperto da una terrazza a livello del primo piano del fabbricato originale. E' inoltre avvenuto lo spostamento di una delle aperture presenti sul fronte rivolto verso la strada.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Validità: ca.

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio, di forma rettangolare, è articolato in due piani fuori terra. Le strutture verticali sono costituite da murature perimetrali portanti. La struttura del tetto è articolata in quattro falde.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. 1

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 10]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: ampia fascia basamentale

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: sagomata e lavorata a strisce orizzontali

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 10]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fascia sottogronda

Materiali: intonaco decorato

Qualificazione del tipo: a motivi fitomorfi policromi

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 10]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornici aperture

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: semplici, lievemente sporgenti

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 10]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: davanzali finestre

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: semplici, con mensola centrale lievemente sporgente

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 10]

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: balaustra balcone

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: semplice, a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 10]

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: pilastri balcone

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: cementi decorativi destinati a funzioni strutturali e/o estetico-decorative

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 10]

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: colonne

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: cementi decorativi destinati a funzioni strutturali e/o estetico-decorative

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 10]

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli colonne

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: cementi decorativi destinati a funzioni strutturali e/o estetico-decorative

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 10]

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: cancello

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: a motivi fitomorfi

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 10]

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: piloni cancello

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici con sfere di pietra sulla parte sommitale

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2018

Stato di conservazione: discreto

Modalità di conservazione: manutenzione programmata

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2018

Stato di conservazione: discreto

Modalità di conservazione: manutenzione programmata

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: finiture esterne

Data: 2018

Stato di conservazione: discreto

Modalità di conservazione: manutenzione programmata

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2018

Stato di conservazione: mediocre

Modalità di conservazione: manutenzione programmata

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Niglia, Davide

Codice identificativo: SWCF1-00028-0000000002

Formato: 13,5x18

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: Villa_Crugnola_Cancello_Ingresso_Vista_Sud-Ovest.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SW_A_SWCF1-00028_IMG-0000000001

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Niglia, Davide

Codice identificativo: SWCF1-00028-0000000001

Didascalia: Villa Crugnola, portineria, vista sud-ovest

Formato: 13,5x18

Nome del file originale: Villa_Crugnola_Portineria_Vista_Sud-Ovest.jpg

FONTI E DOCUMENTI

Genere: documentazione esistente

Tipo: carta sciolta

Denominazione: Fabbricato di portineria e nuovo cancello che il Sig. C.M. Romeo Valli intende di costruire in Induno Olona

Data: 1922 (?)

Nome dell'archivio: Archivio Storico Comunale di Induno Olona

Posizione: Comune di Induno Olona, Categoria X

Lingua: ITA

Note: Tavola di progetto con rappresentati pianta, prospetti della portineria e prospetto del cancello in scala 1:100.

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Villa dintorni

Tipo fonte: periodico

Titolo libro o rivista: L'edilizia moderna

Titolo contributo: Villa nei dintorni di Varese

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: anno XXVI, pp. 50-52

V., tavv., figg.: tavv. XXXVIII-XLII

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2019

Ente compilatore: Ente Parco Campo dei Fiori

Nome [1 / 2]: Caramel, Claudia

Nome [2 / 2]: Manzo, Antonella

Referente scientifico: Baila, Angela

Referente scientifico: Condoleo, Paola

Funzionario responsabile: Gigante, Rita