

# Antico forno da pane

Vergiate (VA)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/SWCL1-00025/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/SWCL1-00025/>

## CODICI

Unità operativa: SWCL1

Numero scheda: 25

Codice scheda: SWCL1-00025

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

## CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Comune di Laveno Mombello

Ente competente: S26

## RELAZIONI

Relazione con schede VAL: SWCL1-00020

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: forno da pane

Denominazione: Antico forno da pane

Fonte della denominazione: consuetudine

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: VA

Nome provincia: Varese

Codice ISTAT comune: 012138

Comune: Vergiate

Località: Cuirone

Indirizzo: Via S. Materno

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

### **ACCESSIBILITA' DEL BENE**

Accessibilità: SI

Specifiche

Edificio visibile dall'esterno. L' interno è visitabile in occasione di eventi, frequenti durante l'anno, che prevedono anche la cottura di pane.

## **LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### **LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

Comune: Vergiate

Particelle: 59

Foglio/Data: 4

## **DEFINIZIONE CULTURALE**

### **AMBITO CULTURALE**

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

### **DATA DI RIFERIMENTO**

Secolo estremo remoto: XIX

Secolo estremo recente: XX

Anno estremo remoto: 1800

Anno estremo recente: 1825

## **NOTIZIE STORICHE**

### **NOTIZIA [1 / 2]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Costruzione dell'edificio, con forno all'interno, su di un fondo di proprietà del Conte Cesare Cstelbarco

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]**

Secolo: XIX

Frazione di secolo: inizio

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]**

Secolo: XIX

Frazione di secolo: primo quarto

#### **NOTIZIA [2 / 2]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

L'immobile passò al Conte Giovanni Melzi nel 1810. Alcuni interventi di manutenzione risultano effettuati in epoca successiva

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]**

Secolo: XIX

Data: 1810/00/00

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]**

Secolo: XIX

Data: 1810/00/00

### **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Edificio in muratura continua di pietrame e laterizio legati con malta, coperto da tetto a orditura lignea con manto in coppi

### **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

#### **PIANTA**

Forma: rettangolare

### **STRUTTURE VERTICALI**

#### **TECNICA COSTRUTTIVA**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Materiali: pietrame e laterizio, legati con malta di calce

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: orditura lignea

### MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2018

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2018

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: forno all'interno

Data: 2018

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2018

Stato di conservazione: discreto

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2011

Data fine: 2012

Descrizione intervento: Rifacimento copertura in legno e laterizi tradizionali, intonaci interni, rinnovamento parziale impianti

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: forno da pane

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: forno da pane

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.G.T. 2014

Sintesi normativa zona: Nuclei di antica formazione  
Ammesso restauro conservativo

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SW\_A\_SWCL1-00025\_IMG-0000000002

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Cestarollo, Sara

Data: 2018/09/17

Codice identificativo: SWCL1-00025-0000000002

Didascalia: il forno (interno)

Nome del file originale: IMG\_5684\_SC.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SW\_A\_SWCL1-00025\_IMG-0000000003

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Cestarollo, Sara

Data: 2018/09/17

Codice identificativo: SWCL1-00025-0000000003

Nome del file originale: IMG\_5680\_SC.jpg

### **BIBLIOGRAFIA**

Genere: bibliografia specifica

Autore: Associazione Amici di Cuirone

Tipo fonte: libro

Titolo libro o rivista: Nell'aria c'era un buon profumo di pane

Anno di edizione: 2012

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2018

Ente compilatore: Comune di Laveno Mombello

Data del sopralluogo: 2018/11/04

Nome: Fedeli, Anna Paola

Funzionario responsabile: Gigante, Rita