

Mulino di Turro

Monvalle (VA)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/SWCL1-00042/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/SWCL1-00042/>

CODICI

Unità operativa: SWCL1

Numero scheda: 42

Codice scheda: SWCL1-00042

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Comune di Laveno Mombello

Ente competente: S26

RELAZIONI

Relazione con schede VAL: SWCL1-00041

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Tipologia: mulino

Qualificazione: ad acqua

Denominazione: Mulino di Turro

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: VA

Nome provincia: Varese

Codice ISTAT comune: 012104

Comune: Monvalle

Località: Turro

Indirizzo: Via Tense, 3

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: NO

Specifiche: Visitabile su accordo con i proprietari

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Monvalle

Particelle: 693

Foglio/Data: 6

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

DATA DI RIFERIMENTO

Secolo estremo remoto: XIX

Secolo estremo recente: XX

Anno estremo remoto: 1858

Anno estremo recente: 1980

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

Cessato Catasto Lombardo, 1858: la mappa riporta al fg. 6 un edificio a ridosso del corso d'acqua; sui registri è possibile leggere la relativa descrizione: "area di mulino diroccato" di proprietà Beltramini Angelo

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: XIX

Data: 1858/00/00

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: XIX

Data: 1858/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

Catasto Regio Italiano, agg. 1951: rileva "mulino da cereali con casa annessa", proprietario Vedani Francesco. Da informazioni raccolte localmente (attuale proprietario), l'intestazione alla famiglia Vedani, che effettuò lavori di sistemazione dell'edificio, risale alla fine del XIX sec.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: XX

Data: 1949/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: XX

Data: 1951/00/00

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: L' edificio risulta ampliato, con l'aggiunta di un corpo di fabbrica, ed altri interventi, verso la metà del XX sec.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: XX

Frazione di secolo: secondo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: XX

Frazione di secolo: terzo quarto

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia: Accorpamento della proprietà - attuali intestatari

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: XX

Data: 1980/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: XX

Data: 1980/00/00

Validità: ca.

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: nucleo centrale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p.t., p.1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta rettangolare, in muratura di pietrame e laterizi, intonacata, con solai in putrelle in ferro e voltine in laterizio.

Portico al p.t. su pilastri in pietrame e laterizio, con solaio ligneo.

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: orditura lignea

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso al p.1

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: porticato

Genere: in pietra

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 6]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2018

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 6]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2018

Stato di conservazione: discreto

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 6]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2018

Stato di conservazione: discreto

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 6]

Riferimento alla parte: intonaci

Data: 2018

Stato di conservazione: mediocre

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 6]

Riferimento alla parte: macchinari interni

Data: 2018

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 6]

Riferimento alla parte: macchinari esterni

Data: 2018

Stato di conservazione: discreto

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato parzialmente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: locali al p.t.

Uso: laboratorio

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: mulino da cereali ed abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.G.T. 2009/2014

Sintesi normativa zona: TSA tessuto storico ante 1860

Ammessi interventi conservativi

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SW_A_SWCL1-00042_IMG-0000000001

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Cestarollo, Sara

Data: 2018/11/30

Codice identificativo: SWCL1-00042-0000000001

Nome del file originale: IMG_5760_SC.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SW_A_SWCL1-00042_IMG-0000000002

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Cestarollo, Sara

Data: 2018/11/30

Codice identificativo: SWCL1-00042-0000000002

Nome del file originale: IMG_5756_SC.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SW_A_SWCL1-00042_IMG-0000000003

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Cestarollo, Sara

Data: 2018/11/30

Codice identificativo: SWCL1-00042-0000000003

Nome del file originale: IMG_5766_SC.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SW_A_SWCL1-00042_IMG-0000000006

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Cestarollo, Sara

Data: 2018/11/30

Codice identificativo: SWCL1-00042-0000000006

Nome del file originale: IMG_5774_SC.JPG

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Cestarollo, S.

Tipo fonte: libro

Titolo libro o rivista: Il mulino ad acqua

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 2008

V., pp., nn.: pp.90-91

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Miozzi, M.

Tipo fonte: libro

Titolo libro o rivista: Antichi mulini con opificio

Luogo di edizione: Varese

Anno di edizione: 2003

V., pp., nn.: pp.80-81

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2018

Ente compilatore: Comune di Laveno Mombello

Data del sopralluogo: 2018/11/30

Nome: Cestarollo, Sara

Funzionario responsabile: Gigante, Rita