

# Lavatoio di Capronno

Angera (VA)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/VA260-00001/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/VA260-00001/>

## CODICI

Unità operativa: VA260

Numero scheda: 1

Codice scheda: VA260-00001

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Varese

Ente competente: S288

## RELAZIONI

Relazione con schede VAL: SWCL1-00043

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: infrastrutture e impianti

Tipologia: lavatoio

Denominazione: Lavatoio di Capronno

Fonte della denominazione: consuetudine

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: VA

Nome provincia: Varese

Codice ISTAT comune: 012003

Comune: Angera

Località: Capronno

Indirizzo: Via Virgilio

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via Lavatoio

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

### **ACCESSIBILITA' DEL BENE**

Accessibilità: SI

Specifiche: Luogo pubblico aperto. Accessibile scendendo alcuni gradini

## **LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### **LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

Comune: Angera

Particelle: 398

Foglio/Data: 2

## **DEFINIZIONE CULTURALE**

### **AMBITO CULTURALE**

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

Motivazione/fonte: bibliografia

### **DATA DI RIFERIMENTO**

Secolo estremo remoto: XX

Secolo estremo recente: XX

Anno estremo remoto: 1920

Anno estremo recente: 1929

## **NOTIZIE STORICHE**

### **NOTIZIA [1 / 2]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Il lavatoio pubblico è costruito nei primi decenni del XX sec. Risultava già in funzione nel 1929

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]**

Secolo: XX

Data: 1929/00/00

Validità: ante

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]**

Secolo: XX

Data: 1929/00/00

Validità: ante

#### **NOTIZIA [2 / 2]**

Riferimento: copertura

Notizia sintetica: restauro

Notizia: La data 2 Giugno 1998 riportata su uno dei pilastri ricorda il restauro della copertura

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]**

Secolo: XX

Data: 1998/00/00

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]**

Secolo: XX

Data: 1998/00/00

### **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

La struttura è a pianta rettangolare, coperta per tutta la sua estensione da un tetto in laterizio a quattro falde, con capriata e orditura lignea a vista, sostenuto da pilastri in mattoni di laterizio a vista. Il piano della vasca è ribassato, con spazio circostante pavimentato in cemento, e gradini di accesso. E' aperto su tre lati, il quarto lato è delimitato da un muro in mattoni di laterizio a vista. La vasca in cemento è rettangolare (m. 5,5 x2), suddivisa in due moduli, con piani inclinati in pietra.

### **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

#### **PIANTA**

Forma: rettangolare

### **STRUTTURE VERTICALI**

#### **TECNICA COSTRUTTIVA**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Materiali: mattoni di laterizio

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a 4 falde

### STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: orditura lignea

### MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2018

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 2018

Stato di conservazione: ottimo

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: vasche

Data: 2018

Stato di conservazione: buono

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI

Riferimento alla parte: copertura

Data fine: 1998

Descrizione intervento: Sistemazione della copertura

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: lavatoio pubblico

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: ente locale

Indirizzo: Piazza Garibaldi, 14 - 21021 Angera (VA)

Indicazione specifica: Comune di Angera

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.G.T. 2011

Sintesi normativa zona: Spazi pubblici  
ammessi interventi conservativi

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SW\_A\_VA260-00001\_IMG-0000000005

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: A.Fedeli

Data: 2018/02/03

Nome del file originale: lavatoio capronno ok - Copia.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SW\_A\_VA260-00001\_IMG-0000000003

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: S. Cestarollo

Data: 2018/12/27

Nome del file originale: IMG\_5969\_SC.JPG

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SW\_A\_VA260-00001\_IMG-0000000002

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: S. Cestarollo

Data: 2018/12/27

Nome del file originale: IMG\_5873\_SC.JPG

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SW\_A\_VA260-00001\_IMG-0000000004

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: S. Cestarollo

Data: 2018/12/27

Nome del file originale: IMG\_5875\_SC.JPG

#### **BIBLIOGRAFIA**

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Nericcio, C., Miozzi, M.

Tipo fonte: libro

Titolo libro o rivista: Antichi lavatoi del territorio varesino

Luogo di edizione: Varese

Anno di edizione: 2005

V., pp., nn.: p. 156

#### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2003

Ente compilatore: Provincia di Varese

Data del sopralluogo: 2003/07/05

Nome: Bertoni, Emanuela

Funzionario responsabile: Gaspari, Giorgio

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE**

Anno di aggiornamento/revisione: 2018

Nome: Fedeli, Anna Paola

Ente compilatore: R03/ Comune di Laveno Mombello

Data del sopralluogo: 2018/11/11