

Lavatoio di Fornetto

Angera (VA)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/VA260-00002/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/VA260-00002/>

CODICI

Unità operativa: VA260

Numero scheda: 2

Codice scheda: VA260-00002

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Varese

Ente competente: S26

RELAZIONI

Relazione con schede VAL: SWCL1-00062

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: infrastrutture e impianti

Tipologia: lavatoio

Denominazione: Lavatoio di Fornetto

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: VA

Nome provincia: Varese

Codice ISTAT comune: 012003

Comune: Angera

Località: Fornetto-Vigane

Indirizzo: Via Fornetto (strada privata)

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Angera

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

Motivazione/fonte: bibliografia

DATA DI RIFERIMENTO

Secolo estremo remoto: XIX

Secolo estremo recente: XX

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Il lavatoio risulta costruito tra la fine del XIX sec. e l'inizio del XX

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: XIX

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: XX

Frazione di secolo: inizio

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La piccola struttura è a pianta rettangolare, coperta per tutta la sua estensione da una tettoia a falde in coppi di laterizio, con orditura lignea a vista, sostenuta da due pilastri in mattoni.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2018

Stato di conservazione: discreto

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2018

Stato di conservazione: discreto

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: lavatoio pubblico

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.G.T. 2011

Sintesi normativa zona: Aree di pregio

Ammessi interventi conservativi

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SW_A_VA260-00002_IMG-000000001

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: S. Cestarollo

Data: 2018/12/27

Nome del file originale: IMG_5995_SC.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SW_A_VA260-00002_IMG-000000002

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: S. Cestarollo

Data: 2018/12/27

Nome del file originale: IMG_5997_SC.JPG

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Nericcio, C., Miozzi, M.

Tipo fonte: libro

Titolo libro o rivista: Antichi lavatoi del territorio varesino

Luogo di edizione: Varese

Anno di edizione: 2003

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Ente compilatore: Provincia di Varese

Data del sopralluogo: 2003/07/05

Nome: Bertoni, Emanuela

Funzionario responsabile: Gaspari, Giorgio

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2018

Nome: Fedeli, Anna Paola

Ente compilatore: R03/ Comune di Laveno Mombello

Data del sopralluogo: 2018/10/13