

Villa Via Cellini 17

Varese (VA)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/VA270-00429/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/VA270-00429/>

CODICI

Unità operativa: VA270

Numero scheda: 429

Codice scheda: VA270-00429

Tipo scheda: A

Livello ricerca: C

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Ente Parco Campo dei Fiori

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: villa

Denominazione: Villa Via Cellini 17

Fonte della denominazione: bibliografia

Specificazione della fonte della denominazione

2003, Ferrario G.F., Varese trionfo del Liberty. Viaggio nell'arte del primo Novecento nella provincia di Varese

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: VA

Nome provincia: Varese

Codice ISTAT comune: 012133

Comune: Varese

Località: Fogliaro

Indirizzo: Via Benvenuto Cellini, 17

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: NO

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Varese

Particelle: 4661

Foglio/Data: 914/ 2018

LOCALIZZAZIONE STORICA

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE STORICA

Area di appartenenza territoriale: Comune di Varese

Data: 1934

Fonte: Nistri (F.4, S. Maria del Monte)

LOCALIZZAZIONE CATASTALE STORICA

Denominazione e tipologia del catasto: Catasto Regio Italiano (1905-1960), geometrico-particellare

Denominazione dell'unità cartografica catastale

Comune Amministrativo di Velate, Mandamento di Varese, Provincia di Como, F.14

Particelle: 4661

Data: 1954

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: architettura eclettica

Motivazione/fonte: osservazione diretta

COMMITTENZA

Data: sec. XX primo quarto

Nome: Lucchini, Onorato decoratore

Fonte: fonti bibliografiche

Denominazione: architettura eclettica

DATA DI RIFERIMENTO

Secolo estremo remoto: XX

Secolo estremo recente: XX

Anno estremo remoto: 1910

Anno estremo recente: 1912

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

L'edificio viene probabilmente costruito tra il 1910 e il 1912 per essere adibito a deposito colori del decoratore Onorato Lucchini.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1910/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1912/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Sulla base di osservazioni dirette è possibile ipotizzare che l'edificio sia stato interessato, in anni recenti, da interventi di parziale ristrutturazione e, probabilmente, sia stato ampliato.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: ca.

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Numero di piani: -1

Tipo di piani: p. seminterrato

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t., p.1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio presenta un impianto planimetrico di forma complessivamente rettangolare, sviluppato su di un piano seminterrato e due fuori terra. Le strutture verticali sono costituite da murature portanti. La copertura, in laterizio, è articolata in diverse falde. Il fabbricato è caratterizzato da un alto camino che ricorda quelli delle architetture di Giuseppe Sommaruga.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. 1

Schema: articolato

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a falde

Qualificazione della forma: a pianta articolata

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 8]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fasce orizzontali

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: semplici, lievemente sporgenti

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 8]

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: fascia basamentale

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: superfici lavorate con martellina e/o gradina

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 8]

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni d'angolo

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: a motivi vegetali; le superfici sono lavorate con martellina e/o gradina

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 8]

Ubicazione: prospetto Nord/ prospetto Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: davanzali aperture

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: elementi figurati/ a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 8]

Ubicazione: prospetto Nord/ prospetto Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: mensole pensilina

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: sagomate e lavorate a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 8]

Ubicazione: prospetto su via, camino

Collocazione: esterna

Tipo: rivestimento

Materiali: mattoni a vista

Qualificazione del tipo: semplice, lievemente sporgente

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 8]

Ubicazione: prospetto su via, camino

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: sagomate e lavorate a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 8]

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli piloni cancello

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: a motivi vegetali

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2018

Stato di conservazione: buono

Modalità di conservazione: manutenzione programmata

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2018

Stato di conservazione: buono

Modalità di conservazione: manutenzione programmata

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2018

Stato di conservazione: buono

Modalità di conservazione: manutenzione programmata

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2018

Stato di conservazione: buono

Modalità di conservazione: manutenzione programmata

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: magazzino

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Niglia, Davide

Formato: 13,5x18

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: Villino_Vista_Nord-Est.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SW_A_VA270-00429_IMG-0000000001

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Niglia, Davide

Didascalia: Villa Via Cellini, vista nord-ovest

Formato: 13,5x18

Nome del file originale: Villino_Vista_Nord-Ovest.jpg

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia di confronto

Codice ISBN: 88-8340-165-4

Autore: Ferrario G.F.

Tipo fonte: libro

Titolo libro o rivista: Varese trionfo del Liberty. Viaggio nell'arte del primo Novecento nella provincia di Varese

Luogo di edizione: Varese

Anno di edizione: 2003

V., pp., nn.: p. 40

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Data del sopralluogo: 2004/10/05

Nome: Bertoni, Emanuela

Funzionario responsabile: Gaspari, Giuseppe

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2018

Nome: Caramel, Claudia

Ente compilatore: Ente Parco Campo dei Fiori

Referente scientifico [1 / 2]: Baila, Angela

Referente scientifico [2 / 2]: Condoleo, Paola

Funzionario responsabile: Gigante, Rita

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2018

Nome: Manzo, Antonella

Ente compilatore: Ente Parco Campo dei Fiori

Referente scientifico [1 / 2]: Baila, Angela

Referente scientifico [2 / 2]: Condoleo, Paola

Funzionario responsabile: Gigante, Rita