

Modello per bure produzione



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/beni-etnoantropologici/schede/2k030-00259/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/beni-etnoantropologici/schede-complete/2k030-00259/>

CODICI

Unità operativa: 2k030

Numero scheda: 259

Codice scheda: 2k030-00259

Tipo scheda: BDM

Livello ricerca: C

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00629254

Ente schedatore: R03/ Comunità Montana di Valle Trompia

Ente competente: S27

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 2k030-00259

OGGETTO

OGGETTO

Definizione: modello per bure

Definizione della categoria generale: attività artigianali

Definizione della categoria specifica: lavorazione del ferro

Tipologia specifica: modello per la realizzazione di bure

Identificazione: strumento di lavoro

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO

Codice del contenitore fisico: 27052

Categoria del contenitore fisico: architettura

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017174

Comune: Sarezzo

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: fucina

Denominazione: Fucina Sanzogni (ex)

Indirizzo: Via Valgobbia, 19

Denominazione struttura conservativa - livello 1: Sistema Museale della Valle Trompia

Denominazione struttura conservativa - livello 2: Museo I Magli

Collocazione originaria: SI

DATI PATRIMONIALI E COLLEZIONI

INVENTARIO [1 / 2]

Data: 2006

Collocazione: Archivio Museo "I Magli"-Fondo Sanzogni

Numero: CS_000439

INVENTARIO [2 / 2]

Data: 1996

Collocazione: Archivio Museo "I Magli"-Fondo Sanzogni

Numero: Anelotti_926

AUTORE FABBRICAZIONE/ESECUZIONE

AUTORE

Mestiere o professione: artigiano-falegname

AMBITO DI PRODUZIONE

Tipo di fabbricazione: artigianale

Denominazione: produzione

Modalità di fabbricazione/esecuzione

Il modello di bure è stato prodotto mediante lavorazione artigianale di un'asse di legno o più semplicemente di pezzi di legno. Una volta disegnata la sagoma delle parti che compongono il modello con squadra e compasso, essi vengono segati manualmente o meccanicamente mediante appositi attrezzi come la sega o sega circolare. La forma viene

abbozzata e le imperfezioni vengono smussate con pialla, scalpelli e lime o meccanicamente con tornio e piallatrice. Le parti così lavorate vengono assemblate mediante incastri e incollate. Il modello è levigato con carta vetro per facilitare la verniciatura e possibili altri trattamenti atti a proteggere la superficie.

CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE

Datazione: da 1945 a 1984

Motivazione della datazione: documentazione di archivio/fonte orale

DATI TECNICI

MATERIA E TECNICA [1 / 2]

Materia: legno

Tecnica: intaglio

MATERIA E TECNICA [2 / 2]

Materia: acciaio

Tecnica: taglio

MISURE

Unità: cm.

Larghezza: 5.5

Diametro: 3.5

Lunghezza: 110

Spessore: 2

Specifiche: larghezza tassello 14

DATI ANALITICI

DESCRIZIONE

Indicazioni sull'oggetto

Asta curvilinea gravemente danneggiata a sezione rettangolare. Una delle estremità facendosi più larga termina con un tassello cilindrico posto perpendicolarmente al corpo del modello. L'estremità opposta al tassello cilindrico termina irregolarmente con dei chiodi sporgenti. Sulle superfici presenta un listello e alcune bande di lamiera fissate con chiodi e messe a rinforzo dell'asta. Sul modello sono evidenti diversi segni di bruciatura.

USO

Funzione: realizzazione di bure su modello fornito dal cliente

Occasione: lavorativa, produzione con tecniche artigianali di parti metalliche d'aratro

Cronologia d'uso: da 1945 a 1984

UTENTE

Nome: Ditta Sanzogni Battista e figli

Mestiere o professione: artigiano-fabbro

Categorie sociali di utenza: uomini

Area geografico-culturale: valtrumplina

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Regione: LOMBARDIA

Provincia: BS

Comune: SAREZZO

Località: Valgobbia

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Data: 2006

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Deterioramento profondo causato da usura e parassiti. L'usura ha prodotto la perdita di alcune parti perimetrali. Una prolungata esposizione a condizioni atmosferiche sfavorevoli che contribuiscono allo sviluppo e insediamento di parassiti può sicuramente causare in un immediato futuro un peggioramento sensibile dello stato di conservazione.

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Sarezzo

Indirizzo: Piazza Battisti, 4 - 25068 Sarezzo (BS)

ACQUISIZIONE

Tipo acquisizione: acquisto

Nome: Sanzogni Aldo e Roberto

Data acquisizione: 1995

Luogo acquisizione: Lombardia/BS/Sarezzo

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_BDM_2k030-00259_IMG-0000044180

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 000439.1

Note: 2006/Moroni C.-Ferrari R.

Nome del file originale: 000439.1.tif

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Tipologia del documento: video

Genere: specifico

Titolo: interviste 2005-2006

Collocazione: Archivio Museo "I Magli" Fondo Sanzogni

Note: CS_DVD_V.2

BIBLIOGRAFIA [1 / 7]

Genere: bibliografia specifica

Autore: Simoni C. a cura di

Titolo contribuito: La via del ferro e delle miniere in Valtrompia

Luogo di edizione: Gardone V.T. (Brescia)

Anno di edizione: 2004

BIBLIOGRAFIA [2 / 7]

Genere: bibliografia di contesto

Autore: De Ruitz M.

Titolo contribuito: Magli e fucine in Europa

Luogo di edizione: Costabissara (Vicenza)

Anno di edizione: 2003

BIBLIOGRAFIA [3 / 7]

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Filippi F.

Titolo contribuito: Piccola enciclopedia di meccanica agraria

Luogo di edizione: Roma

Anno di edizione: 1967

BIBLIOGRAFIA [4 / 7]

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Biondi P.

Titolo contribuito: Meccanica agraria. Le macchine agricole

Luogo di edizione: Torino

Anno di edizione: 1999

BIBLIOGRAFIA [5 / 7]

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Pagliani S.- Vitali G.

Titolo contribuito: Le macchine nell'agricoltura

Luogo di edizione: Torino

Anno di edizione: 1929

BIBLIOGRAFIA [6 / 7]

Genere: bibliografia di contesto

Autore: Scheuermeier P.

Titolo contribuito: La Lombardia dei contadini

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 2002

BIBLIOGRAFIA [7 / 7]

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Buccino M.

Titolo contribuito: Il libro dell'operaio

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1949

DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI [1 / 5]

Nome dell'informatore: Mandora Andrea

Data di nascita: 1936/07/06

Scolarità: licenza elementare

Mestiere o professione: pensionato

Varie: ex maestro forgiatore presso la fucina Sanzogni

DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI [2 / 5]

Nome dell'informatore: Mondini Giovanni

Data di nascita: 1933/03/23

Scolarità: licenza elementare

Mestiere o professione: pensionato

Varie: ex maestro forgiatore presso la fucina Sanzogni

DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI [3 / 5]

Nome dell'informatore: Pelizzari Luigi

Data di nascita: 1944/01/06

Scolarità: licenza media inferiore

Mestiere o professione: rappresentante

Varie: ex titolare della ditta PELI-FER di Tavernole s/M

DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI [4 / 5]

Nome dell'informatore: Reboni Giuseppe

Data di nascita: 1940/03/22

Scolarità: licenza elementare

Mestiere o professione: pensionato

Varie: ex apprendista e maestro forgiatore presso la Ditta Sanzogni Battista e figli

DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI [5 / 5]

Nome dell'informatore: Sanzogni Roberto

Data di nascita: 1925/09/26

Scolarità: diploma superiore

Mestiere o professione: pensionato

Varie: ex titolare della ditta Sanzogni Battista e Figli

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2006

Ente compilatore: Comunità Montana di Valle Trompia

Nome [1 / 2]: Moroni, Chiara

Nome [2 / 2]: Ferrari, Renato

Funzionario responsabile: Pedretti, Graziella

Funzionario responsabile: Pedretti, Graziella