

Pompa a mano



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/beni-etnoantropologici/schede/6w010-00020/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/beni-etnoantropologici/schede-complete/6w010-00020/>

CODICI

Unità operativa: 6w010

Numero scheda: 20

Codice scheda: 6w010-00020

Tipo scheda: BDM

Livello ricerca: C

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 02033298

Ente schedatore: R03/ Fondazione Francioli Nuvolari

Ente competente: S23

OGGETTO

OGGETTO

Definizione: pompa a mano

Definizione della categoria generale: economia e ritualità domestiche

Definizione della categoria specifica: approvvigionamento idrico

Tipologia specifica: estrazione

Identificazione: frammento d'insieme

Quantità: 1

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO

Codice del contenitore fisico: 9310

Categoria del contenitore fisico: architettura

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MN

Nome provincia: Mantova

Codice ISTAT comune: 020068

Comune: Villimpenta

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: dipendenza

Denominazione: Museo della Fondazione Francioli Nuvolari

Indirizzo: Via Roma, 65

Denominazione struttura conservativa - livello 1: Collezione privata Francioli Carmen

Collocazione originaria: SC

Altra denominazione: Rustico di Palazzo Francioli Nuvolari

ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVE

Tipo di localizzazione: d'archivio

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MN

Comune: Villimpenta

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: corte

Qualificazione: agricola

Denominazione: Corte agricola Francioli Ugo

Denominazione struttura conservativa - livello 1: Collezione privata Francioli Ugo

Specifiche: all'esterno, presso il pozzo

DATA

Data ingresso: sec. XX prima metà

Data uscita: 1992 ante

DATI PATRIMONIALI E COLLEZIONI

INVENTARIO

Data: 1992

Numero: B02

AUTORE FABBRICAZIONE/ESECUZIONE

AUTORE [1 / 3]

Riferimento all'intervento: montaggio

Mestiere o professione: meccanico

AMBITO DI PRODUZIONE [1 / 3]

Tipo di fabbricazione: industriale

Denominazione: ambito italiano

Modalità di fabbricazione/esecuzione: Assemblaggio delle parti in ghisa che formano il meccanismo della pompa.

AUTORE [2 / 3]

Riferimento all'intervento: parti in ghisa

Mestiere o professione: operaio metallurgico

Modalità di fabbricazione/esecuzione: Fusione ad altoforno e colatura negli stampi delle parti in ghisa.

AUTORE [3 / 3]

Riferimento all'intervento: manico in legno

Mestiere o professione: falegname (marengòn)

Modalità di fabbricazione/esecuzione: Lavorazione al tornio e foratura del manico in legno.

CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE

Datazione: sec. XX prima metà

Motivazione della datazione: esami sulla materia

DATI TECNICI

MATERIA E TECNICA [1 / 2]

Materia: ghisa

Tecnica: fusione/ montaggio

MATERIA E TECNICA [2 / 2]

Materia: legno

Tecnica: tornitura/ foratura

MISURE

Unità: cm.

Altezza: 46

Larghezza: 37

Specifiche: lunghezza del manico 42

DATI ANALITICI

DESCRIZIONE

Indicazioni sull'oggetto

Corpo cilindrico in ghisa con l'ugello inferiore da collegare alla canna immersa nel pozzo e l'ugello superiore da collegare alla bocca della tromba di fuoriuscita dell'acqua. Due occhielli laterali per il fissaggio a parete del congegno e un tozzo manico in legno, tornito a forma di birillo, da azionare manualmente per ottenere il pompaggio.

ISCRIZIONI

Classe di appartenenza: pubblicitaria

Tecnica di scrittura: caratteri a rilievo

Tipo di caratteri: lettere capitali

Posizione: sulla parte esterna, in ghisa, dell'attrezzo

Trascrizione: BODAN

Notizie storico-critiche

L'attrezzo costituiva la parte meccanica di una tromba: veniva posizionato nei pressi del pozzo e consentiva di cavarne l'acqua evitando di doverla attingere col secchio.

USO

Funzione: Pompare in superficie acqua dal pozzo

Modalità d'uso

La pompa veniva messa in funzione afferrando, con una sola o con entrambe le mani, il manico che fungeva da leva e azionandolo, a forza di braccia, in avanti e indietro a stantuffo.

Collocazione nell'ambiente: presso il pozzo

Cronologia d'uso: sec. XX prima metà

UTENTE

Categorie sociali di utenza: uomini e donne

Area geografico-culturale: mantovana, sinistra Mincio

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Regione: Lombardia

Provincia: MN

Comune: Villimpenta

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Data: 2008/03/19

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Incompleto non funzionante. Manca il tubo di pescaggio. Il manico in legno è tarlato. La parte in ghisa è coperta di incrostazioni

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_BDM_6w010-00020_IMG-0000071861

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 6w010-00020-0000071861

Note: 2007/ Fera Riccardo

Nome del file originale: Museo_Francioli_Nuvolari - 239.Jpg

DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI

Nome dell'informatore: Fontanesi, Francesco

Data di nascita: 1945

Mestiere o professione: rappresentante di Consorzio Agrario

Varie: 2007/Villimpenta

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2008

Ente compilatore: Fondazione Francioli Nuvolari

Nome: Barozzi, Giancorrado

Funzionario responsabile: Bertolotti, Maurizio