

Mantova - Edificio - Stanza danneggiata

Studio Calzolari



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede/IMM-2s020-0000224/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede-complete/IMM-2s020-0000224/>

CODICI

Unità operativa: 2s020

Numero scheda: 224

Codice scheda: IMM-2s020-0000224

Tipo di scheda: AFRLIMM

SOGGETTO

SOGGETTO

Indicazioni sul soggetto: [danni subiti dagli edifici durante i lavori alla difesa perimetrale della città]

Identificazione: Mantova - Edificio - Stanza danneggiata

CLASSIFICAZIONE

Altra classificazione: reportage

Tipo classificazione: Classificazione per genere fotografico Archivi dell'Immagine - Regione Lombardia

THESAURUS [1 / 2]

Descrittore: architettura

Tipo thesaurus: Thesaurus AESS, Archivi dell'Immagine - Regione Lombardia

THESAURUS [2 / 2]

Descrittore: interni

Tipo thesaurus: Thesaurus AESS, Archivi dell'Immagine - Regione Lombardia

LUOGO E DATA DELLA RIPRESA

LOCALIZZAZIONE

Regione: LOMBARDIA

Provincia: MN

Comune: MANTOVA

Data: 1920-1940

DATAZIONE GENERICA

Secolo: XX

Frazione di secolo: prima metà

DATAZIONE SPECIFICA

Da: 1920

Validità: post

A: 1940

Validità: ante

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

Nome di persona o ente: Studio Calzolari

Tipo intestazione: E

Dati anagrafici/estremi cronologici: notizie 1882-1985 ca.

Riferimento all'intervento: fotografo principale

Codice scheda autore: AUF-2s010-0000001

Indicazione del nome e dell'indirizzo: Studio Calzolari, Mantova

Motivazione dell'attribuzione: analisi tecnico-formale

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2006

Nome: Paoletti F.

Funzionario responsabile: Guerra C.

SUPPORTO COLLEGATO: AFRLSUP - SUP-2s020-0000242 [1 / 1]

CODICI

Unità operativa: 2s020

Numero scheda: 242

Codice scheda: SUP-2s020-0000242

RIFERIMENTO SCHEDA IMMAGINE

Codice IDK della scheda immagine: IMM-2s020-0000224

Tipo scheda: F

Livello ricerca: C

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Comune di Mantova

Ente competente: S23

OGGETTO

OGGETTO

Definizione dell'oggetto: negativo

Natura biblioteconomica dell'oggetto: m

Originalità: originale

QUANTITA'

Numero oggetti/elementi: 1

SOGGETTO

TITOLO

Titolo attribuito: Lavori alla difesa perimetrale: danni agli edifici.

Specifiche titolo: del catalogatore

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO

Codice del contenitore fisico: 10271

Categoria del contenitore fisico: architettura

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MN

Nome provincia: Mantova

Codice ISTAT comune: 020030

Comune: Mantova

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: macello

Denominazione: Biblioteca Mediateca Gino Baratta

Indirizzo: Corso Giuseppe Garibaldi, 88

Denominazione struttura conservativa - livello 1: Biblioteca Mediateca Gino Baratta

Denominazione struttura conservativa - livello 2: Fototeca

Tipologia struttura conservativa: biblioteca

Altra denominazione [1 / 4]: Macello (ex)

Altra denominazione [2 / 4]: Macello (ex)

Altra denominazione [3 / 4]: Macello (ex)

Altra denominazione [4 / 4]: Macello (ex)

UBICAZIONE

UBICAZIONE FOTO

Fondo: Fondo Consorzio Bonifica Sud Ovest

Sezione: CSO

Contenitore: 11

Collocazione: CSO_4404

INVENTARIO [1 / 2]

Numero di inventario generale: 824

INVENTARIO [2 / 2]

Numero di inventario generale: 222

CRONOLOGIA

CRONOLOGIA GENERICA

Secolo: XX

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA SPECIFICA

Da: 1920

Validità: post

A: 1940

Validità: ante

MOTIVAZIONE CRONOLOGIA

Motivazione: analisi storica

DATI TECNICI

Indicazione di colore: BN

Materia e tecnica: gelatina bromuro d'argento/vetro

MISURE

Tipo misure: supporto primario

Unità di misura: cm

Formato: 18x24

DATI ANALITICI

ISCRIZIONI

Classe di appartenenza: didascalica

Tecnica di scrittura: a penna

Posizione: sul verso

Trascrizione: 222

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: rotture specchio d'argento impronte

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Consorzio di Bonifica sud-ovest di Mantova

Indirizzo: Piazza Broletto, 5 - 46100 Mantova

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_F_SUP-2s020-0000242_IMG-0000941844

Genere: documentazione allegata

Tipo: negativo b/n

Codice identificativo: BarattaCSO_4404

Nome del file originale: CSO_4404.jpg

ACCESSO AI DATI

SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Profilo di accesso: 1

Motivazione: scheda per accesso pubblico

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2006

Nome: Paoletti, Francesca

Funzionario responsabile: Guerra, Cesare

