

Bagnolo S. Vito - Costruzione dello stabilimento idrovorivo della Travata - Linea elettrica danneggiata

Bertoli, Riccardo detto Mosè



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede/IMM-2s020-0000892/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede-complete/IMM-2s020-0000892/>

CODICI

Unità operativa: 2s020

Numero scheda: 892

Codice scheda: IMM-2s020-0000892

Tipo di scheda: AFRLIMM

SOGGETTO

SOGGETTO

Indicazioni sul soggetto: [progetto: Ing. Ploner]

Identificazione: Bagnolo S. Vito - Costruzione dello stabilimento idrovaro della Travata - Linea elettrica danneggiata

CLASSIFICAZIONE

Altra classificazione: reportage

Tipo classificazione: Classificazione per genere fotografico Archivi dell'Immagine - Regione Lombardia

THESAURUS [1 / 2]

Descrittore: macchine / utensili / strumenti di lavoro

Tipo thesaurus: Thesaurus AESS, Archivi dell'Immagine - Regione Lombardia

THESAURUS [2 / 2]

Descrittore: natura

Tipo thesaurus: Thesaurus AESS, Archivi dell'Immagine - Regione Lombardia

LUOGO E DATA DELLA RIPRESA

LOCALIZZAZIONE

Regione: LOMBARDIA

Provincia: MN

Comune: BAGNOLO SAN VITO

Data: 1920-1930

DATAZIONE GENERICA

Secolo: XX

Frazione di secolo: prima metà

DATAZIONE SPECIFICA

Da: 1920

Validità: post

A: 1930

Validità: ante

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

Nome di persona o ente: Bertoli, Riccardo detto Mosè

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/estremi cronologici: 1878/ 1934

Riferimento all'intervento: fotografo principale

Codice scheda autore: AUF-2s020-0000028

Indicazione del nome e dell'indirizzo: Mosè Bertoli, Mantova, corso Umberto I n.2

Motivazione dell'attribuzione: iscrizione

Specifiche sull'attribuzione: iscrizione sul contenitore originale

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2006

Nome: Paoletti F.

Funzionario responsabile: Guerra C.

SUPPORTO COLLEGATO: AFRLSUP - SUP-2s020-0000948 [1 / 1]

CODICI

Unità operativa: 2s020

Numero scheda: 948

Codice scheda: SUP-2s020-0000948

RIFERIMENTO SCHEDA IMMAGINE

Codice IDK della scheda immagine: IMM-2s020-0000892

Tipo scheda: F

Livello ricerca: C

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Comune di Mantova

Ente competente: S23

OGGETTO

OGGETTO

Definizione dell'oggetto: negativo

Natura biblioteconomica dell'oggetto: m

Originalità: originale

QUANTITA'

Numero oggetti/elementi: 1

SOGGETTO

TITOLO

Titolo attribuito: Linea elettrica danneggiata.

Specifiche titolo: del catalogatore

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO

Codice del contenitore fisico: 10271

Categoria del contenitore fisico: architettura

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MN

Nome provincia: Mantova

Codice ISTAT comune: 020030

Comune: Mantova

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: macello

Denominazione: Biblioteca Mediateca Gino Baratta

Indirizzo: Corso Giuseppe Garibaldi, 88

Denominazione struttura conservativa - livello 1: Biblioteca Mediateca Gino Baratta

Denominazione struttura conservativa - livello 2: Fototeca

Tipologia struttura conservativa: biblioteca

Altra denominazione [1 / 4]: Macello (ex)

Altra denominazione [2 / 4]: Macello (ex)

Altra denominazione [3 / 4]: Macello (ex)

Altra denominazione [4 / 4]: Macello (ex)

UBICAZIONE

UBICAZIONE FOTO

Fondo: Fondo Consorzio Bonifica Sud Ovest

Sezione: CSO

Contenitore: 59

Collocazione: CSO_5072

INVENTARIO

Numero di inventario generale: 846

CRONOLOGIA

CRONOLOGIA GENERICA

Secolo: XX

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA SPECIFICA

Da: 1920

Validità: post

A: 1930

Validità: ante

MOTIVAZIONE CRONOLOGIA

Motivazione: analisi storica

DATI TECNICI

Indicazione di colore: BN

Materia e tecnica: gelatina bromuro d'argento/pellicola piana negativa (acetato)

MISURE

Tipo misure: supporto primario

Unità di misura: cm

Formato: 9x12

DATI ANALITICI

ISCRIZIONI

Classe di appartenenza: didascalica

Tecnica di scrittura: a penna

Posizione: sul verso

Trascrizione: 846

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: specchio d'argento alterazioni fisiche macchie

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Consorzio di Bonifica sud-ovest di Mantova

Indirizzo: Piazza Broletto, 5 - 46100 Mantova

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_F_SUP-2s020-0000948_IMG-0000944254

Genere: documentazione allegata

Tipo: negativo b/n

Codice identificativo: BarattaCSO_5072

Nome del file originale: CSO_5072.jpg

ACCESSO AI DATI

SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Profilo di accesso: 1

Motivazione: scheda per accesso pubblico

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2006

Nome: Paoletti, Francesca

Funzionario responsabile: Guerra, Cesare

