


# Scarlino - Stabilimento per il trattamento della pirite - Impianto di cracking

Ufficio fotografico Montecatini / Montecatini Edison / Montedison



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede/IMM-3h030-0001280/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede-complete/IMM-3h030-0001280/>

## CODICI

Unità operativa: 3h030

Numero scheda: 1280

Codice scheda: IMM-3h030-0001280

Tipo di scheda: AFRLIMM

Identificazione: Scarlino - Stabilimento per il trattamento della pirite - Impianto di cracking

## SOGGETTO

### CLASSIFICAZIONE

Altra classificazione: foto industriale

Tipo classificazione: Classificazione per genere fotografico Archivi dell'Immagine - Regione Lombardia

### THESAURUS

Descrittore: industria

Tipo thesaurus: Thesaurus AESS, Archivi dell'Immagine - Regione Lombardia

## LUOGO E DATA DELLA RIPRESA

### LOCALIZZAZIONE

Stato: Italia

Regione: Toscana

Provincia: GR

Comune: Scarlino

Data: 1966/02/17

### DATAZIONE GENERICA

Secolo: XX

### DATAZIONE SPECIFICA

Da: 1966/02/17

A: 1966/02/17

## DEFINIZIONE CULTURALE

## **AUTORE DELLA FOTOGRAFIA**

Nome di persona o ente: Ufficio fotografico Montecatini / Montecatini Edison / Montedison

Tipo intestazione: E

Dati anagrafici/estremi cronologici: 1957/ 1985

Riferimento all'intervento: fotografo principale

Codice scheda autore: AUF-3h030-0000006

Indicazione del nome e dell'indirizzo: Ufficio fotografico Montecatini

Motivazione dell'attribuzione: timbro

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2006

Nome: Casone, Laura

Referente scientifico: Casone, Laura

Funzionario responsabile: Corazza, Maria Chiara

## SUPPORTO COLLEGATO: AFRLSUP - SUP-3h030-0001280 [1 / 1]

### CODICI

Unità operativa: 3h030

Numero scheda: 1280

Codice scheda: SUP-3h030-0001280

### RIFERIMENTO SCHEDA IMMAGINE

Codice IDK della scheda immagine: IMM-3h030-0001280

Tipo scheda: F

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00650370

Ente schedatore: R03/ Centro per la cultura d'impresa

Ente competente: S303

### OGGETTO

#### OGGETTO

Definizione dell'oggetto: positivo

Natura biblioteconomica dell'oggetto: m

Originalità: originale

#### QUANTITA'

Numero oggetti/elementi: 1

### SOGGETTO

#### TITOLO

Titolo attribuito: Impianto di cracking

Specifiche titolo: del catalogatore

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

## INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO

Codice del contenitore fisico: 27508

Categoria del contenitore fisico: architettura

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

## COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: palazzo

Denominazione: Palazzo Via Brisa 3

Indirizzo: Via Brisa, 3

Denominazione struttura conservativa - livello 1: Centro per la cultura d'impresa

## UBICAZIONE

### UBICAZIONE FOTO

Fondo: Edison

Sezione: EDS

Contenitore: 25

Specifiche: Contenitore EDS 25

Collocazione: EDS\_ST\_DV\_1167

Segnatura strutturata: EDS\_1167\_ST\_DV

## CRONOLOGIA

### CRONOLOGIA GENERICA

Secolo: XX

### CRONOLOGIA SPECIFICA

Da: 1966/02/17

Validità: post

A: 1966/12

Validità: ca.

#### **MOTIVAZIONE CRONOLOGIA [1 / 2]**

Motivazione: iscrizione

#### **MOTIVAZIONE CRONOLOGIA [2 / 2]**

Motivazione: documentazione

Specifiche: libri inventario

### **DATI TECNICI**

Indicazione di colore: BN

Materia e tecnica: gelatina bromuro d'argento/carta

#### **MISURE**

Tipo misure: supporto primario

Unità di misura: mm

Altezza: 245

Larghezza: 180

Formato: 18x24

### **DATI ANALITICI**

#### **ISCRIZIONI [1 / 2]**

Classe di appartenenza: documentaria

Tecnica di scrittura: a penna

Posizione: sul supporto primario: verso: nel timbro in basso a sinistra

Trascrizione: 42302/ 966

#### **ISCRIZIONI [2 / 2]**

Classe di appartenenza: didascalica

Tecnica di scrittura: dattiloscritta

Posizione: sul supporto primario: verso: nell'etichetta in alto a sinistra

Trascrizione: MONTECATINI/ Miniere e Cave/ Scarlino - Follonica/ cracking. Nafta con aria.

### **STEMMI/MARCHI/TIMBRI [1 / 2]**

Classe di appartenenza: timbro

Qualificazione: dell'impresa

Identificazione: Ufficio fotografico Montecatini

Posizione: sul supporto primario: verso: in basso a sinistra

Descrizione

timbro tondo a inchiostro blu con la scritta a lettere capitali: \*Montecatini\* ufficio fotografico; al centro: N°.../ Anno ...

### **STEMMI/MARCHI/TIMBRI [2 / 2]**

Classe di appartenenza: etichetta

Qualificazione: dell'impresa

Posizione: sul supporto primario: verso: in alto a sinistra

Descrizione

etichetta bianca bordata in rosso con l'iscrizione tipografica: Società .../ Settore .../ Stabilimento .../ Impianto ...

Indicazioni sull'oggetto

La fotografia era collocata nella pagina n. 27 dell'album. Nella stessa pagina era conservata 1 copia dell'immagine catalogata.

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE**

Data: 2006

Stato di conservazione: buono

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: detenzione privata

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Tipo di provvedimento: DLgs 42/2004, artt. 13,14

Estremi provvedimento: 2004/07/26

Data notificazione: 2004/07/26

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Codice univoco della risorsa: SC\_F\_SUP-3h030-0001280\_IMG-0001036568

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale

Codice identificativo: CCI3h030\_0001280

Nome del file originale: 3h030\_0001280

## ACCESSO AI DATI

### SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Profilo di accesso: 1

Motivazione: scheda relativa a bene di proprietà privata

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2006

Ente compilatore: Centro per la cultura d'impresa

Nome: Casone, Laura

Referente scientifico: Casone, Laura

Funzionario responsabile: Corazza, Maria Chiara

