


# Malga Boazzo - Impianto idroelettrico di Cimego - Cantiere di costruzione della diga - Torre di distribuzione del calcestruzzo

Chiolini



Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede-complete/IMM-3h080-0002371/>

## CODICI

Unità operativa: 3h080

Numero scheda: 2371

Codice scheda: IMM-3h080-0002371

Tipo di scheda: AFRLIMM

## SOGGETTO

### SOGGETTO

Indicazioni sul soggetto

Cantiere con il ponte di scorrimento per la torre di distribuzione del calcestruzzo per la costruzione della diga di Malga Boazzo.

Identificazione

Malga Boazzo - Impianto idroelettrico di Cimego - Cantiere di costruzione della diga - Torre di distribuzione del calcestruzzo

### CLASSIFICAZIONE

Altra classificazione: reportage

Tipo classificazione: Classificazione per genere fotografico Archivi dell'Immagine - Regione Lombardia

### THESAURUS [1 / 3]

Descrittore: industria

Tipo thesaurus: Thesaurus AESS, Archivi dell'Immagine - Regione Lombardia

### THESAURUS [2 / 3]

Descrittore: fabbrica / opificio

Tipo thesaurus: Thesaurus AESS, Archivi dell'Immagine - Regione Lombardia

### THESAURUS [3 / 3]

Descrittore: cantiere

Tipo thesaurus: Thesaurus AESS, Archivi dell'Immagine - Regione Lombardia

## LUOGO E DATA DELLA RIPRESA

### LOCALIZZAZIONE

Stato: Italia

Regione: Trentino-Alto Adige

Provincia: TN

Comune: Daone

Data: 1954

#### **DATAZIONE GENERICA**

Secolo: XX

#### **DATAZIONE SPECIFICA**

Da: 1954/08/31

A: 1954/08/31

### **DEFINIZIONE CULTURALE**

#### **AUTORE DELLA FOTOGRAFIA**

Nome di persona o ente: Chiolini

Tipo intestazione: E

Dati anagrafici/estremi cronologici: periodo di attività 1926-1991

Riferimento all'intervento: fotografo principale

Codice scheda autore: AUF-3h080-0000102

Indicazione del nome e dell'indirizzo: CHIOLINI - Fotografie d'arte e industriali - Pavia - Via Volturno

Motivazione dell'attribuzione: timbro

### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2014

Nome: Cerri, Silvia

Referente scientifico: Corazza, Maria Chiara

Funzionario responsabile: Corazza, Maria Chiara

## SUPPORTO COLLEGATO: AFRLSUP - SUP-3h080-0002371 [1 / 1]

### CODICI

Unità operativa: 3h080

Numero scheda: 2371

Codice scheda: SUP-3h080-0002371

### RIFERIMENTO SCHEDA IMMAGINE

Codice IDK della scheda immagine: IMM-3h080-0002371

Tipo scheda: F

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 02146856

Ente schedatore: R03/ Centro per la cultura d'impresa

Ente competente: S303

### OGGETTO

#### OGGETTO

Definizione dell'oggetto: positivo

Natura biblioteconomica dell'oggetto: m

Originalità: originale

#### QUANTITA'

Numero oggetti/elementi: 1

### SOGGETTO

#### TITOLO

Titolo attribuito: Torre di distribuzione del calcestruzzo

Specifiche titolo: del catalogatore

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

## INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO

Codice del contenitore fisico: 27508

Categoria del contenitore fisico: architettura

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

## COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: palazzo

Denominazione: Palazzo Via Brisa 3

Indirizzo: Via Brisa, 3

Denominazione struttura conservativa - livello 1: Centro per la cultura d'impresa

## UBICAZIONE

### UBICAZIONE FOTO

Fondo: Edison

Sezione: EDS

Contenitore: 246

Specifiche: Contenitore EDS 246

Collocazione: EDS\_ST\_DV\_7212

Segnatura strutturata: EDS\_7212\_ST\_DV

## CRONOLOGIA

### CRONOLOGIA GENERICA

Secolo: XX

Frazione di secolo: secondo quarto

### CRONOLOGIA SPECIFICA

Da: 1953/08/31

A: 1953/08/31

### **MOTIVAZIONE CRONOLOGIA**

Motivazione: iscrizione

## **DATI TECNICI**

Indicazione di colore: BN

Materia e tecnica: gelatina bromuro d'argento/carta

### **MISURE**

Tipo misure: supporto primario

Unità di misura: mm

Altezza: 171

Larghezza: 233

Formato: 18x24

## **DATI ANALITICI**

### **ISCRIZIONI [1 / 5]**

Classe di appartenenza: didascalica

Tecnica di scrittura: a matita

Posizione: sul supporto primario: verso

Trascrizione: Impianto di Cimego

### **ISCRIZIONI [2 / 5]**

Classe di appartenenza: documentaria

Tecnica di scrittura: a matita

Posizione: sul supporto primario: verso

Trascrizione: In19663/98

### **ISCRIZIONI [3 / 5]**

Classe di appartenenza: documentaria

Tecnica di scrittura: a penna

Posizione: sul supporto primario: verso: nel timbro

Trascrizione: 113/ 31-8-1954

**ISCRIZIONI [4 / 5]**

Classe di appartenenza: documentaria

Tecnica di scrittura: dattiloscritta

Posizione: nel ritaglio di foglio collocato nella stessa pagina del supporto

Trascrizione

Archivio: generale Tipo documento STRA.COIM - Fotografia/ Nr. Inventario 19663/1998 Data Immissione 08/04/1998  
Data Fotografia: 31/08/1954 Pagine: / Società: EDISON / Autore: CHIOLINI(PAVIA) / Nr. Negativo: 113 NOTE: N.  
ORIG./ T. SUPP/N. CONT.: STAMPA/BN/18X24/

**ISCRIZIONI [5 / 5]**

Classe di appartenenza: didascalica

Tecnica di scrittura: dattiloscritta

Posizione: nel ritaglio di foglio collocato nella stessa pagina del supporto

Trascrizione: IMPIANTO DI CIMEGO. OPERE DI CANTIERE PER LA COSTRUZIONE DELLA DIGA DI MALGA BOAZZO

**STEMMI/MARCHI/TIMBRI [1 / 3]**

Classe di appartenenza: etichetta

Posizione: sul supporto primario: recto: in alto a destra

Descrizione: etichetta bianca bordata di blu

**STEMMI/MARCHI/TIMBRI [2 / 3]**

Classe di appartenenza: timbro

Qualificazione: commerciale

Identificazione: Chiolini

Posizione: sul supporto primario: verso: in basso a destra

Descrizione

timbro a inchiostro verde con la scritta: CHIOLINI/ Fotografie d'Arte/ ed Industriali/ PAVIA - VIA VOLTURNO, 10 - TEL.  
582/ N° DEL NEGATIVO: \_\_\_\_\_

**STEMMI/MARCHI/TIMBRI [3 / 3]**

Classe di appartenenza: marchio

Qualificazione: commerciale

Identificazione: Agfa Brovira

Quantità: 5

Posizione: sul supporto primario: verso



Descrizione: marchio con la scritta: Agfa Brovira

Indicazioni sull'oggetto: Il supporto era inserito nella pagina n. [41] dell'album.

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

Data: 2014

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: deformazioni / ingiallimento / residui di colle

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: detenzione privata

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo di provvedimento: DLgs 42/2004, artt. 13,14

Estremi provvedimento: 2004/07/26

Data notificazione: 2004/07/26

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC\_F\_SUP-3h080-0002371\_IMG-0001043035

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale

Codice identificativo: CCI3h080\_0002371

Nome del file originale: 3h080\_0002371

## ACCESSO AI DATI

### SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Profilo di accesso: 1

Motivazione: scheda relativa a bene di proprietà privata

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2014

Ente compilatore: Centro per la cultura d'impresa

Nome: Cerri, Silvia

Referente scientifico: Corazza, Maria Chiara

Funzionario responsabile: Corazza, Maria Chiara

