

Porto Marghera - Montevercchio Società Italiana del Piombo e dello Zinco - Fabbricato n°19 - Cabina elettrica - Facciata nord - Danni bombardamenti aerei

Agenzia fotografica internazionale S. Marco S.A.E.



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede/IMM-3h140-0001182/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede-complete/IMM-3h140-0001182/>

CODICI

Unità operativa: 3h140

Numero scheda: 1182

Codice scheda: IMM-3h140-0001182

Tipo di scheda: AFRLIMM

SOGGETTO

SOGGETTO

Indicazioni sul soggetto

Perizia dei danni agli immobili dello stabilimento di Porto Marghera della Montevercchio Società Italiana del Piombo e dello Zinco: danni causati dal bombardamento aereo del 13 luglio 1944 al fabbricato n° 19.

Identificazione

Porto Marghera - Montevercchio Società Italiana del Piombo e dello Zinco - Fabbricato n°19 - Cabina elettrica - Facciata nord - Danni bombardamenti aerei

CLASSIFICAZIONE

Altra classificazione: reportage

Tipo classificazione: Classificazione per genere fotografico Archivi dell'Immagine - Regione Lombardia

THESAURUS [1 / 4]

Descrittore: industria

Tipo thesaurus: Thesaurus AESS, Archivi dell'Immagine - Regione Lombardia

THESAURUS [2 / 4]

Descrittore: architettura

Tipo thesaurus: Thesaurus AESS, Archivi dell'Immagine - Regione Lombardia

THESAURUS [3 / 4]

Descrittore: cronaca

Tipo thesaurus: Thesaurus AESS, Archivi dell'Immagine - Regione Lombardia

THESAURUS [4 / 4]

Descrittore: guerra

Tipo thesaurus: Thesaurus AESS, Archivi dell'Immagine - Regione Lombardia

LUOGO E DATA DELLA RIPRESA

LOCALIZZAZIONE

Stato: Italia

Regione: Veneto

Provincia: VE

Comune: Venezia

Località: Marghera

Data: 1944/07/14 - 1944/08

DATAZIONE GENERICA

Secolo: XX

Frazione di secolo: secondo quarto

DATAZIONE SPECIFICA

Da: 1944/07/14

Validità: post

A: 1944/08

Validità: ante

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

Nome di persona o ente: Agenzia fotografica internazionale S. Marco S.A.E.

Tipo intestazione: E

Dati anagrafici/estremi cronologici: notizie 1942

Riferimento all'intervento: fotografo principale

Codice scheda autore: AUF-3h080-0000141

Indicazione del nome e dell'indirizzo

AFI AGENZIA FOTOGRAFICA INTERNAZIONALE S.A. ROMA - VENEZIA - TORINO

Motivazione dell'attribuzione: timbro

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2021

Nome: Bellinato, Chiara

Referente scientifico: Cerri, Silvia

Funzionario responsabile: Bilotto, Antonella

SUPPORTO COLLEGATO: AFRLSUP - SUP-3h140-0001182 [1 / 1]

CODICI

Unità operativa: 3h140

Numero scheda: 1182

Codice scheda: SUP-3h140-0001182

RIFERIMENTO SCHEDA IMMAGINE

Codice IDK della scheda immagine: IMM-3h140-0001182

Tipo scheda: F

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Centro per la cultura d'impresa

Ente competente: S303

OGGETTO

OGGETTO

Definizione dell'oggetto: positivo

Natura biblioteconomica dell'oggetto: m

Originalità: originale

QUANTITA'

Numero oggetti/elementi: 1

SOGGETTO

TITOLO

Titolo attribuito

Danni bombardamenti aerei dello stabilimento della Montevecchio Società Italiana del Piombo e dello Zinco di Porto Marghera

Specifiche titolo: del catalogatore

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO

Codice del contenitore fisico: 27508

Categoria del contenitore fisico: architettura

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: palazzo

Denominazione: Palazzo Via Brisa 3

Indirizzo: Via Brisa, 3

Denominazione struttura conservativa - livello 1: Centro per la cultura d'impresa

UBICAZIONE

UBICAZIONE FOTO

Fondo: Edison

Sezione: EDS

Contenitore: 624.1

Specifiche: Contenitore EDS 624.1

Collocazione: EDS_624.1_003

Segnatura strutturata: EDS_624.1_003

CRONOLOGIA

CRONOLOGIA GENERICA

Secolo: XX

Frazione di secolo: secondo quarto

CRONOLOGIA SPECIFICA

Da: 1944/07/14

Validità: post

A: 1944/08

Validità: ante

MOTIVAZIONE CRONOLOGIA

Motivazione: iscrizione

Specifiche: data dei bombardamenti

DATI TECNICI

Indicazione di colore: BN

Materia e tecnica: gelatina bromuro d'argento/carta

MISURE

Tipo misure: supporto primario

Unità di misura: mm

Altezza: 234

Larghezza: 177

Formato: 18x24

DATI ANALITICI

ISCRIZIONI [1 / 3]

Classe di appartenenza: didascalica

Tecnica di scrittura: dattiloscritta

Posizione: sul supporto primario: verso:

Trascrizione

Fotografia allegata alla perizia dei danni agli immobili dello Stabilimento di / Porto Marghera della "MONTEVECCHIO Società Italiana del Piombo e dello Zinco" / causati dal bombardamento aereo del 13 luglio 1944.

ISCRIZIONI [2 / 3]

Classe di appartenenza: documentaria

Tecnica di scrittura: a matita

Posizione: sul supporto primario: verso

Trascrizione: Ve 537

ISCRIZIONI [3 / 3]

Classe di appartenenza: documentaria

Tecnica di scrittura: dattiloscritta

Posizione: sul supporto primario: verso

Trascrizione: FOT. N° 4 [sottolineato] / Fabbricato n°19- Cabina elettrica-Vista della facciata nord. [sottolineato]

STEMMI/MARCHI/TIMBRI [1 / 4]

Classe di appartenenza: timbro

Qualificazione: commerciale

Identificazione: Agenzia fotografica internazionale S.A.

Posizione: sul supporto primario: verso

Descrizione

timbro a inchiostro blu con la scritta a lettere capitali: Afi - Agenzia fotografica internazionale/ S.A. / Roma - Venezia - Torino / Il più completo notiziario fotografico/ per la stampa/ giornalismo fotografico/ impianti telefotografici indipendenti/ valigie telefoto per servizi speciali/ fuori sede/ corrispondenti in ogni parte del mondo/ Fotografia stampata su carta "Ferrania"

STEMMI/MARCHI/TIMBRI [2 / 4]

Classe di appartenenza: timbro

Posizione: sul supporto primario: verso

Descrizione: timbro a inchiostro nero con il numero: 18264

STEMMI/MARCHI/TIMBRI [3 / 4]

Classe di appartenenza: timbro

Posizione: sul supporto primario: verso

Descrizione: timbro a inchiostro blu con la scritta: Dott. Ing. EZIO RICCI / Ufficio Tecnico

STEMMI/MARCHI/TIMBRI [4 / 4]

Classe di appartenenza: timbro

Identificazione: Repubblica sociale italiana

Posizione: sul supporto primario: recto

Descrizione

timbro tondo a inchiostro blu con la scritta a lettere capitali: Repubblica sociale italiana / Pretura unificata Milano

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Data: 2021

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: ingiallimento

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: detenzione privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo di provvedimento: DLgs 42/2004, artt. 13,14

Estremi provvedimento: 2004/07/26

Data notificazione: 2004/07/26

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_F_SUP-3h140-0001182_IMG-0001111321

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale

Codice identificativo: CCI3h140_0001182

Nome del file originale: 3h140_0001182

ACCESSO AI DATI

SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Profilo di accesso: 1

Motivazione: scheda relativa a bene di proprietà privata

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2021

Ente compilatore: Centro per la cultura d'impresa

Nome: Bellinato, Chiara

Referente scientifico: Cerri, Silvia

Funzionario responsabile: Bilotto, Antonella

