

Borno - Lago di Lova - Diga - Cantiere - Operaio con mezzo schiacciasassi

Magnolini, Simone



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede/IMM-LOM60-0011990/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede-complete/IMM-LOM60-0011990/>

CODICI

Unità operativa: LOM60

Numero scheda: 11990

Codice scheda: IMM-LOM60-0011990

Tipo di scheda: AFRLIMM

Identificazione: Borno - Lago di Lova - Diga - Cantiere - Operaio con mezzo schiacciasassi

SOGGETTO

CLASSIFICAZIONE

Altra classificazione: reportage

Tipo classificazione: Classificazione per genere fotografico Archivi dell'Immagine - Regione Lombardia

THESAURUS [1 / 4]

Descrittore: ingegneria civile e militare

Tipo thesaurus: Thesaurus AESS, Archivi dell'Immagine - Regione Lombardia

THESAURUS [2 / 4]

Descrittore: montagna

Tipo thesaurus: Thesaurus AESS, Archivi dell'Immagine - Regione Lombardia

THESAURUS [3 / 4]

Descrittore: cantiere

Tipo thesaurus: Thesaurus AESS, Archivi dell'Immagine - Regione Lombardia

THESAURUS [4 / 4]

Descrittore: lavoro operaio

Tipo thesaurus: Thesaurus AESS, Archivi dell'Immagine - Regione Lombardia

LUOGO E DATA DELLA RIPRESA

LOCALIZZAZIONE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Comune: Borno

Località: Piani di Lova

Data: 1930-1935

DATAZIONE GENERICA

Secolo: XX

Frazione di secolo: secondo quarto

DATAZIONE SPECIFICA

Da: 1930

Validità: ca.

A: 1935

Validità: ca.

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

Nome di persona o ente: Magnolini, Simone

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/estremi cronologici: 1895/ 1982

Riferimento all'intervento: fotografo principale

Codice scheda autore: AUF-LOM60-0000052

Motivazione dell'attribuzione: documentazione

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Nome: Strambio, Andrea

Referente scientifico: Ginex, Giovanna

Funzionario responsabile: Minervini, Enzo

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 2009

Nome: Casone, Laura

Funzionario responsabile: Minervini, Enzo

SUPPORTO COLLEGATO: AFRLSUP - SUP-LOM60-0014611 [1 / 1]

CODICI

Unità operativa: LOM60

Numero scheda: 14611

Codice scheda: SUP-LOM60-0014611

RIFERIMENTO SCHEDA IMMAGINE

Codice IDK della scheda immagine: IMM-LOM60-0011990

Tipo scheda: F

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Regione Lombardia

Ente competente: S27

OGGETTO

OGGETTO

Definizione dell'oggetto: negativo

Natura biblioteconomica dell'oggetto: m

Originalità: originale

QUANTITA'

Numero oggetti/elementi: 1

SOGGETTO

TITOLO

Titolo attribuito: Operaio al lavoro con mezzo schiacciasassi

Specifiche titolo: del catalogatore

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO

Codice del contenitore fisico: 27419

Categoria del contenitore fisico: architettura

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: grattacielo

Denominazione: Palazzo Lombardia

Indirizzo: Piazza Città di Lombardia, 1

Denominazione struttura conservativa - livello 1: Archivi dell'Immagine - Regione Lombardia

Altra denominazione [1 / 8]: Regione Lombardia

Altra denominazione [2 / 8]: Regione Lombardia

Altra denominazione [3 / 8]: Regione Lombardia

Altra denominazione [4 / 8]: Regione Lombardia

Altra denominazione [5 / 8]: Regione Lombardia

Altra denominazione [6 / 8]: Regione Lombardia

Altra denominazione [7 / 8]: Regione Lombardia

Altra denominazione [8 / 8]: Regione Lombardia

ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVE

Tipo di localizzazione: luogo di provenienza

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA [1 / 2]

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Comune: Piancogno

COLLOCAZIONE SPECIFICA [1 / 2]

Tipologia: casa

Qualificazione: di abitazione

Denominazione: Studio Magnolini

Denominazione struttura conservativa - livello 1: Archivio Simone Magnolini

DATA [1 / 2]

Data uscita: 1979

Tipo di localizzazione: collocazione successiva

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA [2 / 2]

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Comune: Milano

COLLOCAZIONE SPECIFICA [2 / 2]

Tipologia: palazzo

Qualificazione: regionale

Denominazione: Direzione Generale Cultura - Regione Lombardia

Denominazione struttura conservativa - livello 1: Fondo Simone Magnolini

DATA [2 / 2]

Data ingresso: 1979

Data uscita: 2005

UBICAZIONE

UBICAZIONE FOTO

Fondo: Simone Magnolini

Sezione: SMA

Contenitore: 442.1

Specifiche: Contenitore SMA 442, subcontenitore 1

Collocazione: SMA_5470_LS_TD

Segnatura strutturata: SMA_5470_LS_TD

CRONOLOGIA

CRONOLOGIA GENERICA

Secolo: XX

Frazione di secolo: secondo quarto

CRONOLOGIA SPECIFICA

Da: 1930

Validità: ca.

A: 1935

Validità: ca.

MOTIVAZIONE CRONOLOGIA

Motivazione: confronto

DATI TECNICI

Indicazione di colore: BN

Materia e tecnica: gelatina bromuro d'argento/vetro

MISURE

Tipo misure: supporto primario

Unità di misura: cm

Formato: 13x18

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Stato di conservazione: buono

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Regione Lombardia

Indirizzo: Via Fabio Filzi, 22 - Milano

ACQUISIZIONE

Tipo acquisizione: acquisto

Nome: Magnolini Simone

Data acquisizione: 1979

Luogo acquisizione: Milano

COPYRIGHT

Diritti d'autore: Regione Lombardia

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_F_SUP-LOM60-0014611_IMG-0000259934

Genere: documentazione allegata

Tipo: negativo b/n

Codice identificativo: SMA_5470_LS_TD

Formato: 13x18

Nome del file originale: LOM60_11990_1

ACCESSO AI DATI

SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Profilo di accesso: 1

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Nome: Strambio, Andrea

Referente scientifico: Ginex, Giovanna

Funzionario responsabile: Minervini, Enzo

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2009

Nome: Casone, Laura

Funzionario responsabile: Minervini, Enzo

