

Mantova - Piazzale Mondadori - Struttura ONPI - Terremoto Friuli 1976 - Crepe nel seminterrato

Barlera, Luigi



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede/IMM-SW2s1-0001043/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede-complete/IMM-SW2s1-0001043/>

CODICI

Unità operativa: SW2s1

Numero scheda: 1043

Codice scheda: IMM-SW2s1-0001043

Tipo di scheda: AFRLIMM

SOGGETTO

SOGGETTO

Indicazioni sul soggetto

Lo scatto inquadra una delle tante crepe, causate dalle scosse di terremoto, in una stanza del seminterrato dello stabile dell'ONPI di piazzale Michelangelo.

Identificazione: Mantova - Piazzale Mondadori - Struttura ONPI - Terremoto Friuli 1976 - Crepe nel seminterrato

CLASSIFICAZIONE

Altra classificazione: reportage

Tipo classificazione: Classificazione per genere fotografico Archivi dell'Immagine - Regione Lombardia

THESAURUS [1 / 3]

Descrittore: cronaca

Tipo thesaurus: Thesaurus AESS, Archivi dell'Immagine - Regione Lombardia

THESAURUS [2 / 3]

Descrittore: anziani

Tipo thesaurus: Thesaurus AESS, Archivi dell'Immagine - Regione Lombardia

THESAURUS [3 / 3]

Descrittore: eventi naturali

Tipo thesaurus: Thesaurus AESS, Archivi dell'Immagine - Regione Lombardia

LUOGO E DATA DELLA RIPRESA

LOCALIZZAZIONE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MN

Comune: Mantova

Occasione: Danni del terremoto del Friuli alla struttura dell'ONPI di Mantova

Data: 1976/05/07

DATAZIONE GENERICA

Secolo: XX

Frazione di secolo: terzo quarto

DATAZIONE SPECIFICA

Da: 1976/05/07

A: 1976/05/07

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

Nome di persona o ente: Barlera, Luigi

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/estremi cronologici: notizie dal 1969

Riferimento all'intervento: fotografo principale

Codice scheda autore: AUF-2s100-0000001

Indicazione del nome e dell'indirizzo: Foto 2000 di Barlera Luigi. Via G. Romano n. 113. Mantova

Motivazione dell'attribuzione: contesto

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2021

Ente compilatore: Biblioteca Gino Baratta

Nome: Massari, Francesca

Referente scientifico: Massari, Francesca

Funzionario responsabile: Ferrari, Francesca

SUPPORTO COLLEGATO: AFRLSUP - SUP-SW2s1-0001043 [1 / 1]

CODICI

Unità operativa: SW2s1

Numero scheda: 1043

Codice scheda: SUP-SW2s1-0001043

RIFERIMENTO SCHEDA IMMAGINE

Codice IDK della scheda immagine: IMM-SW2s1-0001043

Tipo scheda: F

Livello ricerca: C

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Biblioteca Gino Baratta

Ente competente: S23

OGGETTO

OGGETTO

Definizione dell'oggetto: negativo

Natura biblioteconomica dell'oggetto: m

Originalità: originale

QUANTITA'

Numero oggetti/elementi: 1

SOGGETTO

TITOLO

Titolo proprio: Perizia casa cura Isabella d'Este per terremoto

Specifiche titolo: titolo del servizio riportato dall'autore sulla busta portanegativi

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO

Codice del contenitore fisico: 10271

Categoria del contenitore fisico: architettura

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MN

Nome provincia: Mantova

Codice ISTAT comune: 020030

Comune: Mantova

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: macello

Denominazione: Biblioteca Mediateca Gino Baratta

Indirizzo: Corso Giuseppe Garibaldi, 88

Denominazione struttura conservativa - livello 1: Biblioteca Mediateca Gino Baratta

Denominazione struttura conservativa - livello 2: Fototeca

Tipologia struttura conservativa: biblioteca

Collocazione originaria: NO

Collocazione in sicurezza: SI

Altra denominazione [1 / 4]: Macello (ex)

Altra denominazione [2 / 4]: Macello (ex)

Altra denominazione [3 / 4]: Macello (ex)

Altra denominazione [4 / 4]: Macello (ex)

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

Specifiche: Consultazione della banca dati

ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVE

Tipo di localizzazione: luogo di provenienza/collocazione precedente

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MN

Comune: Mantova

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: studio

Tipologia: Foto Ottica 2000 Sas

Qualificazione: fotografico

Denominazione: Foto 2000

Specifiche: magazzino del negozio

DATA

Data uscita: 2016

UBICAZIONE

UBICAZIONE FOTO

Fondo: Archivio Fotografico Barlera

Sezione: AFB

Serie archivistica: Terremoto1976DanniONPI

Specifiche: servizio fotografico

Collocazione: FALDONE 15 - servizio 530

CRONOLOGIA

CRONOLOGIA GENERICA

Secolo: XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

CRONOLOGIA SPECIFICA

Da: 1976/05/07

A: 1976/05/07

MOTIVAZIONE CRONOLOGIA [1 / 2]

Motivazione: contesto

Specifiche: manoscritta su busta contenitore

MOTIVAZIONE CRONOLOGIA [2 / 2]

Motivazione: bibliografia

Specifiche: articolo sul quotidiano locale

DATI TECNICI

Indicazione di colore: BN

Materia e tecnica: gelatina bromuro d'argento/pellicola piana negativa (acetato)

MISURE

Tipo misure: singola immagine

Unità di misura: mm

Altezza: 56,00

Larghezza: 56,00

Formato: 6x6

DATI ANALITICI

ISCRIZIONI [1 / 5]

Classe di appartenenza: titolazione

Tecnica di scrittura: a penna

Posizione: sulla busta portanegativi

Autore: Barlera, Luigi

Trascrizione: Gazzetta / Perizia Casa Cura / Isabella d'Este / per terremoto

ISCRIZIONI [2 / 5]

Classe di appartenenza: documentaria

Tecnica di scrittura: a penna

Posizione: sulla busta portanegativi

Autore: Barlera, Luigi

Trascrizione: 7-5-76

ISCRIZIONI [3 / 5]

Classe di appartenenza: documentaria

Tecnica di scrittura: testo informatizzato

Posizione: sul supporto primario: a sinistra

Trascrizione: 12

ISCRIZIONI [4 / 5]

Classe di appartenenza: didascalica

Tecnica di scrittura: tipografica

Posizione: nell'articolo del quotidiano: sotto all'immagine

Trascrizione: Una delle tante crepe in una stanza del seminterrato.

ISCRIZIONI [5 / 5]

Classe di appartenenza: indicazione di responsabilita'

Tecnica di scrittura: tipografica

Posizione: nell'articolo del quotidiano: sotto all'immagine

Trascrizione: (Foto 2000)

Notizie storico-critiche

"Bene. A questo punto, come si diceva, il colpo di scena. Arriva da Roma l'ing. Manni, direttore del servizio tecnico dell'ONPI con l'ing. Allegri e il dott. Griffantini. Poche battute, qualche scambio di opinione, ci pare addirittura che l'ing. Manni non abbia nemmeno fatto il sopralluogo ma si sia limitato a leggere una precedente perizia di qualche anno fa, fatto sta che si arriva alla tanto attesa decisione: va tutto bene, nessuna ala dell'edificio è pericolante, le crepe (a noi sono parse davvero larghe) rientrano nei limiti della norma e sono dovute al cedimento del terreno, nessuna struttura portante è lesa." [Gazzetta di Mantova, anno CCCXII, n. 127, pag. 4].

Lo scatto, ritagliato, è stato pubblicato sul quotidiano locale, a corredo dell'articolo con la seguente didascalia: "Una delle tante crepe in una stanza del seminterrato. (Foto 2000)".

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Data: 2021

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Piccole lacune diffuse nella parte alta dell'immagine.

Modalità di conservazione

Nonostante il supporto sia stato conservato all'interno dell'originale busta in pergamino, i negativi hanno aderito alla carta e si è verificato un danneggiamento consistente di un buon numero di pellicole.

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Mantova

Indirizzo: Via Roma, 39 - 46100 Mantova

ACQUISIZIONE

Tipo acquisizione: donazione

Nome: Barlera, Luigi

Data acquisizione: 2016

Luogo acquisizione: MN/ Mantova

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SW_F_SUP-SW2s1-0001043_IMG-0000000001

Genere: documentazione allegata

Tipo: negativo b/n

Autore: Barlera, Luigi

Data: 1976/05/07

Ente proprietario: Comune di Mantova, Biblioteca Mediateca Gino Baratta, Fototeca

Codice identificativo: SW2s1-0001043-0000000001

Note: terzo negativo della striscia n. 4

Formato: 6x6

Collocazione del file nell'archivio locale: Barlera

Nome del file originale: SER-2s100-0000530_FB_004c.jpg

FONTI E DOCUMENTI

Codice univoco della risorsa: SW_F_SUP-SW2s1-0001043_FNT-0000000001

Genere: documentazione allegata

Tipo: quotidiano locale

Autore: Carloni, Alberto

Denominazione: Le conseguenze del terremoto in città. Si sono aperte crepe nell'edificio dell'ONPI

Data: 1976/05/08

Foglio Carta: pag. 4

Nome dell'archivio: Biblioteca Teresiana/Biblioteca Digitale/Gazzetta di Mantova

Posizione: sito web

Codice identificativo: SW2s1-0001043-0000000001

Lingua: ITA

Note
articolo pubblicato sul quotidiano locale Gazzetta di Mantova e digitalizzato all'interno del progetto Biblioteca Digitale Lombarda

Indirizzo web: www.bdl.servizirl.it/vufind/Record/BDL-COLLEZIONE-101

Collocazione del file nell'archivio locale: \\10.3.1.191\bb02-utenti\photo.user\SIRBeC\img\sirbec web\Barlera

Nome del file originale: SER-2s100-0000530_gazzetta di mantova_08maggio1976_pag 4.pdf

ACCESSO AI DATI

SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Profilo di accesso: 1

Motivazione: scheda finalizzata all'accesso pubblico

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2021

Ente compilatore: Biblioteca Gino Baratta

Nome: Massari, Francesca

Referente scientifico: Massari, Francesca

Funzionario responsabile: Ferrari, Francesca

