

Cinisello Balsamo - Parco Nord, settore Est - Cascina Centro Parco, ala nord (portico) e ala est (ex edificio stalle) - Lavori di ristrutturazione - Macchine agricole - Materiali edili - Filare di pioppi nel cortile della cascina

Anonimo



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede/IMM-SWPN1-0000125/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede-complete/IMM-SWPN1-0000125/>

CODICI

Unità operativa: SWPN1

Numero scheda: 125

Codice scheda: IMM-SWPN1-0000125

Tipo di scheda: AFRLIMM

SOGGETTO

SOGGETTO

Indicazioni sul soggetto

La Cascina Centro Parco, da vecchio cascinale in disuso, è diventato negli anni il centro operativo dell'ente. L'edificio a corte quadrata è stato ristrutturato in più fasi. I primi lavori, iniziati nel 1990 e conclusi nel 1993, hanno riguardato le ali sud, ovest e nord. A seguito della crescita delle attività si rese necessario ristrutturare anche l'ala est, ex edificio stalle, i cui lavori iniziati nel maggio del 1998 si sono conclusi nel 2009. Le ali sud ed est sono attualmente destinate ad ospitare i locali degli uffici dell'ente e spazi aperti al pubblico; l'ala ovest ospita il settore operativo (officine, box ricovero mezzi agricoli ecc.); nel 2001 lo spazio aperto tra i due blocchi dell'ala ovest è stato chiuso per realizzare le scuderie che ospitano alcuni cavalli della Polizia di Stato. L'ala nord, costituita da un portico rustico originale, è utilizzata come area coperta per le iniziative

Identificazione

Cinisello Balsamo - Parco Nord, settore Est - Cascina Centro Parco, ala nord (portico) e ala est (ex edificio stalle) - Lavori di ristrutturazione - Macchine agricole - Materiali edili - Filare di pioppi nel cortile della cascina

CLASSIFICAZIONE

Altra classificazione: reportage

Tipo classificazione: Classificazione per genere fotografico Archivi dell'Immagine - Regione Lombardia

THESAURUS [1 / 4]

Descrittore: parchi / giardini / orti

Tipo thesaurus: Thesaurus AESS, Archivi dell'Immagine - Regione Lombardia

THESAURUS [2 / 4]

Descrittore: cantiere

Tipo thesaurus: Thesaurus AESS, Archivi dell'Immagine - Regione Lombardia

THESAURUS [3 / 4]

Descrittore: macchine / utensili / strumenti di lavoro

Tipo thesaurus: Thesaurus AESS, Archivi dell'Immagine - Regione Lombardia

THESAURUS [4 / 4]

Descrittore: architettura

Tipo thesaurus: Thesaurus AESS, Archivi dell'Immagine - Regione Lombardia

LUOGO E DATA DELLA RIPRESA

LOCALIZZAZIONE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Comune: Cinisello Balsamo

Data: 1990/12

DATAZIONE GENERICA

Secolo: XX

Frazione di secolo: fine

DATAZIONE SPECIFICA

Da: 1990/12/01

Validità: post

A: 1990/12/31

Validità: ante

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

Nome di persona o ente: Anonimo

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/estremi cronologici: n.r.

Riferimento all'intervento: fotografo principale

Motivazione dell'attribuzione: n.r.

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2019

Ente compilatore: Parco Nord Milano

Nome: Nicolini, Melissa

Referente scientifico: Cerletti, Maddalena

Funzionario responsabile: Colombo, Tomaso

SUPPORTO COLLEGATO: AFRLSUP - SUP-SWPN1-0000126 [1 / 1]

CODICI

Unità operativa: SWPN1

Numero scheda: 126

Codice scheda: SUP-SWPN1-0000126

RIFERIMENTO SCHEDA IMMAGINE

Codice IDK della scheda immagine: IMM-SWPN1-0000125

Tipo scheda: F

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Parco Nord Milano

Ente competente: S27

OGGETTO

OGGETTO

Definizione dell'oggetto: positivo

Natura biblioteconomica dell'oggetto: m

Originalità: originale

QUANTITA'

Numero oggetti/elementi: 1

SOGGETTO

TITOLO

Titolo attribuito: Parco Nord, lavori di ristrutturazione della Cascina Centro Parco

Specifiche titolo: del catalogatore

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO

Codice del contenitore fisico: 26950

Categoria del contenitore fisico: architettura

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015209

Comune: Sesto San Giovanni

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Centro Parco (Parco Nord Milano)

Indirizzo: Via Clerici, 150

Denominazione struttura conservativa - livello 1: Ente Parco Nord Milano

Denominazione struttura conservativa - livello 2: Archivio fotografico

Collocazione originaria: NO

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVE

Tipo di localizzazione: luogo di provenienza/collocazione precedente

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Comune: Sesto San Giovanni

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Centro Parco (Parco Nord Milano)

Denominazione spazio viabilistico: Via Clerici, 150

Denominazione struttura conservativa - livello 1: Ufficio delle Guardie Ecologiche Volontarie (Gev)

DATA

Data ingresso: 1990

Data uscita: 2019

UBICAZIONE

UBICAZIONE FOTO

Fondo: Archivio Gev - Parco Nord Milano

Sezione: GEV

Collocazione: GEV_ST

CRONOLOGIA

CRONOLOGIA GENERICA

Secolo: XX

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA SPECIFICA

Da: 1990/12/01

Validità: post

A: 1990/12/31

Validità: ante

MOTIVAZIONE CRONOLOGIA

Motivazione: timbro

Specifiche: sul verso del supporto primario

DATI TECNICI

Indicazione di colore: C

Materia e tecnica: stampa cromogenica / carta

MISURE

Tipo misure: supporto primario

Unità di misura: mm

Altezza: 100

Larghezza: 150

Formato: 10x15

DATI ANALITICI

STEMMI/MARCHI/TIMBRI

Classe di appartenenza: timbro

Qualificazione: commerciale

Posizione: supporto primario: verso: al centro

Descrizione: DICEMBRE 90 B

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Data: 2019

Stato di conservazione: buono

Modalità di conservazione: inserita all'interno di buste in polietilene, in raccoglitori ad anelli a norma

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

COPYRIGHT

Nome: n.r.

Diritti d'autore: autore

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SW_F_SUP-SWPN1-0000126_IMG-0000000001

Genere: documentazione allegata

Tipo: matrice digitale colore

Data: 2019

Codice identificativo: sup_SWPN1_0000126

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: sup_SWPN1_0000126.jpg

ACCESSO AI DATI

SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Profilo di accesso: 1

Motivazione: bene di proprietà privata

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2019

Ente compilatore: Parco Nord Milano

Nome: Nicolini, Melissa

Referente scientifico: Cerletti, Maddalena

Funzionario responsabile: Colombo, Tomaso

