

Soffitto



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3o060-00317/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede-complete/3o060-00317/>

CODICI

Unità operativa: 3o060

Numero scheda: 317

Codice scheda: 3o060-00317

Tipo scheda: OA

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00685666

Ente schedatore: R03/ Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Ente competente: S27

RELAZIONI

RELAZIONI CON ALTRI BENI

Tipo relazione: è compreso

Tipo scheda: COL

Codice IDK della scheda correlata: COL-3o280-0000003

OGGETTO

Categoria dell'oggetto: pertinenze decorative

OGGETTO

Definizione: soffitto

Identificazione: opera isolata

Disponibilità del bene: reale

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO

Codice del contenitore fisico: 27120

Categoria del contenitore fisico: architettura

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: villa

Denominazione: Istituto Villa Marelli

Indirizzo: Viale Zara, 81

DATI PATRIMONIALI E COLLEZIONI

COLLEZIONI

CRONOLOGIA

CRONOLOGIA GENERICA

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Motivazione cronologia: analisi stilistica

DATI TECNICI

MATERIA E TECNICA

Materia: stucco

DATI ANALITICI

DESCRIZIONE

Indicazioni sull'oggetto

Soffitto rettangolare con decorazione a stucco. La cornice perimetrale è decorata con una doppia modanatura concentrica, la fascia esterna è collgata con il tondino da doppi peducci orizzontali ripetuti a distanza regolare, con decorazione geometrica a quadrati dipinti di giallo. Nello spazio centrale è collocato un medaglione circolare composto da una modanatura a gola dritta e un cordone con decorazione a foglia continuo, di colore giallo del tutto simile a quello dell'atrio. Il listello dritto che delimita gli spazi angolari, contribuisce a creare delle strisce che collgano il diametro del medaglione, con la cornice perimetrale. Un listello a guscio incornicia i triangoli angolari.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero

Data: 2009

Stato di conservazione: buono

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente sanitario

Indicazione specifica: A.S.S.T. Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_OA_3o060-00317_IMG-0000305949

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Ronchi Valeria

Data: 2009/11/13

Ente proprietario: R03/ Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Codice identificativo: 3o060-00317-0000305949

Note: intero

Nome del file originale: OA-3o060-00317_01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_OA_3o060-00317_IMG-0000305950

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Ronchi Valeria

Data: 2009/11/13

Ente proprietario: R03/ Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Codice identificativo: 3o060-00317-0000305950

Note: intero

Nome del file originale: OA-3o060-00317_02.JPG

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2009

Ente compilatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Ronchi, Valeria

Referente scientifico: Zanzottera, Ferdinando