

Balaustrata

ambito lombardo



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/PV250-00087/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede-complete/PV250-00087/>

CODICI

Unità operativa: PV250

Numero scheda: 87

Codice scheda: PV250-00087

Tipo scheda: OA

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00626687

Ente schedatore: R03/ Provincia di Pavia

Ente competente: S27

OGGETTO

Categoria dell'oggetto: arredi e suppellettili

OGGETTO

Definizione: balaustrata

Disponibilità del bene: reale

SOGGETTO

Categoria generale: decorazioni e ornati

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO

Codice del contenitore fisico: 12702

Categoria del contenitore fisico: architettura

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018110

Comune: Pavia

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: palazzo

Denominazione: Palazzo Malaspina

Indirizzo: Via Malaspina 3-7

Collocazione originaria: SI

Altra denominazione: Museo Civico di Storia Patria

CRONOLOGIA

CRONOLOGIA GENERICA

Secolo: secc. XVIII/ XIX

Frazione di secolo: fine/inizio

CRONOLOGIA SPECIFICA

Da: 1790

Validità: post

A: 1820

Validità: ante

Motivazione cronologia: analisi stilistica

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Denominazione: ambito lombardo

Motivazione dell'attribuzione: analisi stilistica

DATI TECNICI

MATERIA E TECNICA [1 / 3]

Materia: ferro battuto

MATERIA E TECNICA [2 / 3]

Materia: ottone

MATERIA E TECNICA [3 / 3]

Materia: legno

MISURE

Altezza: 125

Profondità: 13.5

Specifiche: Lato breve sul pianerottolo al 1° piano: lunghezza 2.58 m.
Lato lungo: lunghezza 7.20 m.

DATI ANALITICI

DESCRIZIONE

Indicazioni sull'oggetto

La balaustra dello scalone monumentale è caratterizzata da un corrimano in legno scandito da 11 pomoli in ottone. Il ferro battuto disegna un motivo decorativo a fitte spirali.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Data: 2005

Stato di conservazione: buono

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Data: 1841

Descrizione intervento

La ringhiera in ferro battuto risulta essere stata verniciata a più mani di color bronzo, in una fattura del pittore Giovanni Fabio del 13 dicembre 1842.

Responsabile scientifico: Fabio Giovanni

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Provincia di Pavia

Indirizzo: Piazza Italia, 2 - Pavia

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_OA_PV250-00087_IMG-0000251807

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: balaustra scalone.jpg

Nome del file originale: balaustra scalone.tif

FONTI E DOCUMENTI

Tipo: fattura del pittore Giovanni Fabio

Data: 1842

Foglio Carta: AM, pacco 739, fasc. Z1

Nome dell'archivio: Archivio Storico Civico di Pavia

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Erba L.

Titolo libro o rivista: Bollettino della Società pavese di Storia Patria

Titolo contributo

Palazzo Malaspina e il suo giardino. Note per lo studio della residenza pavese del Marchese Luigi Malaspina di Sannazzaro

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 297, nota 54

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Nome [1 / 2]: Magrassi, Anna Letizia

Nome [2 / 2]: Manara, Roberta

Funzionario responsabile: Vicini, Donata