

Compressore per mammografia - medicina e biologia

manifattura italiana



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/scienza-tecnologia/schede/3o190-00144/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/scienza-tecnologia/schede-complete/3o190-00144/>

CODICI

Unità operativa: 3o190

Numero scheda: 144

Codice scheda: 3o190-00144

Tipo scheda: PST

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00694878

Ente schedatore: R03/ Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Ente competente: S27

OGGETTO

OGGETTO

Definizione: compressore per mammografia

Identificazione: insieme

QUANTITA'

Numero: 7

Disponibilità del bene: reale

CATEGORIA

Categoria principale: medicina e biologia

Altra categoria: radiologia

Parole chiave: compressore

Parole chiave: mammografia

Parole chiave: diagnostica

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO

Codice del contenitore fisico: 27125

Categoria del contenitore fisico: architettura

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: CO

Nome provincia: Como

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: ospedale

Denominazione: Ospedale S. Anna (ex)

Indirizzo: Via Napoleona, 60

CRONOLOGIA

CRONOLOGIA GENERICA

Secolo: sec. XX

CRONOLOGIA SPECIFICA

Da: 1970

Validità: post

A: 1989

Validità: ante

Motivazione cronologia: analisi tipologica

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Denominazione: manifattura italiana

Riferimento all'intervento: esecuzione

Motivazione dell'attribuzione: contesto

DATI TECNICI

MATERIA E TECNICA [1 / 2]

Materia: metallo

Tecnica: fusione

MATERIA E TECNICA [2 / 2]

Materia: plastica

Tecnica: fusione

MISURE

Parte: intero

Unità: cm

Larghezza: 25.00

Profondità: 34.00

DATI ANALITICI

DESCRIZIONE

Oggetto

Strumento accessorio del mammografo GE 500T per esami di radiologia diagnostica alla mammella, costituito da un telaio portante metallico, verniciato a smalto di colore bianco predisposto per l'aggancio di una piastra rettangolare, sagomata ad invaso.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2012

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente sanitario

Indicazione specifica: A.S.S.T. Lariana

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Garnerone, Daniele (ISAL)

Data: 2012/08/28

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Codice identificativo: IMG_7649

Specifiche: foto di contesto

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: PST-3o190-00144_03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_PST_3o190-00144_IMG-0000034413

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Garnerone, Daniele (ISAL)

Data: 2012/08/28

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Codice identificativo: IMG_8792

Note: intero

Nome del file originale: PST-3o190-00144_01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_PST_3o190-00144_IMG-0000034414

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Garnerone, Daniele (ISAL)

Data: 2012/08/28

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Codice identificativo: IMG_8794

Note: intero

Nome del file originale: PST-3o190-00144_02.JPG

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2012

Ente compilatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Garnerone, Daniele

Referente scientifico: Zanzottera, Ferdinando