

Sonde per aspirazione - medicina e biologia

manifattura italiana



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/scienza-tecnologia/schede/3o190-00180/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/scienza-tecnologia/schede-complete/3o190-00180/>

CODICI

Unità operativa: 3o190

Numero scheda: 180

Codice scheda: 3o190-00180

Tipo scheda: PST

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00694914

Ente schedatore: R03/ Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Ente competente: S27

OGGETTO

OGGETTO

Definizione: sonde per aspirazione

Identificazione: insieme

QUANTITA'

Numero: 3

Disponibilità del bene: reale

CATEGORIA

Categoria principale: medicina e biologia

Altra categoria: chirurgia

Parole chiave: laparoscopia

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO

Codice del contenitore fisico: 27125

Categoria del contenitore fisico: architettura

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: CO

Nome provincia: Como

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: ospedale

Denominazione: Ospedale S. Anna (ex)

Indirizzo: Via Napoleona, 60

CRONOLOGIA

CRONOLOGIA GENERICA

Secolo: sec. XX

CRONOLOGIA SPECIFICA

Da: 1925

Validità: post

A: 1975

Validità: ante

Motivazione cronologia: analisi tipologica

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Denominazione: manifattura italiana

Riferimento all'intervento: esecuzione

Motivazione dell'attribuzione: contesto

DATI TECNICI

MATERIA E TECNICA

Materia: vetro

MISURE [1 / 3]

Parte: intero

Unità: cm

Lunghezza: 19.00

MISURE [2 / 3]

Parte: intero

Unità: cm

Lunghezza: 20.00

MISURE [3 / 3]

Parte: intero

Unità: cm

Lunghezza: 21.00

DATI ANALITICI

DESCRIZIONE

Oggetto

Tre cannule in vetro chiaro per aspirazione in ambito chirurgico, con una estremità bordata e una inclinata, provviste di aperture. Una cannula presenta una frattura.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2012

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Una cannula è fratturata.

Fonte: osservazione diretta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente sanitario

Indicazione specifica: A.S.S.T. Lariana

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Garnerone, Daniele (ISAL)

Data: 2012/08/30

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Codice identificativo: IMG_9266

Specifiche: foto di contesto 1

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: PST-3o190-00180_03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Garnerone, Daniele (ISAL)

Data: 2012/08/30

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Codice identificativo: IMG_9279

Specifiche: foto di contesto 2

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: PST-3o190-00180_04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_PST_3o190-00180_IMG-0000034542

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Garnerone, Daniele (ISAL)

Data: 2012/08/30

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Codice identificativo: IMG_9337

Note: intero

Nome del file originale: PST-3o190-00180_01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_PST_3o190-00180_IMG-0000034543

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Garnerone, Daniele (ISAL)

Data: 2012/08/30

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Codice identificativo: IMG_9340

Note: particolare

Nome del file originale: PST-3o190-00180_02.JPG

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2012

Ente compilatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Garnerone, Daniele

Referente scientifico: Zanzottera, Ferdinando