

## Pesiera - metrologia



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/scienza-tecnologia/schede/3o210-00013/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/scienza-tecnologia/schede-complete/3o210-00013/>

## CODICI

Unità operativa: 3o210

Numero scheda: 13

Codice scheda: 3o210-00013

Tipo scheda: PST

Livello ricerca: I

## CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00692583

Ente schedatore: R03/ Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Ente competente: S27

## OGGETTO

### OGGETTO

Definizione: pesiera

Identificazione: bene semplice/ individuo

Disponibilità del bene: reale

## CATEGORIA

Categoria principale: metrologia

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO

Codice del contenitore fisico: 25256

Categoria del contenitore fisico: architettura

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

## COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: sanatorio

Denominazione: Ospedale Luigi Sacco

Indirizzo: Via Giovanni Battista Grassi, 74

## CRONOLOGIA

### CRONOLOGIA GENERICA

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Motivazione cronologia: analisi tipologica

## DATI TECNICI

### MATERIA E TECNICA [1 / 2]

Materia: legno

### MATERIA E TECNICA [2 / 2]

Materia: piombo

### MISURE

Parte: blocco in legno

Unità: cm

Altezza: 6

Larghezza: 26

Profondità: 10

Lunghezza: 26

## DATI ANALITICI

### DESCRIZIONE

Oggetto

L'oggetto è costituito da un corpo di legno a forma di parallelepipedo con appositi alloggiamenti circolari creati per ospitare 14 pesi di piombo (di cui solo due rimasti) dalla classica forma cilindrica con pomello da presa. Le misure rimaste qui campionate sono: 2 kg e 1kg.

Funzione: Abbinati ad una bilancia, consentono la determinazione per confronto della massa-peso dell'oggetto analizzato.

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero

Data: 2012

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Parti mancanti: quasi tutti i pesi all'interno.

Fonte: osservazione diretta

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente sanitario

Indicazione specifica: A.S.S.T. Fatebenefratelli e Ospedale Sacco

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Uva, Cristina (ISAL)

Data: 2012/05/30

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Codice identificativo: DSCN7151

Specifiche: foto di contesto

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: PST-3o210-00013\_03.JPG

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC\_PST\_3o210-00013\_IMG-0000034611

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Uva, Cristina (ISAL)

Data: 2012/05/16

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Codice identificativo: DSCN6902

Note: intero

Nome del file originale: PST-3o210-00013\_01.JPG

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]**

Codice univoco della risorsa: SC\_PST\_3o210-00013\_IMG-0000034612

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Uva, Cristina (ISAL)

Data: 2012/05/16

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Codice identificativo: DSCN6901

Note: intero

Nome del file originale: PST-3o210-00013\_02.JPG

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2012

Ente compilatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Uva, Cristina

Referente scientifico: Zanzottera, Ferdinando