

## Treppiede - farmacia



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/scienza-tecnologia/schede/3o210-00026/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/scienza-tecnologia/schede-complete/3o210-00026/>

## CODICI

Unità operativa: 3o210

Numero scheda: 26

Codice scheda: 3o210-00026

Tipo scheda: PST

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00692596

Ente schedatore: R03/ Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Ente competente: S27

## OGGETTO

### OGGETTO

Definizione: treppiede

Identificazione: bene semplice/ individuo

Disponibilità del bene: reale

## CATEGORIA

Categoria principale: farmacia

Altra categoria: chimica analitica

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO

Codice del contenitore fisico: 25256

Categoria del contenitore fisico: architettura

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

### **COLLOCAZIONE SPECIFICA**

Tipologia: sanatorio

Denominazione: Ospedale Luigi Sacco

Indirizzo: Via Giovanni Battista Grassi, 74

## **CRONOLOGIA**

### **CRONOLOGIA GENERICA**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Motivazione cronologia: analisi tipologica

## **DATI TECNICI**

### **MATERIA E TECNICA**

Materia: ferro

### **MISURE**

Parte: intero

Unità: cm

Altezza: 20

Larghezza: 19

Diametro: 14.5

## **DATI ANALITICI**

### **DESCRIZIONE**

Oggetto

Sostegno costituito da un profilo metallico circolare poggiante su tre gambe; mancano le reticelle metalliche spargifiamma su cui veniva appoggiato il contenitore da riscaldare perchè dismesse (materiale pericoloso) e la lampada ad alcool per produrre la fiamma.

Funzione: Sostenere bunsen o reticelle spargifiamma durante il riscaldamento di una soluzione.

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE**

Riferimento alla parte: intero

Data: 2012

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Parti mancanti: reticelle metalliche e fornello. Leggere abrasioni della superficie metallica.

Fonte: osservazione diretta

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente sanitario

Indicazione specifica: A.S.S.T. Fatebenefratelli e Ospedale Sacco

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Uva, Cristina (ISAL)

Data: 2012/05/30

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Codice identificativo: DSCN7164

Specifiche: foto di contesto

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: PST-3o210-00026\_03.JPG

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC\_PST\_3o210-00026\_IMG-0000034659

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Uva, Cristina (ISAL)

Data: 2012/05/16

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Codice identificativo: DSCN6847

Note: intero

Nome del file originale: PST-3o210-00026\_01.JPG

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]**

Codice univoco della risorsa: SC\_PST\_3o210-00026\_IMG-0000034660

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Uva, Cristina (ISAL)

Data: 2012/05/16

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Codice identificativo: DSCN6849

Note: intero

Nome del file originale: PST-3o210-00026\_02.JPG

### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2012

Ente compilatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Uva, Cristina

Referente scientifico: Zanzottera, Ferdinando