

Bilancia - metrologia

produzione



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/scienza-tecnologia/schede/3o280-00129/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/scienza-tecnologia/schede-complete/3o280-00129/>

CODICI

Unità operativa: 3o280

Numero scheda: 129

Codice scheda: 3o280-00129

Tipo scheda: PST

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00693137

Ente schedatore: R03/ Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Ente competente: S27

OGGETTO

OGGETTO

Definizione: bilancia

Tipologia: a due piatti

Identificazione: serie

QUANTITA'

Numero: 2

Disponibilità del bene: reale

CATEGORIA

Categoria principale: metrologia

Parole chiave: artigianato

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO

Codice del contenitore fisico: 25505

Categoria del contenitore fisico: architettura

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

CRONOLOGIA

CRONOLOGIA GENERICA

Secolo: sec. XX

CRONOLOGIA SPECIFICA

Da: 1900

Validità: ca.

A: 1940

Validità: ca.

Motivazione cronologia: analisi storica

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Denominazione: produzione

Motivazione dell'attribuzione: esame sulla materia

DATI TECNICI

MATERIA E TECNICA [1 / 3]

Materia: metallo

MATERIA E TECNICA [2 / 3]

Materia: legno

MATERIA E TECNICA [3 / 3]

Materia: marmo

MISURE

Parte: intero

Unità: cm

Altezza: 24

Larghezza: 37

Profondità: 20

DATI ANALITICI

DESCRIZIONE

Oggetto

Bilancia composta da struttura parallelepipedica in legno con base intagliata e da lastra di marmo rosso di forma rettangolare. Su quest'ultima poggiano, mediante piedini incassati, i due piatti metallici di forma circolare.

Funzione: Lo strumento viene adoperato per la pesatura.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero

Data: 2012

Stato di conservazione: discreto

Fonte: osservazione diretta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente sanitario

Indicazione specifica: A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Raimondo, Valentina (ISAL)

Data: 2012/06/01

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Codice identificativo: DSCN0210

Specifiche: foto di contesto

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: PST-3o280-00129_03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_PST_3o280-00129_IMG-0000036898

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Raimondo, Valentina (ISAL)

Data: 2012/06/01

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Codice identificativo: DSCN0211

Note: intero

Nome del file originale: PST-3o280-00129_01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_PST_3o280-00129_IMG-0000036899

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Raimondo, Valentina (ISAL)

Data: 2012/06/01

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Codice identificativo: DSCN0217

Note: particolare

Nome del file originale: PST-3o280-00129_02.JPG

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2012

Ente compilatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Raimondo, Valentina

Referente scientifico: Zanzottera, Ferdinando