

Filtro per camera oscura - medicina e biologia



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/scienza-tecnologia/schede/3o340-00530/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/scienza-tecnologia/schede-complete/3o340-00530/>

CODICI

Unità operativa: 3o340

Numero scheda: 530

Codice scheda: 3o340-00530

Tipo scheda: PST

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00693577

Ente schedatore: R03/ Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Ente competente: S27

OGGETTO

OGGETTO

Definizione: filtro per camera oscura

Identificazione: insieme

Disponibilità del bene: reale

CATEGORIA

Categoria principale: medicina e biologia

Parole chiave: radiologia

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO

Codice del contenitore fisico: 19738

Categoria del contenitore fisico: architettura

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: ospedale

Denominazione: Ospedale Civico Padiglione Cantoni Tosi

Indirizzo: Via Candiani, 2

CRONOLOGIA

CRONOLOGIA GENERICA

Secolo: sec. XX

Motivazione cronologia: analisi tipologica

DATI TECNICI

MATERIA E TECNICA

Materia: vetro

MISURE

Parte: parte: busta

Unità: cm

Altezza: 18

Larghezza: 23.5

DATI ANALITICI

DESCRIZIONE

Oggetto

In una busta di carta marrone per la consegna delle lastre radiografiche ai pazienti, è conservato, come si evince dalla scritta a mano riportata sulla busta stessa, un filtro per camera oscura. Il filtro è una lastra rettangolare di vetro scuro contornata da un bordo rinforzato.

Funzione: Filtro per camera oscura.

ISCRIZIONI

Classe di appartenenza: documentaria

Tecnica di scrittura: a pennarello

Tipo di caratteri: numeri / lettere capitali

Posizione: fronte busta

Trascrizione: 18 x 23, 5 / FILTRO CAMERA OSCURA

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero

Data: 2012

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Si notano diversi depositi di sporco sulla lastra.

Fonte: osservazione diretta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente sanitario

Indicazione specifica: A.S.S.T. Ovest Milanese

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Torelli, Ilaria (ISAL)

Data: 2012/07/16

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Codice identificativo: DSC_0248

Specifiche: foto di contesto

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: PST-3o340-00530_03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_PST_3o340-00530_IMG-0000039091

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Torelli, Ilaria (ISAL)

Data: 2012/07/16

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Codice identificativo: DSC_0162

Note: intero

Nome del file originale: PST-3o340-00530_01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_PST_3o340-00530_IMG-0000039092

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Torelli, Ilaria (ISAL)

Data: 2012/07/16

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Codice identificativo: DSC_0163

Note: intero

Nome del file originale: PST-3o340-00530_02.JPG

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2012

Ente compilatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Torelli, Ilaria

Referente scientifico: Zanzottera, Ferdinando