

Macchina da cucire a mobile - meccanica

Necchi; Singer



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/scienza-tecnologia/schede/3o350-00088/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/scienza-tecnologia/schede-complete/3o350-00088/>

CODICI

Unità operativa: 3o350

Numero scheda: 88

Codice scheda: 3o350-00088

Tipo scheda: PST

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00693673

Ente schedatore: R03/ Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Ente competente: S27

OGGETTO

OGGETTO

Definizione: macchina da cucire a mobile

Parti e/o accessori: con coperchio

Identificazione: bene complesso

Disponibilità del bene: reale

CATEGORIA

Categoria principale: meccanica

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO

Codice del contenitore fisico: 24462

Categoria del contenitore fisico: architettura

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: ospedale

Denominazione: Ospedale di Niguarda

Indirizzo: Piazza Ospedale Maggiore, 3

DATI PATRIMONIALI E COLLEZIONI

INVENTARIO

CRONOLOGIA

CRONOLOGIA GENERICA

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Motivazione cronologia: analisi tipologica

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: costruttore

Nome di persona o ente: Necchi

Tipo intestazione: E

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1926-

Specifiche: macchina da cucire

Motivazione dell'attribuzione: iscrizione

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: costruttore

Nome di persona o ente: Singer

Tipo intestazione: E

Specifiche: coperchio

Motivazione dell'attribuzione: iscrizione

DATI TECNICI

MATERIA E TECNICA [1 / 3]

Materia: metallo

MATERIA E TECNICA [2 / 3]

Materia: legno

MATERIA E TECNICA [3 / 3]

Materia: linoleum

MISURE [1 / 2]

Parte: intero

Unità: cm

Altezza: 97

Larghezza: 85

Profondità: 46

Validità: ca.

MISURE [2 / 2]

Parte: coperchio

Unità: cm

Altezza: 26

Larghezza: 50

Profondità: 22

Validità: ca.

DATI ANALITICI

DESCRIZIONE

Oggetto

Macchina da cucire a pedale composta da un corpo montato su un piano di legno ricoperto di linoleum verde, gambe, ruota e pedale in ferro dipinto con volute. La macchina da cucire riporta la scritta "NECCHI" sui due lati del braccio e le lettere "BDA" sul montante. Il piano è fornito di cassetto di legno laterale a sinistra e un metro da sarta attaccato sul suo lato lungo in prossimità del bordo. Le gambe del piano e la struttura che sostiene il pedale riportano la scritta "NECCHI". La macchina possiede ancora l'ago nel suo alloggiamento, ma non è più presente la cinghia di trasmissione. Vi è inoltre una copertura di legno con manico di analogo materiale. Quest'ultimo elemento non appartiene certamente alla struttura originaria della macchina da cucire.

Funzione

Apparecchiatura impiegata per unire mediante una cucitura, stoffe o pelli attraverso il passaggio di uno o più fili di cotone o altri materiali per mezzo di un ago oscillante in modo alternato dall'alto verso il basso.

ISCRIZIONI [1 / 3]

Classe di appartenenza: documentaria

Tecnica di scrittura: a stampa

Tipo di caratteri: lettere capitali

Posizione: macchina da cucire/ gambe del tavolo

Trascrizione: NECCHI

ISCRIZIONI [2 / 3]

Classe di appartenenza: documentaria

Tecnica di scrittura: a stampa

Tipo di caratteri: lettere capitali

Posizione: macchina da cucire

Trascrizione: PRODOTTO IN ITALIA

ISCRIZIONI [3 / 3]

Classe di appartenenza: documentaria

Lingua: ENG

Tecnica di scrittura: a stampa

Tipo di caratteri: lettere capitali

Posizione: coperchio

Trascrizione: SINGER

STEMMI, EMBLEMI, MARCHI

Classe di appartenenza: marchio

Qualificazione: fabbrica

Identificazione: Necchi

Quantità: 1

Posizione: macchina da cucire, faccia laterale

Descrizione

rombo che riporta nei due lati superiori la scritta "PRODOTTO IN ITALIA", nei due lati inferiori dei motivi decorativi e al suo interno la sagoma dell'Italia; al di sotto del rombo vi è un cartiglio con un numero.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero

Data: 2012

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Alcune parti di ferro sono arrugginite o presentano caduta di colore, il piano di legno è consumato e rotto sui bordi, manca la cinghia di trasmissione per il suo funzionamento.

Fonte: osservazione diretta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente sanitario

Indicazione specifica: A.S.S.T. Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Calcaterra, Alice

Data: 2012/07/24

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Codice identificativo: IMG_1366

Specifiche: foto di contesto

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: PST-3o350-00088_06.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_PST_3o350-00088_IMG-0000040215

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Calcaterra, Alice

Data: 2012/07/24

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Codice identificativo: IMG_1372

Note: intero

Nome del file originale: PST-3o350-00088_01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_PST_3o350-00088_IMG-0000040216

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Calcaterra, Alice

Data: 2012/07/24

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Codice identificativo: IMG_1384

Note: intero

Nome del file originale: PST-3o350-00088_02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_PST_3o350-00088_IMG-0000040217

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Calcaterra, Alice

Data: 2012/07/24

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Codice identificativo: IMG_1387

Note: intero

Nome del file originale: PST-3o350-00088_03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_PST_3o350-00088_IMG-0000040218

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Calcaterra, Alice

Data: 2012/07/24

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Codice identificativo: IMG_1375

Note: particolare

Nome del file originale: PST-3o350-00088_04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_PST_3o350-00088_IMG-0000040219

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Calcaterra, Alice

Data: 2012/07/24

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Codice identificativo: IMG_1381

Note: particolare

Nome del file originale: PST-3o350-00088_05.JPG

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2012

Ente compilatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Calcaterra, Alice

Referente scientifico: Zanzottera, Ferdinando