

Campana - farmacia



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/scienza-tecnologia/schede/3o350-00151/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/scienza-tecnologia/schede-complete/3o350-00151/>

CODICI

Unità operativa: 3o350

Numero scheda: 151

Codice scheda: 3o350-00151

Tipo scheda: PST

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00693733

Ente schedatore: R03/ Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Ente competente: S27

OGGETTO

OGGETTO

Definizione: campana

Parti e/o accessori: con contenitore

Identificazione: bene semplice/ individuo

QUANTITA'

Numero: 2

Disponibilità del bene: reale

CATEGORIA

Categoria principale: farmacia

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO

Codice del contenitore fisico: 24462

Categoria del contenitore fisico: architettura

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: ospedale

Denominazione: Ospedale di Niguarda

Indirizzo: Piazza Ospedale Maggiore, 3

CRONOLOGIA

CRONOLOGIA GENERICA

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Motivazione cronologia: analisi tipologica

DATI TECNICI

MATERIA E TECNICA

Materia: vetro

MISURE [1 / 2]

Parte: campana

Unità: cm

Altezza: 33

Diametro: 22

Validità: ca.

MISURE [2 / 2]

Parte: contenitore

Unità: cm

Altezza: 7

Diametro: 19

Validità: ca.

DATI ANALITICI

DESCRIZIONE

Oggetto

Campana per pompe a vuoto, costituita da un corpo cilindrico di vetro trasparente con pomello superiore per la presa. Sotto di essa è presente un contenitore cilindrico, sempre di vetro, dai bordi bassi.

Funzione

Isolamento da interferenze esterne per esperimenti di chimica e fisica o studio delle proprietà della materia in un vuoto.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero

Data: 2012

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: I bordi di una campana sono sbeccati.

Fonte: osservazione diretta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente sanitario

Indicazione specifica: A.S.S.T. Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_PST_3o350-00151_IMG-0000040430

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Calcaterra, Alice

Data: 2009/06/23

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Codice identificativo: 58

Note: intero

Nome del file originale: PST-3o350-00151_01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_PST_3o350-00151_IMG-0000040431

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Calcaterra, Alice

Data: 2009/06/23

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Codice identificativo: 59b

Note: intero

Nome del file originale: PST-3o350-00151_02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_PST_3o350-00151_IMG-0000040432

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Calcaterra, Alice

Data: 2009/06/23

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Codice identificativo: 59a

Note: particolare

Nome del file originale: PST-3o350-00151_03.JPG

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2012

Ente compilatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Calcaterra, Alice

Referente scientifico: Zanzottera, Ferdinando