

## Colonna refrigerante a serpentina - chimica analitica



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/scienza-tecnologia/schede/3o360-00070/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/scienza-tecnologia/schede-complete/3o360-00070/>

## **CODICI**

Unità operativa: 3o360

Numero scheda: 70

Codice scheda: 3o360-00070

Tipo scheda: PST

Livello ricerca: I

### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00693955

Ente schedatore: R03/ Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Ente competente: S27

## **OGGETTO**

### **OGGETTO**

Definizione: colonna refrigerante a serpentina

Identificazione: bene semplice/ individuo

Disponibilità del bene: reale

## **CATEGORIA**

Categoria principale: chimica analitica

Parole chiave: condensazione, distillazione

## **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

### **INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO**

Codice del contenitore fisico: 13557

Categoria del contenitore fisico: architettura

### **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE**

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: SO

Nome provincia: Sondrio

### **COLLOCAZIONE SPECIFICA**

Tipologia: ospedale

Denominazione: Ospedale Civile di Sondrio - Pronao

Indirizzo: Via Stelvio, 25(P)

## **CRONOLOGIA**

### **CRONOLOGIA GENERICA**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

### **CRONOLOGIA SPECIFICA**

Da: 1960

Validità: ca.

A: 1980

Validità: ca.

Motivazione cronologia: analisi stilistica

## **DATI TECNICI**

### **MATERIA E TECNICA [1 / 2]**

Materia: vetro

Tecnica: smerigliatura

### **MATERIA E TECNICA [2 / 2]**

Materia: gomma

### **MISURE**

Parte: intero

Unità: cm

Altezza: 50.5

Larghezza: 7

Profondità: 3.9

## **DATI ANALITICI**

## DESCRIZIONE

Oggetto

Colonna refrigerante a serpentina in vetro con giunti smerigliati e tubi di uscita rivolti nella stessa direzione, uno dei quali rivestito in gomma.

Funzione: Raffreddamento per condensazione sostanze durante la distillazione.

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero

Data: 2012

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: depositi di sporcizia, scheggiature all'imboccatura inferiore

Fonte: osservazione diretta

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente sanitario

Indicazione specifica: A.S.S.T. della Valtellina e dell'Alto Lario

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Bonora, Sara (ISAL)

Data: 2012/07/12

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Codice identificativo: SAM\_0540

Specifiche: foto di contesto

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: PST-3o360-00070\_03.JPG

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC\_PST\_3o360-00070\_IMG-0000040965

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Bonora, Sara (ISAL)

Data: 2012/07/12

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Codice identificativo: SAM\_0564

Note: intero

Nome del file originale: PST-3o360-00070\_01.JPG

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]**

Codice univoco della risorsa: SC\_PST\_3o360-00070\_IMG-0000040966

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Bonora, Sara (ISAL)

Data: 2012/07/12

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Codice identificativo: SAM\_0565

Note: intero

Nome del file originale: PST-3o360-00070\_02.JPG

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2012

Ente compilatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Bonora, Sara

Referente scientifico: Zanzottera, Ferdinando