

Aspino



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/scienza-tecnologia/schede/4n030-00053/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/scienza-tecnologia/schede-complete/4n030-00053/>

CODICI

Unità operativa: 4n030

Numero scheda: 53

Codice scheda: 4n030-00053

Tipo scheda: PST

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 01980317

Ente schedatore: R03/ Civico Museo della Seta Abegg di Garlate

Ente competente: S27

OGGETTO

OGGETTO

Definizione: aspino

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO

Codice del contenitore fisico: 6870

Categoria del contenitore fisico: architettura

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097038

Comune: Garlate

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: filanda

Qualificazione: della seta

Denominazione: Civico Museo della Seta Abegg - complesso

Indirizzo: Via Statale, 497

Denominazione struttura conservativa - livello 1: Civico Museo della Seta Abegg di Garlate

Tipologia struttura conservativa: museo

Altra denominazione [1 / 2]: Filanda Abegg

Altra denominazione [2 / 2]: Setificio Abegg

DATI PATRIMONIALI E COLLEZIONI

INVENTARIO

Denominazione: Inventario corrente

Data: 2005

Numero: 00601

CRONOLOGIA

CRONOLOGIA GENERICA

Secolo: secc. XIX fine-XX inizio

Motivazione cronologia: analisi storica

DATI TECNICI

MATERIA E TECNICA [1 / 3]

Materia: legno

MATERIA E TECNICA [2 / 3]

Materia: ferro (filo)

MATERIA E TECNICA [3 / 3]

Materia: corda

MISURE

Unità: cm

Diametro: 43

DATI ANALITICI

DESCRIZIONE

Oggetto

Aspino a 8 appoggi. L'oggetto è formato da una coppia di dischi centrali, brevemente distanziati da un perno, da ciascuno dei quali si dipartono 8 bacchette. Si ottiene in tal modo una struttura a coppie di raggi, legati fra loro alle estremità da un filo di ferro e da un cordino, con funzione di appoggio della matassa. L'ampiezzaa dell'aspo è quindi regolabile regolando la posizione del cordino

Funzione: Ospitare la matassa destinata all'incannaggio (o alla provinatura)

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Data: 2007

Stato di conservazione: buono

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Garlate

Indirizzo: Via Statale, 497 - 23852 Garlate (LC)

ACQUISIZIONE

Tipo acquisizione: donazione

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_PST_4n030-00053_IMG-0000008931

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Giudici, Giuseppe

Data: 2007

Codice identificativo: 00601

Nome del file originale: 00601.tif

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2007

Ente compilatore: Civico Museo della Seta Abegg di Garlate

Nome: Bianchi, Carlotta

Referente scientifico: Cattaneo, Barbara

TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

Anno di trascrizione/informatizzazione: 2007

Nome: Bianchi, Carlotta