

Camera d'ispezione filati

ambito aziendale



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/scienza-tecnologia/schede/4n030-00147/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/scienza-tecnologia/schede-complete/4n030-00147/>

CODICI

Unità operativa: 4n030

Numero scheda: 147

Codice scheda: 4n030-00147

Tipo scheda: PST

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 01980403

Ente schedatore: R03/ Comune di Garlate

Ente competente: R03

OGGETTO

OGGETTO

Definizione: Camera d'ispezione filati

Parti e/o accessori: Portarocche

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO

Codice del contenitore fisico: 6870

Categoria del contenitore fisico: architettura

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097038

Comune: Garlate

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: filanda

Qualificazione: della seta

Denominazione: Civico Museo della Seta Abegg - complesso

Indirizzo: Via Statale, 497

Denominazione struttura conservativa - livello 1: Civico Museo della Seta Abegg di Garlate

Tipologia struttura conservativa: museo

Altra denominazione [1 / 2]: Filanda Abegg

Altra denominazione [2 / 2]: Setificio Abegg

DATI PATRIMONIALI E COLLEZIONI

INVENTARIO

Denominazione: Inventario corrente

Data: 2005

Numero: 00704

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Denominazione: ambito aziendale

DATI TECNICI

MATERIA E TECNICA [1 / 3]

Materia: legno

MATERIA E TECNICA [2 / 3]

Materia: acciaio

MATERIA E TECNICA [3 / 3]

Materia: materiale ceramico

MISURE

Unità: cm

Altezza: 126

Profondità: 55

Lunghezza: 193

DATI ANALITICI

DESCRIZIONE

Oggetto

L'apparecchio è costituito da un cassone in legno sostenuto da 4 gambe, apribile con un portello sul lato lungo. Lungo i due lati corti, vicino alla base del cassone, una stretta fenestrazione rettangolare ospita un listello di legno che porta una fila di anelli passafilo in porcellana bianca. La base del cassone è foderata internamente di tessuto tipo feltro.

Modalità d'uso

I filati da ispezionare provengono dalle rocche montate sulle apposite cantre, entrano nel cassone dove, illuminati da una lampada al neon, è possibile osservarli con particolari modalità e infine, uscendo dalla parte opposta, vengono avvolti su rocchetto.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Data: 2007

Stato di conservazione: buono

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Garlate

Indirizzo: Via Statale, 497 - 23852 Garlate (LC)

ACQUISIZIONE

Tipo acquisizione: donazione

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_PST_4n030-00147_IMG-0000012369

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Giudici, Giuseppe

Data: 2010/00/00

Codice identificativo: 00704

Nome del file originale: 00704.tif

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2007

Ente compilatore: Comune di Garlate

Nome: Bianchi, Carlotta

Referente scientifico: Cattaneo, Barbara

TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

Anno di trascrizione/informatizzazione: 2007

Nome: Bianchi, Carlotta