

Impianto di riscaldamento

produzione industriale



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/scienza-tecnologia/schede/4n030-00179/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/scienza-tecnologia/schede-complete/4n030-00179/>

CODICI

Unità operativa: 4n030

Numero scheda: 179

Codice scheda: 4n030-00179

Tipo scheda: PST

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 02055247

Ente schedatore: R03/ Comune di Garlate

Ente competente: S27

OGGETTO

OGGETTO

Definizione: impianto di riscaldamento

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO

Codice del contenitore fisico: 6870

Categoria del contenitore fisico: architettura

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097038

Comune: Garlate

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: filanda

Qualificazione: della seta

Denominazione: Civico Museo della Seta Abegg - complesso

Indirizzo: Via Statale, 497

Denominazione struttura conservativa - livello 1: Civico Museo della Seta Abegg di Garlate

Tipologia struttura conservativa: museo

Collocazione originaria: SI

Altra denominazione [1 / 2]: Filanda Abegg

Altra denominazione [2 / 2]: Setificio Abegg

DATI PATRIMONIALI E COLLEZIONI

INVENTARIO

Denominazione: Inventario corrente

Data: 2005

Numero: 00766

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Denominazione: produzione industriale

Motivazione dell'attribuzione: analisi stilistica

DATI TECNICI

MATERIA E TECNICA [1 / 2]

Materia: acciaio

MATERIA E TECNICA [2 / 2]

Materia: bronzo

MISURE [1 / 2]

Parte: radiatore

Unità: cm

Diametro: 18

Lunghezza: 202

MISURE [2 / 2]

Parte: tubo di raccordo

Unità: mm

Diametro: 52

Lunghezza: 1120

DATI ANALITICI

DESCRIZIONE

Oggetto

L'impianto della sala è completo e funzionante. E' costituito da una serie di 11 radiatori alloggiati nella strombatura delle sovrastanti finestre, alternati a tratti di tubo di raccordo, alimentati dall'"andata", l'acqua calda proveniente dalla caldaia; sotto questi corre parallelo il tubo del "ritorno" con l'acqua in uscita dai radiatori. Sul tubo di andata, alle due estremità della serie di radiatori, c'è la serranda di chiusura del circuito.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Data: 2007

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Alcune lamelle dei radiatori sono spezzate

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Garlate

Indirizzo: Via Statale, 497 - 23852 Garlate (LC)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_PST_4n030-00179_IMG-0000012407

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Giudici, Giuseppe

Data: 2010/00/00

Codice identificativo: 00766

Nome del file originale: 00766.tif

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2010

Ente compilatore: Comune di Garlate

Nome: Bianchi, Carlotta

Referente scientifico: Cattaneo, Barbara

TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

Anno di trascrizione/informatizzazione: 2010

Nome: Bianchi, Carlotta

Ente compilatore: Comune di Garlate