

Cesoie

manifattura



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/scienza-tecnologia/schede/6m030-00040/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/scienza-tecnologia/schede-complete/6m030-00040/>

CODICI

Unità operativa: 6m030

Numero scheda: 40

Codice scheda: 6m030-00040

Tipo scheda: PST

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 02145715

Ente schedatore: R03/ Associazione per il Museo della Seta di Como

Ente competente: S27

OGGETTO

OGGETTO

Definizione: Cesoie

CATEGORIA

Altra categoria: Macchine e attrezzi - TESSITURA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO

Codice del contenitore fisico: 5482

Categoria del contenitore fisico: architettura

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: CO

Nome provincia: Como

Codice ISTAT comune: 013075

Comune: Como

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: museo

Denominazione: Museo didattico della seta

Indirizzo: Via Valleggio, 3

Denominazione struttura conservativa - livello 1: Museo didattico della Seta

Tipologia struttura conservativa: museo

ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVE

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Regione: Lombardia

Provincia: CO

Comune: Como

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Denominazione: Tintoria Pessina, Como

DATI PATRIMONIALI E COLLEZIONI

INVENTARIO

Denominazione: Inventario corrente

Data: 2000-

Numero: 001065

CRONOLOGIA

CRONOLOGIA GENERICA

Secolo: sec. XX

Motivazione cronologia: analisi storica: l'oggetto è rimasto in uso fino ad anni recenti

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Denominazione: manifattura

DATI TECNICI

MATERIA E TECNICA

Materia: acciaio

MISURE

Unità: mm

Larghezza: 50

Lunghezza: 105

DATI ANALITICI

DESCRIZIONE

Oggetto

L'oggetto è realizzato in un solo pezzo, con le due lame raccordate da una porzione piatta e curva con funzione di molla che ne determina l'apertura, limitata d'altro canto nella sua ampiezza da una vite fissata ad una lama e passante in una fenestratura dell'altra. Per impugnare facilmente l'attrezzo, una delle lame è sagomata a delineare un anello per accogliere il pollice

Funzione: Correggere piccoli difetti del tessuto in fase di controllo della pezza

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Data: 2012

Stato di conservazione: buono

Fonte: Osservazione diretta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

ACQUISIZIONE

Note: fonte: Lettera di donazione

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_PST_6m030-00040_IMG-0000043496

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale

Autore: Associazione per il Museo della Seta di Como

Data: 2013/00/00

Ente proprietario: Associazione per il Museo della Seta di Como

Codice identificativo: 01065

Collocazione del file nell'archivio locale

X:\ConsegnaDati_SIRBeC2010Provincia\Basse_BDM_PST_SIRBeC2010Provincia

Nome del file originale: 01065.TIF

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_PST_6m030-00040_IMG-0000043497

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale

Autore: Associazione per il Museo della Seta di Como

Data: 2013/00/00

Ente proprietario: Associazione per il Museo della Seta di Como

Codice identificativo: 01062to01066

Collocazione del file nell'archivio locale

X:\ConsegnaDati_SIRBeC2010Provincia\Basse_BDM_PST_SIRBeC2010Provincia

Nome del file originale: 01062to01066.tif

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2014

Ente compilatore: Associazione per il Museo della Seta di Como

Nome: Bianchi, Carlotta

Referente scientifico: Bianchi, Carlotta

Funzionario responsabile: Guggiari, Luciano

TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

Anno di trascrizione/informatizzazione: 2014

Nome: Bianchi, Carlotta

Ente compilatore: Associazione per il Museo della Seta di Como